

أقمشة



البوليسنر

أ.د. إيهاب حيد شيرازي

أستاذ تحليل المنسوجات

كلية الفنون التطبيقية

أقمشة البولستر

أ.د./إيهاب حيدر شيرازي

أستاذ تحليل المنسوجات

رئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو

كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان

مكتبة نانسي دمياط

هاتف: ٢٤٠٨٥٥٣ - ٢٤٠٨٥٥٤ - ٣٣٣٦٩

فاكس: ٥٧/٤٠٣٧٥٥

محمول: ٠١٠٨٧١٩ - ٠١١٠٨٧١٩ - ٠١٢٧٥١٠١٠٦ - ٠١٠٤٢٠٢٤٥٠

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

شيرازي، إيهاب حيدر.

أقمشة البولستر/إيهاب حيدر شيرازي

ط١- دمياط مكتبة نانسي، ٢٠٠٨.

٢٠٠ ص؛ ٢٤ سم.

تدمك : ٩٧٧ ٦١٨٦ ٨٦ ٦

١- الأقمشة المضادة للاكماش.

٢- البولي امتر- منسوجات.

أ- العنوان.

٦٧٧.٦٨٨

رقم الإيداع : ٢٠٠٨/٢٢٧١٧



الفهرس

الباب الاول

نظام الغزل

- ٤ Union Drawing Yarn (UDY) الخيوط المسحوبة
- ٤ Filament drawing Yarn (FDY) _ خيوط ذات برم خفيف
- ٥ Pre Oriented Yarn (POY) _ خيوط لم يتم سحبها
- ٥ Draw Textured Yarn (DTY) _ خيوط مسحوبة
- ٦ Stretch Textured Yarn (STY) _ خيوط متضخمة قابلة للمط
- ٨ Friction Unit . وحدة التضخيم بالاحتكاك
- ١٠ Pin Twister . اسلوب
- ١٠ The Nip System . اسلوب الكماشة
- S / Z . اسلوب الزوى فى الاتجاهين
- Simultaneous Texturing Twister
- ١١
- ١٣ Twin Feed System . اسلوب التغذية المتدرجة
- _ الانظمة المختلفة لإنتاج أنواع خاصة من الخيوط
- ١٥ Variation System For Special Types Of Yarn
- _ تبييط الخيوط باستخدام الهواء النفث
- ١٨ Air Interlacing (Jets) For Yarn

الباب الثاني

البرم Twist

- ٢٢ _ اتجاه البرم Twist Direction
- ٢٢ _ كمية البرم Amount Of Twist
- ٢٤ _ جدول النسب المثوية لتقلص الخيوط المبرومة
- ٢٧ _ ماكينات تدوير عبوات التغذية Pirm Winder
- ٢٩ _ إدارة المُردن Spindle Drive في ماكينات البرم
- ٣١ _ تكويرين ملكينة الزوى ١/٢ (Tow For One)
- ٣١ . منطقة التغذية Feeding Zone
- ٣٣ . منطقة الزوى Twisting Zone
- ٣٨ . التنعيم النهائي The Winding Unit
- ٤٠ _ الامور التي يجب مراعاتها قبل التشغيل
- ٤١ _ الامور التي يجب مراعاتها أثناء التشغيل
- ٤٣ _ انعميرت التي تظهر على الخيط المبروم وعلاحتها
- ٤٦ _ كيف نحسب انتاج ماكينة الزوى ؟
- ٤٨ _ كيف نضع خطة لتشغيل كميات معينة ؟
- _ التثبيت الحرارى باستخدام الاوتوكلاف
- ٤٩ Thermal Fixing Steaming Autoclave
- ٥٤ _ ماكينة تدوير (جامبو) Jumbo Winder

الباب الثالث

تسدية الخيوط Warping

٥٧	__ أنواع حوامل الكون
٥٩	__ أجهزة تنظيم الشد
	__ أساليب تسدية الخيوط المفرد
٦٢	Single End Sizing System
٦٩	Size Liquid __ محلول البوش
٦٩	__ ماكينة البوش
٦٩	Beam Stand Section . منطقة حامل الكون
٧٠	Sizing Section . منطقة البوش
٧٠	Drying Section . منطقة التجفيف
٧١	Warping Section . منطقة التسدية
٧٢	__ تسدية الخيوط المزوية بأسلوب القضبان

الباب الرابع :

النسيج

- ٨٦ _ ماكينات ضغط الماء Water - Jet
- ٨٧ . جهاز الرخو Let - Off - Motion
- ٩٠ . حركة تكوين النفس Shedding Motion
- ٩٠ . حركة ضم اللحم Beatin Motion
- ٩١ . حركة الطي Take - up Motion
- ٩٢ . جهاز اللينو Leno Motion
- ٩٣ . مقص خيط اللحم Filling Cutter
- ٩٣ . نظام قذف اللحم Filling Insertion System
- ٩٤ * المضخة Pump
- ٩٥ * الفونية Nozzle
- ٩٧ * مردن اليرم Twister Spindle
- ٩٨ * منظم الشد Gripper
- ٩٩ * صندوق العوامة Float Box
- ١٠٠ _ نظام شفط الماء Water Extraction System
- _ أهم العيوب التي تحدث في الانوال وأسبابها
- ١٠١ وطرق علاجها

الباب الخامس :

صبغة و تجهيز البوليستر

- ١٠٧ Dyeing and Finishing of Pure Polyester Fiber
- ١١٠ _ أهم المعالجات التي تتم لصبغة و تجهيز خامة البوليستر
- ١١٢ المعالجات الأولية Pretreatment
- ١١٢ Precleansing التنظيف
- ١١٣ التثبيت الحرارى Heat Setting
- ١١٥ المعالجة بالصودا الكاوية Caustic Treatment
- ١١٧ التبييض Bleaching
- _ الاجهزة (الآلات) المستخدمة في صبغة و تجهيز
- ١١٨ خامات البوليستر
- Equipment For Dyeing And Finishing Polyester Fibers
- _ الآلات المستخدمة في المعالجات الأولية
- ١١٨ Equipment For Pretreatment
- _ الماكينات المستخدمة للمعالجات الأولية الجافة
- ١١٩ Machines For Dry Pretreatments
- ١١٩ . ماكينة حرق الوبرة Singeing Machine
- ١٢٠ . ماكينة الحلاقة Shearing Machine
- ١٢٠ . ماكينة الكسترة Raising Machine
- ١٢٠ . ماكينة التثبيت Setting Machine
- ١٢١ . اتوكلاف البخار Steaming Autoclave
- ١٢١ . ماكينة التثبيت الدائرية Circulation Machine

١٢٢	. ماكينة التثبيت بالسفندرات
	(Contact Drums) CYLINDER Setting Machine
١٢٢	. ماكينة فرد عرض القماش Stenter
١٢٢	. التثبيت باستخدام الدرفيل المثقب
	Perforated Drum System
١٢٣	. تنبيت أقمشة التريكو الانبوية
	Machine For Setting Circular Knitgoods
١٢٣	. ماكينة الكرابنج Crabbing Machine
١٢٣	— ماكينات للمعالجات الاولى الرطبة
	Machine For Wet Pretreatment
١٢٤	. ماكينات الغسيل Washing Machine
	ماكينة الغسيل ذو الدرافيل Roller Vat
	نظام الريميل المثقب The Perforated Drum
	ماكينات الغسيل ذات الطرد المركزي
	Centrifugal Batching Machine
١٢٦	. وحدات خاصة للمعالجات الرطبة
	Special Units Wet Pretreatment
	J BOX
١٢٦	. نظام النقل بالسمر المثقب
	Perforated Belt Systems Conveyor
١٢٦	. نظام الغمر Pad – Roll System
	المعالج البخاري ذات الضغط والحرارة العالية
	High Temperature Pressure Steamers
	المعالجات البخارية العادية Normal Steamers
	— عملية الصباغة :
١٢٩	. استواء عملية الصباغة Leveling
	. درجة PH في الصباغة
١٣٠	. العوامل المساعدة Auxiliaries
١٣٠	. كاريير Carrier
١٣١	. صباغة الجيت (Jet Machine)

	High Temperature Piece Dyeing Machine
	— العمليات التي تتم بعد الصبغة :
١٣٣	. تجهيز التعيم ضد تكون الكهرباء الاستاتيكية
	Softening , Antistatic Finishing
١٣٣	. إزالة الماء (التحفيف)
	Removal Of Water – Drying
١٣٤	. بعد التثبيت After Setting
١٣٤	. التكور (معالجة عدم تكوين التكور)
	Antipilling Treatment
١٣٦	— تجهيزات خاصة : Special Finishes
١٣٦	. اللمعة Luster Finishes
١٣٦	. عدم الانزلاق Non – Slip Finishes
١٣٧	. التجهيز ضد الخدش والزع
	Anti- Picking and Anti Snagging Finishes
	Filling & Stiffening Finishes الامتلاء والصلابة
١٣٨	. إمتصاص الماء (تشرب الماء)
	Hydrophilic Finishes
١٣٨	. ماكينة الكومفيت Comfit Machine

الباب السادس

١٤١	عينة رقم (١)
١٥٠	عينة رقم (٢)
١٥٦	عينة رقم (٣)
١٦٢	عينة رقم (٤)
١٦٦	عينة رقم (٥)
١٦٩	عينة رقم (٦)
١٧٢	عينة رقم (٧)
١٧٥	عينة رقم (٨)
١٧٧	عينة رقم (٩)
١٧٩	عينة رقم (١٠)
١٨٣	عينة رقم (١١)
١٨٤	عينة رقم (١٢)

الباب الأول

نظام الغزل Spinning System

يوضح الرسم مثالا لنظام الغزل لشعيرات البوليستر والنايلون Polyester and Nylon Filament حيث توضع حبيبات المادة الخام Chips بالوعاء الخاص به Chip Hopper ويتم إذابتها ثم يغذي المحلول من البائق Extruder إلى الفلتر Pre-Filter لتنقية المحلول قبل دخوله إلى رأس ماكينة الغزل Spinning Head والملحق بها سخان Heater للمحافظة على سيولة المحلول حتى يتم بثقه من خلال المغازل Spinneret إلى صندوق التبريد Quench Box ثم تمر الخيوط خلال أنبوب الغزل Spin tube حيث يرش عليها الزيت خارجة لتمر من الباب المتحرك المروحي الذي يساعد على فصل الشعيرات عن بعضها، ثم تمر على درفيل التزييت Oiling Roller ثم درفيل السحب ذو السرعة العالية الثابتة دون أي تنذب Godet Roller ثم إلى جهاز التنبيط لتجميع الشعيرات Interlace وضمها معًا ثم إلى ماكينة التدوير Take-up Winder .

مثال لمكونات نظام الغزل

وعاء حبيبات البولستر

لوحة التحكم في الموتور

موتور

مكثف

الباتق

فلتر

ترس مخفض السرعة
عمود الإدارة

رأس الغزل

غلاية

لوحة التحكم في الباتق

انبثاق
الزيت

صندوق

الإخماد

أنبوب

الغزل

سخان

لوحة التحكم في رأس الغزل

لوحة تحكم

درفيل التزيت

غطاء متحرك

التبنيط

درفيل توجيه

ماكينة التدوير

شكل (١)

يتم توجيه المنتج إلى :

١- ماكينة تدوير Take-up لإنتاج خيوط مسحوبة Union Drawing Yarn (UDY) تجري عليها سحب مع البرم خفيف لإنتاج (FDY) Filament Drawing Yarn باستخدام ماكينات الزوي الحلقي .

ثم يوجه لإنتاج الخيوط المزوية :

أ- زوي FDY علي ماكينات زوي ١/٢ لإنتاج خيط مزوي Twisted Yarn لاستخدامه في السداء واللحمة والتريكو .

ب- زوي FDY علي ماكينات زوي ١/٢ لإنتاج خيط مزوي نو برمات عالية High Twist Yarn .

ج- تطبيق خيطين من FDY وزويهما Assembling & Twisting للحصول علي خيوط مزوية يتم تدويرها علي هيئة كون Assembled & Twisted Yarn .

د- وقد يضاف علي الخيوط المزوية الناتجة من (أ) برم كاذب False Twisting لإنتاج خيوط مضخمة .

٢- ماكينة تدوير ذات سرعات عالية High Speed Take-up Winding لإنتاج Pre Oriented Yarn (POY) ويوجه لإنتاج :-

أ- الخيوط المسطحة بدون برمات Flat Yarn .
ب- خيوط مضخمة باستخدام دفع الهواء Air-Jet Textured Yarn .

ج- خيوط مسحوبة مضخمة باستخدام البرم الكاذب Draw-Textured Yarn . ويطلق علي كل من (ب) & (ج) SDY Stretch Draw Yarn وقد تجري عملية تشليل للخيط لصباغته ثم إعادة لفه لإنتاج الخيوط المصبوغة Dyed Yarn .

وقد يضاف إلي الخيط المسحوب المضخم برمات خفيفة لإنتاج (Post Twisted Yarn) .

٣- * تجميع الشعيرات علي هيئة حبل Drawing-Off .
* ثم إجراء عملية سحب لتنظيم وترتيب الجزيئات Drawing .
* إضافة الزيوت للشعيرات بإمرارها في حمام الزيت Oiling .
* إكساب الحبل التعديدات اللازمة لعملية الغزل بإمرارها في المحشر Crimping .

* قص الشعيرات إلى أطوال قصيرة تناسب عملية الغزل Cutting بأسلوب القطن Staple Fiber .


وعلي ضوء التقسيم السابق يتضح لنا انه يجري علي الخيوط التي لم يتم سحبها (POY) Pre Oriented Yarn عملية سحب وتحويلها إلي (DTY) Draw Textured Yarn لإكسابها المتانة اللازمة لإجراء عمليات التشغيل المختلفة، حيث يتم إعادة تنظيم وترتيب جزيئات البلمر.

كما يضاف إليها البرمات الكائبة في نفس المرحلة لإكسابها التضخيم مما يفتح آفاقا أخرى لمجالات استعماله (Application) وأصبح في الإمكان إنتاج أنواع خاصة من الخيوط Produce Special Types of Yarn .

ويتم تحويل (POY) إلي (DTY) علي ماكينات السحب والتضخيم (Draw-Texturing) علي النحو التالي :

حيث يتم سحب POY لتنظيم وترتيب جزيئات البلمر إلي دنير أقل كان يسحب الخيط ويحول من ٤٨ / ٢٥٠ دنير إلي ٤٨ / ١٥٠ دنير حيث يسحب الخيط من بوبين POY المركب علي الحامل الأولي *Supply Yarn Creel* (1) ليتمر الخيط بين درفيلي التغذية *Ist Feed Roller* (2) ثم يمر الخيط علي السخان *Primary Heater* (3) الذي تتراوح أطواله بين ٢ : ٢,٥ متر ومصمم بحيث تمر الخيوط في ممرات خاصة ولا يلامس فيها جاتبي السخان (Non-Contact) .

وتعتمد فكرة السخان علي رفع درجة حرارة الخيط إلي درجة نقطة الانصهار (Melting Point) ، وأن أي فشل في تحقيق الوصول لتلك النقطة سوف تظهر آثاره في عدم انتظام التضخيم ودرجات الصباغة .



شكل (٣)


ثم تمر الخيوط إلى منطقة التبريد **Cooling Zone (4)** التي يتم فيها تبريد الخيط المسحوب باستخدام الهواء الجوي ؛ بهدف تخفيض درجة حرارة الخيط بما يتناسب مع ما يتولد من إجهاد علي الخيوط في عملية البرم التالية، علما بأن الإخفاق في تحقيق ذلك يؤدي علي تقصيف الشعيرات Filamentation .

ويتم التبريد في (**Cooling Zone**) بواسطة مرور الفتلة في **Cooling Plate** بطول ٢-٣ متر في الهواء الجوي للتبريد لتحقيق أقصى ثبات للخيوط .

هذا ويتم لضم الخيوط بكل من ممرات السخان والمبرد بشفط الهواء ، ثم تنقل الخيوط إلى وحدة التضخيم **Texture Unit (5)** حيث تنوع أساليب تكون الخيوط المتضخمة (**STY**) القابلة للمط **Stretch Textured Yarn** ثم تسحب الخيوط بواسطة درافيل المجموعة الثانية **2nd Feed Roller (6)** للتغذية لتتجه إلى منطقة التسخين الثانية (7) ثم تسحب بواسطة درافيل المجموعة الثالثة **3rd Feed Roller (8)** للتغذية لتمر علي حساس الخيط (9) ثم إلي


جهاز التزييت *Oiling Roller* (10) الذي يضمن توزيع الزيت بانتظام علي الخيط ثم تنتقل الخيوط إلي وحدة التدوير *Take-up winder* (11) لللف الخيوط علي هيئة بوبين .

هذا ويتحدد مستوي جودة الخيوط عن طريق تزويد جميع ممرات الخيوط بحساسات ينقل تأثيرها إلي أجهزة التسجيل بوحدات الكمبيوتر لتحليل أسباب قطع الخيط وتحديد أزمدة التشغيل .



شكل (٤)

(ماكينة السحب والتضخيم)



شكل (٥)

(البوبينة والخيط الناتجان)

وحدة التضخيم (False-Twisting Mechanism) Texturing Unit

١- وحدة التضخيم بالاحتكاك (Friction Unit) :

وهي وحدة لبرم الخيوط برما كاذبا تتكون من ثلاثة أعمدة أو مرادن (Spindles) كل عامود يحتوي علي عدد من الأقراص يتناسب عددها وسمكها وخاماتها مع نوع وتخانة الخيط .

فقد يتكون المردن من قرصين سمك كل منها ٦ مم ليتناسب مع الخيوط الرفيعة والمتوسطة بينما يزداد سمك القرص ليصل ٩ مم ليتناسب مع الخيوط المتوسطة والسميكة .

ويسمح بتحريك احد المرادن (الثلاث) حول محوره لتسهيل عملية لضم الخيط علاوة علي ترك الأطراف العلوية للمرادن مفتوحة لتسهيل عملية الصيانة .

وتصنع الأقراص من خامة السيراميك الصلب Solid Ceramic أو البولي يوريثان Polyurethane .



ر يتميز القرص الصنبي من السيراميك بما يلي :

- أقل تأثيرا علي ملمس الخيوط نتيجة طبيعة سطحه الأملس .
- انتظام ممتاز لسطح الخيط المجهز .
- يعطي تضخم أكثر من أي نوع آخر .
- شديد التحمل .

و يتميز القرص المصنوع من البولي يوريثان بما يلي :

- تحقيق أكبر مقاومة لإصابة الخيط المجهز .
- تحقيق أقل ضغط علي الخيط .
- ضمان عمر أطول للقرص .
- تحقيق أعلي متانة للخيط Maximum tenacity .
- تحقيق أعلي مستوي من التضخم Highest Bulk Level .
- تقليل نسبة تكون الزغب Snow .

و يوضح الشكل (٦) مرور الخيط المستقيم إلي وحدة البـرم .



شكل (٦)

(مرور الخيط فيما بين الأقراص)

(وحدة البرم الاحتكاكي)

٢- أسلوب Pin Twister :

يعد مردن البرم الكاذب الأسلوب المثالي لإنتاج الخيط المتضخم .
ويعمل المردن بسرعة عالية جدا (٦٠٠,٠٠٠ لفة / ق)
مما يولد صوتا مشابها للماكينات النفائثة، ولذا فهو غير ملائم للصحة
والجهاز السمعى .

وفي هذا الأسلوب يتم برم الخيط ثم يثبت بالحرارة ثم يعاد فك
البرمات، حيث يبرم الخيط من أحد طرفيه في اتجاه الشمال (S) علي
حين يبرم الخيط جهة اليمين (Z) من الطرف الآخر .

وبفك برمات الخيط تأخذ الشعيرات المستمرة الشكل الحلزوني
بينما تفرد بجذب طرفيها .

هذا ويتم التحكم في خواص الخيوط المرنة (الممتطة)
بتغيير كمية البرمات أو سرعة درافيل التغذية .

٣- أسلوب الكماشة The Nip System :

يجمع هذا الأسلوب بين مميزات الجودة العالية لنظام Pin Twister
والطاقة الإنتاجية العالية لنظام Friction Twister ومما يتيح ابتكار
أصناف جديدة من الخيوط المتضخمة والتي لم يكن من الممكن إنتاجها
علي ماكينات الزوي التقليدية Conventional Twisting Methods
ويتميز نظام الكماشة هذا بما يلي :

(١) إحكام مسك الخيوط وانعدام انزلاقها (Slippage is almost Zero)

(٢) الانتظامية Uniformity سواء في التضخم أو القابلية للصبغة .

(٣) اقل نسبة عيوب Minimized Yarn Damages حيث يتميز

الخيط بعدم تكون ما يشبه التجمعات الثلجية Snow نتيجة شدة
قبض السيور علي الخيوط .

(٤) تضخم عالي High Bulkiness حيث يمكن تضخيم الخيوط

بزيادة عدد البرمات High Twist Level .

ويوضح الشكل (٨) صورة الشعيرات المتعرضة لعملية


التضخيم باستخدام أسلوب الزوي الاحتكاكي Friction Twister

وأسلوب زوي الكماشة Nip Twister .


٥) يمكن إنتاج الخيوط الزخرفية Novelty and Specialty Yarns .

٤- أسلوب الزوي في الاتجاهين S / Z في وقت واحد S / Z :
Simultaneous Texturing Twister

وهو يعتبر من التحسينات الجديدة في مجال إنتاج الخيوط المتضخمة المسحوبة Draw-Texturing Twister عن طريق زوي خيطين برما كاذبا احدهما برم يمين والآخر برم شمال ثم تجميع الخيطين معا بتبنيط خفيف (Interlace) ولفهما علي بوبينة واحدة لإنتاج خيط (DTY) شكل (٩)




شكل (٧)



شكل (٨)


خيط ناتج بأسلوب
زوي الكماشة

خيط ناتج بأسلوب الزوي
الاحتكاكي



شكل (٩)

جهاز زوي الخيط في الاتجاهين S / Z في وقت واحد



- (١) خيوط لك يتم سحبه نمرة ٢٣٠ / ٤٨ دنير
 (٢) مجموعة درافيل السحب الأولي
 (٣) سخان أساسي
 (٤) جهاز البرم الكاذب في الاتجاهين S / Z
 (٥) مجموعة درافيل السحب الثانية
 (٦) خيوط مسحوب ومتضخم نمرة ٩٦ / ٣٠٠ دنير

شكل (١٠)

(إنتاج خيوط مسحوب متضخم)

٥- أسلوب التغذية المزدوجة Twin Feed System :




ابتكر هذا الأسلوب لإنتاج خيوط خاصة، بإضافة درفيل تغذية ثانوي (Feed Roller) أسفل الدرفيل الأساسي من أجل إجراء عملية برم كاذب لأنواع مختلفة من الخيوط في وقت واحد مثل (POY – FOY) .

(أ) لإنتاج خيوط مشابه للخيوط المغزولة Spun like Yarn .

(ب) لإنتاج خيوط مخلوط Combination Yarn .

(جـ) لإنتاج خيوط مكون من أماكن سميكة وأخرى رقيقة

. Thick and Thin Yarn



(٢) مجموعة السحب الأولى	(١) مجموعة سحب ابتدائية
(٤) جهاز البرم	(٣) السخان
(٦) سخان ابري	(٥) مجموعة السحب الثانية

شكل (١١)

الأنظمة المختلفة لإنتاج أنواع خاصة من الخيوط

Variation System For Special Types of Yarn

يمكن رفع قيمة الخيط المسحوب DTY بابتكار أنظمة تتيح إضافة قيمة معينة بخلط الخيوط معا كما في الحالات الآتية :

١- تداخل خيطين معا قبل عملية البرم الكاذب . شكل (١٢)

٢- خلط خيطين من صنفين مختلفين قبل عملية البرم

الكاذب . شكل (١٣)

٣- خلط خيطين (قبل عملية البرم الكاذب) بعد إمرار كل منهما

بين درفيلي تغذية كل علي حدي . شكل (١٤)

٤- خلط صنفين احدهما اختسب البرم الكاذب والآخر بدون (أي


تتم عملية الخلط بعد البرم الكاذب) . شكل (١٥)

٥- خلط خيطين بعد عملية البرم الكاذب بحيث يكون الأول


اكتسب برمات كاذبة يمين والآخر برمات كاذبة شمال.

شكل (١٦)


٦- خلط صنفين بعد عملية البرم الكاذب . شكل (١٧)




شكل (١٢) تداخل قبل البرم الكاذب




شكل (١٣) خلط صنفين قبل البرم الكاذب




شكل (١٤) استخدام مجموعتي تغذية مختلفتين



شكل (١٥) استخدام مجموعتين من البرم الكاذب احدهما (S) والآخر (Z)



شكل (١٦) خلط صنفين من الخيوط بعد البرم الكاذب



شكل (١٧) خلط صنفين من الخيوط بعد البرم الكاذب

تثبيت الخيوط باستخدام الهواء النفث

Air Interlacing (Jets) For Yarns

إن عملية تثبيت (لحام) الشعيرات المستمرة وتجميعها معا في أماكن معينة باستخدام القذائف الهوائية (Air Jets) يحسن من عمليات الإنتاج في مراحل النسيج المختلفة بداية من عملية الغزل والسحب والتضخيم والتدوير وأثناء التسدية والنسج .

ويمكن إحلال عملية التثبيت بدلا من عملية الزوي التي تتطلبها الخيوط لتحقيق التصاق الشعيرات معا مما يؤدي إلي تخفيض تكاليف الإنتاج بالمقارنة بالأساليب التقليدية كالزوي والبوش .

وتتم عملية التثبيت للخيوط المستمرة سواء كانت مجمدة أو غير مجمدة (Textured or Flat) مع مراعاة المتطلبات اللازمة من حيث عدد البند وثباتها وانتظامها مع عدم ميل الخيط إلي الالتواء حول نفسه Self-Twist .

وعلي ذلك فإن إجراء عملية التثبيت تهدف إلي :-

- ١- منح الشعيرات الداخلية بالخيوط نوعا من الالتصاق والترابط معا ليحميها من التقطيع مما يساعدنا علي تشغيل الشعيرات الضعيفة .
- ٢- يحسن من شكل بويينة الخيط والمساعدة علي ترتيب الخيط أثناء لفه لتجنب مشاكل التشغيل في المراحل التالية .

وفي جميع الأحوال فإن تحقيق عملية اللحام وجودتها تعتمد علي تكنولوجيا قذف أو دفع الهواء والتي تتحدد طبقا لغرض الاستعمال ونمرة الخيط .

ففي حالة الخيوط ذات الشعيرات الرفيعة (أعلي من ٦٦٠ ديتكس) فإن عملية التثبيت تنحصر فيما بين الحالات التالية :-

- ١- خيوط تحتاج لتثبيت قوي ثابت لاستخدامها في السداء .
- ٢- خيوط تحتاج لتثبيت متوسط لاستخدامها في التريكو .
- ٣- خيوط تحتاج لتثبيت خفيف (مجرد التصاق للشعيرات دون تعقيد) لاستخدامها في اللحمة .

ويوضح الشكل مقارنة بين خيطين احدهما غير مبنط والآخر تم تجميع ولصق الشعيرات معا بعملية تبنيط .

ويوضح الشكل (١٩) أساس عملية التبنيط حيث يندفع الهواء من خلال ثقب ليصطدم بالخيط أثناء مروره داخل أنبوية (Yarn Channel) .

ويوضح الشكل (٢٠) أساس الالتصاق المستمر للشعيرات (Continuous Interlacing) .

بينما يوضح الشكل (٢٢) أساس تبنيط الخيوط باستخدام فونيه (فتحة دفع الهواء) علي شكل حرف Y والتي تتميز بانتظام وثبات عالي لنقط اللحام حتى في السرعات العالية .

كما يوضح الشكل (٢٤) بعض النماذج لأشكال فتحات دفع الهواء .




مبنط




بدون تبنيط

مقارنة بين خيطين الأول مبنط والآخر بدون تبنيط من نمرة ٥٠ / ٢٩٠ بيتكس



شكل (١٨) خيط مبنط شكل (١٩) أساس عملية التبنيط



شكل (٢٠)

- ١- خيط مبنط خفيف باستخدام ضغط الهواء (٤ بار) .
- ٢- خيط مبنط باستخدام ضغط الهواء (١,٥ بار) .

وتستخدم تلك الخيوط المتلاصق شعيراتها في :-

- ١- خيوط اللحمة .
- ٢- ماكينات الراشل .


وتتميز تلك الخيوط بما يلي :-

- ١- التصاق شعيراتها بدون تعقيد .
- ٢- اكتساب الشعيرات الالتصاق والترابط الكافي للمعاملات التالية في مراحل التشغيل .
- ٣- ملمس ناعم ومظهر سطحي أفضل للقماش .


علاوة على أن نظام التشغيل أقل استهلاكاً للهواء كما تعمل خيوط البوليستر حتى نمرة ٣٣٠ ديتكس عند ضغط منخفض ٠,٨ - ١,٥ بار بينما تعمل الخيوط المبنطة عند ضغط ٤ بار .

- وتتميز المنسوجات الناتجة من استخدام تلك النوعية من الخيوط بما يلي :-
- ١- انخفاض تقطيع الشعيرات .
 - ٢- تماسك القماش Tenacity .
 - ٣- الاستطالة Elongation .
 - ٤- التجعد Crimp .

إلا أنه علي الجانب الآخر فهناك تأثيرات غير مرغوبة تظهر
بسطح القماش حيث تميل بعض الشعيرات إلي التجمع علي هيئة عقد .




شكل (٢٢) قطاع جاتبي لمنفذ الهواء علي شكل Y



شكل (٢٤)

بعض نماذج فتحات دفع الهواء



شكل (٢٣)

جهاز التبييط بماكينة
السحب والتضخيم

الباب الثاني

البرم : (Twist)

يعرف الخيط بأنه شعيرات متراسة ومرتبعة يجرى عليها عمليه برم لتأخذ شكل حلزوني تقريبا لإكسابها التماسك مع بعضها البعض ليتوافر للخيط قدرا عاليا من المتانة .

ويؤثر مقدار البرم على خواص الخيط الفيزيائية كالمتانة والاستطالة والملبس واللمعان، كما يؤثر من ناحية أخرى على معدل الإنتاج وتكاليفه.

اتجاه البرم (Twist Direction) :

تبرم الخيوط في أي اتجاه سواء كان لليمين (Right) أو اليسار (Left) ، وقد اتفق على الاعتماد على الحرفين (S) & (Z) في الإشارة إلى اتجاه البرم بحيث أنه إذا مسك الخيط في وضع عمودي وتبين أن الشعيرات تتفق في ميلها على المحور الطولي للخيط مع اتجاه ميل الجزء الأوسط من الحرف (Z) فيعرف اتجاه البرم ببرم (Z) أو برم يمين ، وبالمثل يكون الخيط ذو برم (S) أو برم شمال إذا كان ميل الشعيرات على المحور الطولي للخيط متفقا مع اتجاه الجزء الأوسط من الحرف (S) . ولمعرفة اتجاه البرم يدويا بمسك الخيط من أحد طرفيه ويلف الطرف الآخر في اتجاه عقارب الساعة فإذا انحل الخيط دل ذلك على أن اتجاه البرم (S) أما إذا زادت عدد المبرمات وحدث عرقصه دل ذلك على أن اتجاه البرم (Z).

كمية البرم (Amount of Twist) :

تقدر كمية البرم بعدد البرمات في المتر (t/m) ، والبرمه هي لفه واحده من مجموعة الشعيرات حول المحور الطولي للخيط ، فيقل طول الخيط نتيجة حدوث انكماش Contraction بسبب التغير في زاوية ميل الشعيرات بالنسبة للمحور الطولي للخيط والذي يعتمد على مقدار البرم وقطر الخيط ويعبر عنه كنسبه مئوية.

$$= \frac{\text{الطول الاصلي قبل البرم} - \text{الطول بعد البرم}}{\text{الطول الاصلي قبل البرم}} \times 100$$

$$\text{أو} = \frac{\text{النمرة قبل البرم} - \text{النمرة النهائية للخيوط}}{100 \times \text{النمرة قبل البرم}}$$

$$\text{كما يمكن حساب عدد البرمات الفعلية للخيوط} = \frac{\text{عدد البرمات المحسوبة}}{1 - \text{نسبة الانكماش}}$$

ويوضح الجدول (١) النسب المتوقعة للانكماش عند برم خيوط البوليستر.

ويختلف أطوال كل خيط مستعمل في البرم أو الزوى (أكثر من خيط) حسب كمية البرم والنمرة ، ولو فحصنا الخيط المبروم أو الخيط المزوي لوجدنا أن سمك الخيط الناتج لا يعادل نمرة الخيط المفرد ، كما أن الخيط كلما زادت عدد برماته قل الطول ، وتلك عملية تظهر بوضوح لو أجريت على أي خيط ولكن بنسب متفاوتة ونتيجة لهذه الفروق فإن النساج يقع في أخطاء.

النسبة المئوية لتقلص الخيوط المزوية

جدول (١)

برمات / المتر	٧٥ نثير	١٠٠ نثير	١٣٥ نثير	١٥٠ نثير	١٩٥ نثير	٣٠٠ نثير
٥٠٠					٢	٣,١
٦٠٠					٢,٩	٤,٤
٧٠٠					٣,٩	٦,٩
٨٠٠					٥,١	٧,٧
٩٠٠					٦,٤	٩,٧
١٠٠٠			٦,٢	٦,٤	٧,٩	١١,٩
١١٠٠		٤,٨	٦,٥	٦,٨	٩,٥	١٤,٣
١٢٠٠		٥,٦	٧,٨	٨	١١,٣	١٦,٩
١٣٠٠		٦,٦	٩	٩,٥	١٣,٢	١٩,٨
١٤٠٠		٧,٦	١٠,٥	١١	١٥,٢	٢٢,٩
١٥٠٠		٨,٧	١٢	١٢,٦	١٧,٤	٢٦,١
١٦٠٠		٩,٩	١٣,٦	١٤,٤	١٩,٨	٢٩,٦
١٧٠٠		١٠,٥	١٤,٥	١٥,٢	٢,١	٣١,٤
١٨٠٠	٩,٣	١٢,٤	١٦,٧	١٨,٢	٢٤,٩	٣٧,٣
١٩٠٠	١٠,٤	١٣,٨	١٨,٢	١٩,٨	٢٧,٦	
٢٠٠٠	١١,٥	١٥,٣	١٩,٨	٢١,١	٣٠,٥	
٢١٠٠	١٢,٦	١٦,٨	٢١,٣	٢٢,٦	٣٢,٦	
٢٢٠٠	١٣,٨٨	١٨,٤	٢٣,٧	٢٥,٢	٣٦,٨	
٢٣٠٠	١٥	٢٠,١	٢٥,٤	٢٧		
٢٤٠٠	١٦,٣	٢١,٨	٢٦,٨	٢٩,٦		
٢٥٠٠	١٧,٧	٢٣,٦	٢٩,٦	٣٢,١		
٢٦٠٠	١٩,١	٢٥,٥	٣٢,٣			
٢٧٠٠	٢٠,٦	٢٧,٤				
٢٨٠٠	٢٢,١	٢٩,٤				
٢٩٠٠	٢٣,٦	٣١,٥				
٣٠٠٠	٢٥,٢	٣٣,٧				

هذا ويختلف مقدار البرم اللازم تبعاً للغرض الذي تستخدم فيه الخيوط ، حيث تحتاج خيوط السداء إلى مقدار أكبر من البرم ثم تليها خيوط اللحمة التي تحتوى على مقدار أقل ثم الخيوط المستخدمة في التريكو التي تحتوى على قدر أقل من كليهما.

ويوضح الجدول (٢) معاملات البرم لخيوط البوليستر المغزولة من شعيرات مقصوصة Spun yarn بنظام غزل القطن.

جدول (٢)

معامل البرم	طول الشعيرات	سداء	لحمة	تريكو
بالتقييم المترى	قصير	١٢٠ - ١٥٠	١٠٠ - ١١٥	-
	متوسط	١١٥ - ١٣٥	٩٠ - ١٠٥	٧٥ - ٩٠
	طويل	١٠٠ - ١١٥	٧٥ - ٩٠	٦٥ - ٨٠

علما بان عدد برمات المتر = معامل البرم في النظام المترى √ النمرة بالتقييم المترى

ويؤثر البرم على خواص الخيط على النحو التالى :-

- ١- تزداد متانة الخيوط بزيادة البرم حتى تصل إلى البرم الأمثل الذي تصل فيه المتانة إلى أقصى درجة تقل بعدها بزيادة البرم.
- ٢- يقل قطر الخيط بزيادة عدد البرمات.
- ٣- تزداد كثافة الخيط بزيادة عدد البرمات.
- ٤- يقل طول الخيط بزيادة البرمات نتيجة زيادة الزاوية بين الشعيرات والمحور الطولي للخيط.
- ٥- يؤثر البرم على درجة لمعان الخيط وتحسن بانخفاض البرم.
- ٦- يؤثر البرم على درجة امتصاص الخيط للسوائل.
- ٧- يؤثر البرم على نسبة استطالة الخيط فتزيد بزيادة الزوى.

لقد استخدمت ماكينات الزوى الحلقي في زوي الخيوط الطبيعية والصناعية ، ولما ظهرت الألياف الصناعية وانتشرت واجتاحت صناعة الألياف الصناعية إلى زوي أطوال كبيره بدون لحامات عجزت عن تحقيقه ماكينات الزوى الحلقي التي تفوقت في مجال الخيوط المغزولة ، وساعدت التطورات السريعة لماكينات الزوى ١/٢ (Two for one) على إحلالها


تدرجيا مكان الزوى الحلقى ، خاصة وان إنتاج المردن الواحد يعادل ثلاثة مرادن من الزوى الحلقى تقريبا ولما تتمتع به من مميزات :-

- ١- استخدام عبوات كبيرة.
- ٢- تقليل الوقت اللازم للتقليع.
- ٣- خفض نسبة القطوع.
- ٤- إمكانية زوي خيطيين في مرحلة واحدة.
- ٥- زيادة إنتاجية الماكينة.
- ٦- خفض تكاليف الإنتاج.

وكما سبق يتم تصنيع خيوط البوليستر من مواد ثرمو بلاستيكية (أي مواد قابلة للصهر وإعادة تشكيلها) حيث تصهر المادة الخام وتدفع بقوة تحت ضغط عالي إلى المغازل (Spinneret) وهي عدد من الثقوب (تعرف بالفونية) مساويا لعدد الشعيرات المكونة للخيط الواحد ، ويمر على الخيوط بعد بنقلها من الفونيات تيار من الهواء درجة حرارته ١٨ - ٢٠ م لتجميدها ، ثم تجرى على الخيوط عملية سحب (Drawing) لترتيب وتوجيه جزيئات البوليستر في الشعيرات لتكون موازية لمحور الشعيرات وبالتالي تزداد قوه شد الخيوط لكي تلائم صناعه النسيج.

ولما كانت تلك الشعيرات المستمرة الطول في حاله مفرودة تعطى خيوط ناعمة الملمس ، فقد استخدمت عملية تضخيم لها (Texturizing) لإكسابها بعض الصفات التي تتميز بها الخيوط المغزولة من الشعيرات القصيرة ، عن طريق تكوين تجعدات بها وذلك يتم تحويل الخيوط من حاله الـ Pre Oriented Yarn (POY) أي خيوط لم يتم سحبها إلى خيوط مسحوبة متضخمة Draw Textured Yarn (DTY) لكي تجرى عليها عمليات التصنيع اللازمة للنسيج.

وفي البداية يتم أعاده لف الخيوط الناتجة من ماكينات السحب والتضخيم ونقلها من البوبين إلى مواسير تغذية ماكينات الزوى ويوضح شكل (٢٥) ماكينات تدوير عبوات التغذية Pirm Winder.




شكل (٢٥)

ويلعب حجم عبوات التغذية ونظام الرص دورا هاما في اقتصاديات عملية الزوى ، ولقد وجد أن أفضل أساليب الرص هو ترتيب الخيط في شكل متوازي.


ويبين الشكل (٢٦) أنواع رص الخيط:-

- أ- الرص المعوج (Warp Wind).
- ب- الرص ذو الطرف المستدق (Tap-Taper Wind).
- ج- الرص الممتلئ (Filling Wind).
- د- الرص المركب (Compound Wind).



شكل (٢٦)

كما يمكن تكوين عبوة التغذية بشكل خاص يتيح زيادة في الوزن لنفس حجم العبوة ، وهذا يعنى زيادة في الكتلة التي تسكن نفس الفراغ المتكون من البالون مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف عملية الزوى. ويوضح شكل (٢٧) أمثلة لبعض أشكال وأحجام عبوات التغذية.




شكل (٢٧)

إدارة المردن (Spindle Drive) :-

تتكون ماكينة الزوى من الطرف (دولاب التروس والكامات) والدليل والشاسيه الحامل للمردن ، ويثبت كرسي تحميل المردن (Spindle Bearing) في كمره شاسيه الماكينات بمسمارين.

ويتم إدارة المردن بواسطة تلامس سير (Tangential Belt) مع عجلة إدارة المردن (Whorls) شكل (٢٨) لتوصيل الطاقة وتوزيعها على طول الماكينات وهو أسلوب ناجح إذا تم ضبط السير جيدا إلا انه نتيجة لتوزيع الطاقة على طول الماكينة فان شد السير يقل تدريجيا بالتباعد ، ولذلك تزود الماكينة بعدد من الشدادات لزيادة شد السير.




شكل (٢٨)

وتزود الماكينة بطارية يتم إدارتها يدويا لتحريك قاعدة الموتور لتحقيق الشد المطلوب.

علما بأنه إذا كان شد السير منخفضا ينعدم انتظام سرعة دوران المرادن وبالتالي عدد برمات الخيط ، بالإضافة إلى أنه بمرور وقت التشغيل تنخفض درجة الاحتكاك للسير. ويحدث انزلاق بين السير وطنابير المرادن أو الطنبورة الرئيسية للإدارة.

ويعتبر المردن العمودي الذي يدور بين اثنين من رولمان بلى من أسهل الأنواع من حيث الصيانة ، إلا أن الأحمال الغير متزنة للجزء الدوار للمردن شكل (٢٩) (Rotary Disk) (قرص الاحتياطي والتحريك) تحدث نوعا من عدم الاتزان ، ولذلك تصنع تلك الأجزاء من خامات خفيفة ذات سمك زفيع لتنظيم استهلاك الطاقة خاصة وان عمود المردن الرئيسي يحمل حملا ساكنا لوزن عبوة التغذية التي تتمركز بوسط العمود البلاستيك (Top Holder) والجلبة الكاوتش (Washer) ، وان القوى المضاعطة تكون مؤثرة على المردن الدائر عند نقطة الارتكاز السفلية . وذلك يراعي أن يكون كرسى حمل المردن قادر على تحمل أي اهتزاز.



شكل (٢٩)

وحيث أن استمرار التشغيل يعنى نقص وزن العبوة وبالتالي تختلف الحركة الديناميكية للقوة المؤثرة بسبب عبوة التغذية مع استمرار التشغيل، ولذلك فإن معظم القوى المؤثرة تعتمد على قرص الاحتياطي والتحريف.

ولذلك لابد من عمل اتزان لكل من قرص الاحتياطي وجلبة إدارة المردن كل على حده ومجتمعين حتى يمكن السيطرة على اهتزاز المردن.

تكوين ماكينة الزوى ١/٢ (Two For One) :-


يمكن تقسيم عمله الزوى إلى :-

- ١- منطقة التغذية (Feeding Zone).
- ٢- منطقة الزوى (Twisting Zone).
- ٣- منطقة التدوير النهائي (The Winding Unit).

أولاً: منطقة التغذية


تشمل المكان الذي توضع فيه عبوات التغذية (Feed Package) على حامل عبوة التغذية (Feed Support) (وهى على شكل الماجور) مثبت عليها عامود مفرغ من المركز قصير الطول ، وتلك القاعدة تكون سلكه تماماً أثناء عملية الزوى وينتج ذلك عن طريق طوق مغناطيسي يحزم تلك القاعدة ، ويساعد كبر حجم عبوة التغذية على خفض الوقت اللازم لإجراء عملية التغيير ، كما أن لطريقة لف الخيط ونظام رصه على ماسورة التغذية يسهل من عمله فكه ويقلل من مقاومته لعملية الفك أثناء التشغيل.

وقد ثبت بالتجربة أن رص الخيط في طبقات متوازية وبشكل خاص يساعد على زيادة حجم العبوة ، بينما يتم استعاض أي نقص في كمية الخيط المطلوب زويه (نتيجة عدم ثبات سرعة فك الخيط) من الخيط الاحتياطي الموجود حول قرص الاحتياطي (Reserve Disk) أسفل المردن شكل(٣٠) وفي حالة استنفاد كمية الخيط الاحتياطي يحدث قطع للخيط أثناء التشغيل ، وفي حالة انقطاع طرف الخيط فإن الفرملة



شكل (٣٠)

(Unwinding Unit Device) شكل (٣١) تعمل على إيقاف التغذية والإسكاف بطرف الخيط حتى يتم إعادة لضمه.



شكل (٣١)

ويتعرض الخيط في مساره من عبوة التغذية إلى عبوة المنتج النهائي إلى ثلاثة مناطق من ضبط الشد :-

- ١- ضبط شد الخيط عند إمراره من وحده ضبط الشد (The Twisting Device) الموجود في فراغ عبوة التغذية فوق عمود المردن.
- ٢- ضبط شد الخيط على اسطوانة الاحتياطي (Reserve Disk).
- ٣- ضبط شد الخيط على درافيل التغذية الزائدة (Over-Feed).

أهمية ضبط الشد:-

يتعرض الخيط إلى شد في مواضع مختلفة أثناء مساره ، بداية من فك الخيط من عبوة التغذية (Feed Package) حتى اللف النهائي علي العبوة النهائية (Take-Up-Package) ويتوقف الشد الواقع علي الخيط نتيجة سحبه من عبوة التغذية علي طريقة لفة حولها ، فقد يحدث تنذبذ في سرعة فك الخيط ولذلك نلجأ إلي فرملة الخيط في وحدة تنظيم الشد للحصول علي شد ثابت للخيط.


ويستخدم في حالة الألياف الصناعية الرفيعة المستمرة أسلوب (البلية والطبق) حيث يمر الخيط من خلال الثقب الموجود في قاع الطبق بحيث تملأ البلية تجويف الطبق وتمثل ثقل يضغط علي الخيط المار فيما بين البلية والثقب ، وتتكرر نقطة الإمساك للخيط داخل الشمعة (وحدة تنظيم الشد) والتي يعمل في مجموعها كعنصر تحكم في المحافظة علي كمية الخيط المطلوب تخزينه على اسطوانة الاحتياطي (Reserve Disk).

كما يضبط الشد لمعادلة الشد المتولد علي خيط البالون نتيجة مقاومة الهواء ، ويعتبر ثبات واستقرار شكل البالون المتكون حول عبوة التغذية مؤشرا علي انتظام الشد وبالتالي انتظام برمات الخيط.

ثانيا : منطقة الزوى (Twisting Zone)

تبدأ عملية الزوى بسحب طرف الخيط الملفوف علي عبوة التغذية شكل (٣٢) ليمر عموديا إلي وحدة ضبط الشد للخيط ثم يتجه بزواية قائمة ليخرج من قرص التخزين ومخل درافيل السحب.

ويتكون في كل لفة مردن برمتين الأولى عند اتجاه الخيط من العمودي خارجا من قرص التخزين ، والثانية عند وصول الخيط إلي أعلى قمة البالون.



شكل (٣٢)

ويتكون الجزء الدوار من المردن من ما يشبه الإناء ذو قاعدة سميكة تعمل كقرص للتخزين ثم تتسع جوانبه كلما اتجهنا لأعلى مكونا حافة (منحرفة) مائلة للداخل تقوم بعملية التحريف وهي التي تحدد قطر البالون المتكون ، أما جزء التخزين السفلي فيعمل علي معادلة الشد علي الخيط ويحافظ عليه عن طريق تخزين عدد من اللفات حوله ، مما يعمل علي التحكم في شكل البالون.

وإذا تتبعنا الأماكن التي يتعرض فيها الخيط للشد نجدها:-

- منطقة فك الخيط من علي عبوة التغذية (Feed Package) وتعتمد علي طريقة لف الخيط عليها، ولذلك يختلف الشد في عملية الفك وتتنذب سرعة الفك.
- منطقة جهاز تنظيم الشد (Tension Device) لتعويض ومعادلة قوي الشد المختلفة، ولذلك يرتفع الشد نتيجة إضافة وحدات فرملة الخيط لجعل الشد اقرب إلي الثبات.

- منطقة قرص التخزين (Reserve Disk).
- منطقة البالون (Balloon Zone).
- المنطقة السابقة لللف على العبوة النهائية (Pre-Take-Up).
- منطقة اللف النهائي (Take-Up-Package).

قرص الاحتياطي :

كلما كان القرص صغيرا مثل قطر المردن فانه يتكون عليه عدد كبير من لفات الخيط مما يزيد الشد الواقع علي الخيط عند خروجه لتكوين البالون مما يتسبب في قطع الخيط ، ويزيادة قطر القرص تدريجيا تقل معه عدد لفات الخيط وبالتالي يقل الشد تدريجيا.

إلا انه إذا كان قطر القرص كبيرا بحيث يلف الخيط علي جزء فقط من محيطه وبالتالي يخرج الخيط مباشرة ليكون تحت شد يعادل الشد الواقع علي البالون وهو شد عالي يتسبب في قطع الخيط.

ولقد ثبت بالتجارب إن الشد المناسب الذي يمكن السيطرة عليه يقع عندما تكون كمية الخيط الاحتياطي الملفوف علي درجة $450 : 270^\circ$ وانه إذا كانت كمية الخيط الاحتياطي اقل من 30° من قرص الاحتياطي فان الخيط يخرج غير مستقر ويصل الشد علي الخيط إلي أقصى قيمة فينقطع.

وتختلف زاوية الميل هذه (Delay Angle) تبعاً لحجم بويينة التغذية فتصل 450° عندما تكون بويينة التغذية كاملة وتقل تدريجيا إلي 270° عندما تكون بويينة التغذية علي وشك الانتهاء ، ويزداد شد البالون بقرب انتهاء الخيط علي بويينة التغذية حتى ما إذا قلت عن 30° انقطع الخيط.

وعندما ينتقل الخيط من قرص التخزين (قاع الجزء الدوار) نو القطر الصغير إلي حافة التحريف (قمة الجزء الدوار من المردن) نو القطر الكبير فان الشد يزيد نتيجة الاحتكاك الناتج من الميل ويتجه الخيط إلي اعلي مكونا البالون ، ولذلك يكون الشد اكبر في بداية تكوين البالون ثم ينخفض تدريجيا لتكوين اكبر قطر في البالون ثم يرتفع مرة أخرى ليقارب الشد عند قاعدة البالون وان كان الشد في قمة البالون يزيد قليلا نتيجة الاحتكاك بالدلائل.

ويعتمد البالون على :

- قطر قمة الجزء الدوار للمردن (حافة التحريف).
 - قطر قاع الجزء الدوار للمردن (قطر قرص الاحتياطي).
 - كثافة الخيط.
 - مقاومة الهواء.
 - سرعة الخيط.
- ويمكن تحجيم البالون بحواجز من الألمونيوم الصلب المغطى والأساتلس استيل إلا أنه ينبغي أن نضع في الاعتبار الاحتكاك الناتج عن أسطح وحدة التحجيم والذي يكون شديد التأثير على الخيوط الصناعية.

ويؤثر وضع دليل البالون (Balloon Guide) علي شد البالون ، فإذا كان شد البالون منخفضا دل ذلك علي انخفاض الدليل بل وان انخفاض الدليل أكثر من اللازم يؤدي إلي تعقيد أو طراوة لف الخيط ، وعلي العكس من ذلك إذا ازداد ارتفاع الدليل يزداد شد البالون وينهار الجزء السفلي من البالون خاصة في الخيوط الرفيعة.

ويزداد شد البالون بزيادة دوران المردن ، كما يعتمد الشد علي سرعة المردن/الدقيقة ، وسمك الخيط Yarn Denier علما بأنه إذا ازداد شد البالون عن الحد المسموح به بالنسبة لقوة شد الخيط ومرونته يتسبب في تشعير الخيط وقطعه (Causing Fluff And Yarn Breakage) ، ولذلك يجب حساب سرعة دوران المردن بحيث تكون في حدود المسموح به من حيث شد وسرعة الخيط.

عدد لفات المردن < ٢

$$\text{سرعة الخيط (متر/الدقيقة)} = \frac{\text{عدد لفات المردن} < ٢}{\text{عدد برمات المتر}}$$

وتتأثر سرعة دوران المردن بعدد برمات المتر ويمكن تحديدها

أقصى سرعة دوران للمردن (r.p.m) المسموح بها =

$$\frac{\text{عدد برمات المتر} \times \text{سرعة الخيط (متر/ دقيقة)}}{2}$$

وعلي ذلك إذا كانت سرعة دوران المردن ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) لفة في الدقيقة فمعني ذلك أن السرعة الخطية للخيوط الذي برمته ١٥٠٠ برمة/ متر

$$= \frac{2 \times 10000}{1500} = 13,3 \text{ متر / الدقيقة}$$

هذا وتلعب المسافة بين مردنين متتاليين (Gauge) دورا في تحديد مجال الخيوط المستخدمة ، حيث يزداد قطر البالون وبالتالي الشد عند تشغيل الخيوط السميكة.

ويتم التحكم في شكل البالون عن طريق كل من :-

- زاوية التراخي Delay Angle.
- وزن البلي Ball Tension.

كما يتم التحكم في زاوية التراخي عن طريق كل من:-

- وزن البلي Ball Tension .
- وزن الورد Washer Tensor.

وترتبط أوزان ورد الشد (Washer Tensor) بعدة عوامل :-

- سرعة التدوير Winding Speed
- (يخفض وزن الورد بزيادة سرعة التدوير) .
- عدد البرمات Number of Twist
- (زيادة وزن الورد بزيادة البرمات) .
- سرعة المردن Spindle Circulation
- (زيادة وزن الورد بزيادة سرعة المردن) .
- سمك الخيط Fineness Of Yarn
- (زيادة وزن الورد بزيادة سمك الخيط) .

حساس الخيط (Yarn Sensing) : شكل (٣١)

وهي وحدة استشعار لاستمرار مرور الخيط أثناء التشغيل وتوضع اعليّ قبة البالون (لليل البالون) ، وهي عبارة عن حساس من السلك يرتفع طرفه عند مرور الخيط وفي حالة انقطاع الخيط أو انتهاء العبوة يسقط طرف الحساس إلي أسفل ليعمل كفرملة لمنع لف الخيط حول المردن ومسكه.

ثالثا : التدوير النهائي (The Winding Unit)

يستخدم في زوي ٢ / ١ للخيوط الصناعية الرفيعة أسلوب التدوير بالتلامس، حيث يتم بناء العبوة النهائية وإدارتها بالتلامس مع درفيل (Drum winder) يستمد حركته مباشرة من صندوق التروس بالماكينة، ويتساوي تقريبا سرعة دوران العبوة مع سرعة دوران الدرفيل الذي يدور بسرعة ثابتة.

ويتم رص الخيط علي العبوة باستخدام رصاص (إصبع صغير) مثبت علي سيخ بطول الماكينة (يأخذ حركته من كامة في صندوق التروس) يتحرك حركة أفقية ترددية بحيث يكون الرصاص علي مسافة قريبة بين خط التماس بين الدرفيل والعبوة النهائية لإحكام تدوير الخيط.

ونظرا لحاجة خيوط البوليستر لمعالجتها حراريا فانه يلزم لف الخيوط لفا متوازيا تحت ضغط علي بوبين معدني اسطوانتي ذو نوع خاص ذات فلاتشة علي الجانبين بحيث تتكون العبوة بكثافة ثابتة وتحت شد منتظم داخل جميع أجزائها حتى يسهل سحب الخيط منها عند الاستخدام ، لذلك يصمم حامل العبوة (Cradle Assembly) بحيث يسمح لها بالتحرك حركة قائمة للحصول علي أقصى قطر للعبوة وبالضغط المناسب.

ونظرا لحاجتنا لتخفيف الشد المرتفع الناتج من مردن الزوى حني يمكننا الحصول علي رص جيد للخيط علي عبوة المنتج النهائي الذي يعتمد شكلها علي درجة الصلابة والكثافة.


لذلك يضاف درفيل تغذية زائدة (Over Feed Roller) قبل التدوير النهائي يعمل علي تخفيض الشد علي الخيط بالدرجة المناسبة لف علي عبوة المنتج النهائي.

زاوية الرص (Lease Angle) :

ترتبط زاوية الرص بالحركة الجانبية وعدد دورات السلندر، علما بأنه في حالة زيادة زاوية الرص فإن احتمالات انصرام طبقات الرص تزداد مع عدم انتظام شكل الملف وربما يتسبب ذلك في إهدار الخامة.

ويتحرك عمود الرصاصات جهة اليمين واليسار عن طريق اتصاله بكامة الرص وزراعتها (Traverse Cam & Lever) إلا أنه لمنع حدوث تركم لفات الخيط عند فلانشة السلندر (العبوة النهائية) مما يؤثر علي درجة ضغط الدرام علي هذا الجزء من الخيوط فيعمل علي إضعافها وعدم انتظام درجة تلامس الدرام مع طبقات الخيط الملفوفة علي السلندر وما يترتب علي ذلك من عدم انتظام البرمات.

ولذلك فقد الحق بكامة الرص كامة أخرى لعمل إزاحة (للأمام والخلف) لكامة الرص بحيث يضغط إصبع علي كامة الإزاحة فتتحرك للأمام والخلف فتنتقل نفس الحركة إلي كامة الرص لوجودها علي جلبة واحدة وتحديث إزاحة تدريجية للرصاص أثناء رصه للخيط ولفه علي السلندر بحيث تحديث إزاحة بمقدار ٥مم تدريجيا حتى ما إذا وصلت طبقات الخيط إلي حافة الفلانشة اليمنى تحديث إزاحة تدريجية للرصاص في الجهة العكسية إلي أن يصل إلي الفلانشة اليسرى ثم تعاد الدورة وهكذا.



شكل (٣٣)

وحدة التغذية الزائدة (The Over Feed) :

للحصول علي عبوة نهائية بالمواصفات المطلوبة من شد منتظم داخل جميع أجزائها حيث تقوم تلك الوحدة بخفض الشد العالي علي الخيط القادم من البالون لتحقيق الشد المناسب.

ويتكون الجهاز من قرصين بكل منها صف دائري من نتوءات (Indentation) معدنية أو سيراميك تسمح بحركة أسرع للخيط ، حيث إنها تسمح بزيادة طول الخيط أو بتغيير نسبة التغذية الزائدة ، فتعمل علي معادلة الشد بين الخيط القادم من البالون والشد علي الخيط قبل التدوير علي عبوة المنتج النهائي فهي بمثابة منطقة احتياطي أخرى للخيط.

ويتم معالجة قرص الجهاز جيدا وتغطيته بطبقة من الكروم أو البلازما (Plasma).

وهناك أمور يجب مراعاتها قبل وأثناء عملية التشغيل.

أما الأمور التي يجب مراعاتها قبل التشغيل فهي :-

١. هل الخيط موضوع داخل دليل الرص؟
٢. هل تم لف طرف الخيط علي السلندر (Take Up Bobbin) ؟
٣. هل تم تحميل السلندر علي درفيل الاحتكاك (Friction Drum) ؟
٤. مراجعة المسافة بين دليل البالون وطرف البويينة.
٥. التأكد من وجود دليل الخيط علي مركز المردن.
٦. مناسبة عدد بلي الشد وسمكه لنوع الخيط ومواصفاته.
٧. ضبط حساس الخيط Yarn Sensing بحيث تسقط الفرشة لمنع سحب الخيط المقطوع أو لفه حول المردن.
٨. مراعاة حرية حركة السلندرات المركبة علي كراسي السلندر (Cradle Brackets).
٩. مراجعة العلامات المحددة لكل من

- نمرة الخيط Deniar.
- عدد اليرمات Twist.
- اتجاه اليرم S-Z.
- نمرة اللوط Lot Number.

- حتى تتفادى الخلط بين أنواع الخيوط المختلفة.
١٠. مراجعة إجراء عملية التزبييت طبقا للجداول المرفقة بدليل التشغيل.
 ١١. فحص أي تآكل في السير أو أي اتساخ أو أي زيوت عليه حيث يتسبب اتساخ السير في خفض سرعة دوران المردن وحدوث أصوات غير طبيعية ، فيجب خلعه وغسله بمنظفات محايدة (Neutral Detergent) بالماء والصابون.
 ١٢. فحص حركة طنايير الشد والتأكد من دورانها بسهولة.

الأمور التي يجب مراعاتها أثناء التشغيل (Control Methods) :

١. إن يكون وضع وحركة سير الإدارة (Belt Running) في منتصف كعب المردن، كما يجب أن يتحرك في منتصف طنبور الإدارة الرئيسي.
- ويتم التحكم في ذلك عن طريق الطنايير الموجهة (Guide Pulley) مع ضبط الزجاج الموجود بطنبور الإدارة الرئيسية لضبط ميل الطنبور نفسه فإذا لم يضبط السير فهناك بكر الضغط Roller المستخدم كشدادات.
٢. عدم زيادة شد سير الموتور لمنع زيادة استهلاك القوى المحركة أو زيادة الحمل علي عمود الإدارة مما يقلل عمر رولمان البلي . وللتحكم في شد سير الموتور (Belt Tension Control) يفك سير الموتور، تلف يد التحكم في الشد للاتجاه المطلوب لتحريك قاعدة الموتور حتى يتم ضبط شد السير.
٣. يجب وضع عروة التغذية (البويينة) في مركز المردن بين حاجزي البالون.
٤. التأكد من مرور الخيط خلال دلائل الخيط المختلفة.
٥. مراجعة حركة عمود الرص (Traverse Lever) المتصل بكامة الرص (Traverse Cam) وبالتالي دلائل الخيط التي تتحرك جهة اليمين أو الشمال ٥ مم.
٦. مراعاة اتجاه دوران سير المراند (Spindles Belt) ودرافيل الاحتكاك (Drum Winders).

في حالة برم S

في حالة برم Z

السير: يتجه من اليمين إلى اليسار.

يتجه من اليسار إلى اليمين.

الدرام: درامات الجهة اليسرى تدور في اتجاه عقارب الساعة، أما الدرامات بالجهة اليمنى فتدور في عكس اتجاه الساعة (إذا نظرنا من إحدى طرفي الماكينة).

سحب الخيط: يسحب الخيط من عبوة التغذية من اليمين إلى اليسار (اتجاه الساعة).

يسحب الخيط من عبوة التغذية من اليسار إلى اليمين (عكس اتجاه الساعة).

٧. استبعد الخيط المقطوع من أجهزة السحب لمنعه من الالتفاف حول المردن، مع مراجعة ضبط طول الحساس (Drop Wire Control) بحيث يسقط علي منظم الشد فور انقطاع الخيط لمنع الخيط المرتخي من اللف حول المردن.

٨. ملاحظة شكل البالون (Balloon) بتسليط ضوء جهاز الاستروبوسكوب Stroboscope ، بحيث يسير البالون في منتصف الفراغ فإذا كان هناك اختلاف في شكل البالون وعدم ثباته دل ذلك علي عدم سهولة انسياب الخيط.

غير اجمع كل من :

- دليل البالون مع مركز المردن.
- عبوة التغذية في وضع عمودي.
- جهاز الشد (وضع غير طبيعي للورد).
- وجود أي خدوش أو زغبار علي دلائل الخيط.
- ثبات زاوية التراخي.

٩. فحص زاوية التراخي باستخدام جهاز الاستروبوسكوب (Stroboscope) إذا كانت اقل من ٣٠ يقلل الشد لان ارتفاع الشد يؤدي إلي خفض الزاوية.

١٠. مراجعة سرعة المردن باستخدام جهاز الاستروبوسكوب إذا كان انخفاض السرعة للمردن كلها فان ذلك يرجع إلي :-

- أ- قصور في شد سير إدارة المردن.
- ب- تلوث سير الإدارة ويجب تنظيفه بالماء والصابون.
- إذا كان انخفاض السرعة لبعض المردن فيرجع ذلك إلى :
 - أ- التفاف بعض زغبار الخيوط علي المردن.
 - ب- وجود زيوت علي المردن تحدث انزلاق للسير.
 - ج- جفاف شحم البلي.
 - د- قصور في شد سير إدارة المردن.

١١. مراجعة حرارة قواعد المردن ، سخونة قاعدة المردن تدل علي :

- أ- عدم ضبط وضع نهاية المردن مع مركز قاعدته.
- ب- جفاف الزيت في الخزنة.
- ج- وجود أجسام غريبة داخل الخزنة.

١٢. تستبعد عبوة التغذية التي تدور حول مركزها، ويرجع ذلك نتيجة دوران القرص الثابت لعدة أسباب :

- أ- التفاف الخيط علي المردن (نظف الخيوط الملفوفة).
 - ب- دوران بلي المردن (غير البلي).
 - ج- اهتزاز أو عدم اتزان المردن (غير المردن).
- مع ملاحظة أن دوران القرص الثابت قد يتسبب في طيران المردن نفسه بفعل القوة الطاردة المركزية.... وهذا يمثل خطرا كبيرا ، ولذلك تعمل القوة المغناطيسية Powerful Magnet علي إيقاف دوران المردن مع ضرورة التأكد من عدم تشابه أقطاب المغناطيس.

العيوب التي تظهر علي الخيط المبروم وعلاجها :-

أ- التشعير Mow :

يرجع ذلك الي :-

- خدوش (Scratches) بدلائل وممرات الخيط (Yarn Guide).
- احتكاك خيط البالون بأجزاء الماكينة الثابتة.
- وجود أتربة علي دلائل وممرات الخيط.

العلاج :-

- إزالة الخدوش بصنفرة دوكو Sand Paper نمرة ٨٠٠-١٠٠٠.
- تغيير أجزاء السيراميك المكسورة.
- تنظيف دلائل الخيط من الأتربة (Dusts) والمواد اللاصقة (Adhesives).

ب- عراوي Loop :-

الأسباب :-

- قد يرجع إلي خصائص الخامة نفسها Material .Property of The Yarn
- زيادة الضغط علي مكان معين.
- زيادة انسياب الخيط.

العلاج :-

- تنظيف دلائل الخيط.
- مراجعة ورد الشد (Washer Tensor).
- الاحتفاظ بالشد العالي عند لف الخيط علي العبوة النهائية.

ج- اختلاف يرمات الخيط :

Some Differences Between The Fixed Number of Twist And The Real Number.

١. زيادة اليرمات :

نتيجة انخفاض سرعة لف الخيط المزوي علي العبوة النهائية (السلندر).

ويرجع ذلك إلى :-

- سقوط الزغبار علي كراسي حمل السلندرات.
- هروب مسمار تثبيت الدرام (Drum).
- انفلات كويلن وصل عمود الدرام (Coupling Bolt).

٢. انخفاض البرمات.

نتيجة انخفاض سرعة المردن.

ويرجع ذلك إلى :-

- وجود زغبار علي المردن.
- وجود زيوت تسبب انزلاق (Slip) السير.
- ثقل رولمان بلي المردن نتيجة جفاف الشحم.
- لف خيوط علي بلي كرسي المردن.
- انخفاض شد سير المردن.

كيف نحسب إنتاج ماكينة الزوي؟

المعطيات :

٢٨٨	■ عدد مرادن الماكينة
٨٣٠ جرام	■ وزن خيط عبوة التغذية
١٥٠	■ نمرة الخيط بالدنير
٢٣٤٣	■ عدد برمات المتر
٨٧٠٠	■ لفات المردن / الدقيقة
%٢٧	■ تقلص الخيط

$$\frac{\text{إنتاج المردن} \times \text{عدد المرادن} \times \text{نمرة الخيط}}{\text{إنتاج الماكينة النظري}} = \frac{\text{الطول الثابت لترقيم الدنير}}{\text{الطول الثابت لترقيم الدنير}}$$

$$= \left(\frac{\text{لفات المردن} \times 2 \times \text{نسبة التقلص}}{\text{عدد برمات المتر}} \right) \times \text{عدد المرادن} \times \text{نمرة الخيط}$$

الطول الثابت لترقيم الدنير × جرامات الكيلو

$$\frac{\text{طول الخيط علي عبوة التغذية}}{\text{زمن تنشيط الدور}} =$$

إنتاج المردن بالمتر/ اليوم

$$= \frac{\text{وزن الخيط} \times 9000}{\text{عدد برمات المتر}} \times \frac{\text{لفات المردن} \times 2 \times \text{التقلص} \times 60 \times 24}{\text{النمرة}}$$

$$\frac{\text{عدد مرادن الماكينة} \times \text{وزن خيط عبوة التغذية}}{\text{زمن التنشيط}} = \text{الإنتاج الفعلي}$$

$$= \frac{1000 \times 9000 \times 24 \times 60 \times 288 \times \left(\frac{1,27 \times 2 \times 8700}{2343} \right)}{\text{الإنتاج النظري}}$$

١٠٠٠ × ٩٠٠٠

$$= 65,19 \text{ كيلو للماكينة / اليوم.}$$

$$\frac{2343}{24 \times 60 \times 1.27 \times 2 \times 8700} \times \frac{9000 \times 830}{150} = \text{زمن التقطيط}$$

$$= 3.67 \text{ أيام}$$

$$= 4 \text{ أيام}$$

$$\text{الإنتاج الفعلي} = \frac{0.830 \times 288}{4} = 59.76 \text{ كجم/ اليوم. أي كفاءة } 91.6\%$$

ولكن هناك وقت ضائع في عملية تقطيع السلندرات وتركيب البولين والسلندرات الفارغة وإعادة لضم الخيط.

ولذلك نضرب الإنتاج الفعلي $\times 0.8$ علي أساس أن الكفاءة 80%.

كيف نضع خطة تشغيل الكميات التالية ؟

عدد الماكينات اللازمة	إنتاج الماكينات الفعلي	زمن التشطيط باليوم	إنتاج الماكينات النظري	وزن خيط العمود	نسبة التناقص بالخيط	لغات المردين بالدقيقة	برمات المتر	النفرة بالانير	الكمية بالكيلو
٢٩	٦٨,٣	٣,٥	٧٤,٩٣	٨٣٠	٢٧	١٠٠٠٠	٢٣٤٣	١٥٠	٢٠٠٠
٢٥	٧٩,٧	٣	٩٤,٥٥	٨٣٠	١٤	٩٠٠٠٠	١٥٠٠	١٥٠	٢٠٠٠
٢٨	١٥٩,٤	١,٥	٢١٦,٧٦	٨٣٠	١٢	٧٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠	٤٥٠٠
١٧	٥٩,٧	٤	٦٥	٨٣٠	١٢	٧٠٠٠	١٥٠٠	١٣٥	١٠٠٠
٩٩ ماكينة									٩٥٠٠

* تخصم زمن تلقع وتركيب ولصم السلندرات والبرين، ويرجع ذلك لكفاءة الأيدي العاملة فإذا كانت كفاءة التشغيل ٨٠% نضرب قيم الإنتاج الفعلي $\times ٠,٨$.

وبذلك يزداد عدد الماكينات اللازمة للتشغيل ١٢٤ ماكينة.

التثبيت الحراري باستخدام الأوتوكلاف

Thermal Fixing Steaming Autoclave

تنشأ في جميع المنتجات النسيجية نتيجة مراحل التصنيع المختلفة نوعاً من التوتر وعدم الثبات للخامات النسيجية سواء كانت على هيئة شعيرات أو خيوط أو نسيج مما يتسبب في ظهور العديد من العيوب والاختلاف سواء في النمرة أو الوزن أو عدد البرمات أو حجم ومقاس الملابس أو الملمس أو اللون والمظهر السطحي للقمماش.

ولإزالة التوتر القائم بالخامات النسيجية وتثبيتها على الشكل والمقاس المطلوب، تجري عملية التثبيت الحراري في المراحل المختلفة للتصنيع.

مجالات الاستخدام المختلفة :-

١. تثبيت الخيوط المضخمة
(Thermal Fixing Of Textured Yarns)
٢. تثبيت برمات الخيوط الطبيعية والصناعية
(Fixing Of Spinning on Natural or Synthetic Fibers)
٣. تبخير الخيوط الصوفية على هيئة شلال
(Steaming Of Wool in Hanks)
٤. تثبيت التصميمات المطبوعة على أقمشة الصوف الصناعي
(Fixing of Printing on Wool Synthetic Woven)
٥. تثبيت الخيوط الصناعية في ملابس التريكو.
(Thermal Fixing Knitted Synthetic Fibers)
٦. تضخيم خيوط الاكريليك HB على هيئة شلال.
(Stabilization of Acrylic Fibers HB in Hanks)

وتتنوع برامج انجاز التثبيت الحراري باستخدام الأوتوكلاف مما يتناسب مع طبيعة الخامة والمنتج.
وهناك ثلاثة برامج أساسية علي النحو التالي:-

البرنامج الأول : (First Cycle)

يستخدم أسلوب التسخين التدريجي فترفع درجة الحرارة تدريجيا حتى ٩٥°م طبقا لعدد برمات وطبيعة خامة الخيط ، ثم تثبت درجة الحرارة لزمان معين ثم تجري عملية تبريد (Pre-heating, Holding time, Cooling)

ويتناسب هذا الأسلوب مع :-

- تثبيت الخيوط المغرولة من خامات طبيعية أو صناعية.
- انجاز عملية تضخيم خيوط الاكريليك HB علي هيئة شلال.
- تبخير شلال الخيط الصوفية.

البرنامج الثاني : (Second Cycle)

وفيه تجري عملية تضخيم هوائي للأوتوكلاف ثم يتبعها عملية تسخين ثم تفريغ ثم تسخين ثم تبريد.


Vacuum, Heating, Vacuum, Heating, Cooling.

وترفع درجة الحرارة إلي ٩٥°م تحت ضغط (+2 bar : -1) ويتناسب هذا الأسلوب أيضا مع الحالات السابق ذكرها بالأسلوب الأول.

البرنامج الثالث : (Third Cycle)

حيث تجرى عملية تفريغ ثم تسخين إلى درجة ١٣٠° م ثم تفريغ يتبعه عملية تسخين ترفع فيها درجة الحرارة إلى ١٦٠° م ثم تبريد بحيث تتم العملية تحت ضغط (-1 : +5 bar).

Vacuum, Heating (Staggered and Successive)



شكل (٣٤)

برامج التثبيت الحراري

وتتناسب تلك الطريقة مع معظم الحالات مثل:-

■ التثبيت الحراري للخيوط المتضخمة.

Thermal-Fixing Of Textured Yarns.

■ التثبيت الحراري للخيوط المتجمعة علي شكل حبل.

Thermal-Fixing of Threads in Cable.

■ التثبيت الحراري لخيوط التريكو الصناعية.

Thermal-Fixing of Knitted Synthetic Fibers.

■ تثبيت لخيوط المغزولة من خامات طبيعية أو صناعية.

Fixing of Spinning of Natural or Synthetic Fibers.

■ تبخير شال الصوف.

Streaming of Wool in Hanks.

■ تثبيت التصميمات المطبوعة علي أقمشة الصوف الصناعي.

Fixing of Printing on Wool Synthetic Wovens.

وفي جميع الحالات السابقة يراعي تغطية المنتجات حتى لا يتساقط عليها البخار المتكاثف.

برامج أخرى :

وقد تتطلب بعض الأصناف مثل خيوط الحياكة أنظمة أخرى من البرامج حيث تحتاج إلي درجة حرارة اعلي من ٢٠٠°م جافه Sewing Yarn $\geq 200^{\circ} \text{C}$ With Dry Heat.

هذا وتزود الماكينات بجهاز لتنظيم حرارة البخار لضمان انتظامه حول البكر السفلي والعلوي علي تروولي التغذية (Introduction Trolley) حيث يقوم هذا الجهاز بتحريك ودوران البخار داخل الكابينة لتنظيم درجة حرارة البخار المحيط بالخامة.

ولهذا الجهاز أهمية كبرى إذ انه في حالة غيابه ، أي عدم دوران البخار ، فان طبقات البخار المحملة بدرجات الحرارة تزداد تدريجيا من أسفل إلي اعلي بحيث تتعرض الخيوط الموجودة بأسفل التروولي لدرجات حرارة غير كافية ، بينما تتعرض الخيوط بالطبقات العليا إلي درجات حرارة اكبر مما هو مطلوب ، مما يؤدي إلي وجود اختلاف في المعالجة وخاصة في الخامات الدقيقة.

ويصنع سقف الماكينة من جدار مزدوج لمنع تكاثف البخار وتساقط قطرات الماء علي الخيوط ، علاوة علي أن هذا الجدار المزدوج يضمن انتظام توزيع البخار وتخفيض درجة حرارته حتى لا تتعرض الخيوط إلي ما يعرف بالصدمة الحرارية Thermal Shock عند تعرضها لحرارة عالية مباشرة مما يسبب اختلاف ألوان الخيوط.

فكرة التشغيل :

بعد إدخال العربية (التروالي) بالخامة داخل الحاوية (الكابينة) وغلقها تبدأ مضخة التفريغ عملها لإحداث تفريغ عالي ثم يبدأ الإمداد بالبخار حتى ترتفع درجة الحرارة داخل الكابينة حتى إذا ما وصلت إلي ١٠٠°م يفتح صمام صرف البخار لضمان سلامة الحاوية خوفا من تدميرها نتيجة زيادة الضغط داخلها خوفا من تدميرها نتيجة زيادة الضغط داخلها عن الضغط الجوي وبذلك ينخفض الضغط داخل الحاوية.

وتنتقل الطاقة الحرارية إلي داخل طبقات الخيط نتيجة أحداث التفريغ وإمرار البخار الساخن. ثم تجري عملية تفريغ ثانية (No2.VACUUM) بهدف التخلص من الرطوبة الموجودة في الخيط مع ضبط زمن التفريغ وفقا لنوع خامة الخيوط حتى لا يحدث لها تجفيف زائد. ثم تتوقف مضخة التفريغ وتبدأ عملية الإمداد الثاني بالبخار (No2 Steam Supply) الساخن.

وحيث أن السلنترات (الملفوف عليها الخيوط) مصنوعة من خامة بطينة التوصيل الحراري ، فيتم تسخينها علي مرحلتين في عملية الإمداد الأولي بالبخار ثم في عملية الإمداد الثانية بالبخار حتي تصل إلي درجة الحرارة المطلوبة ، ويرجع ذلك إلي أن طبيعة الخامات الصناعية تنكمش جدا عند تسخينها ونظرا لأن لانكماش يبدأ بالطبقات الخارجية للخيوط بينما تكون الطبقات الداخلية منها مضغوطة مما قد يتسبب في عدم وصول الحرارة الكافية لها وحدوث تشوه للخيوط.

ثم تجري عملية التفريغ الثالثة (No 3 Vacuum) لنفس غرض التفريغ السابق ثم يفتح صمام إمداد الحاوية بالهواء حتى يتعادل الضغط داخل الحاوية مع ضغط الهواء الجوي ثم يفتح باب الحاوية وتتحرك العربية (التروالي) للخارج ليتم فرزها وفحصها ظاهريا للتأكد من عدم وجود تجعدات عند فرد الخيط.

ثم توجه السلندرات إلي:

١. ماكينة التسديه.
٢. ماكينة تدوير الجامبو لاستخدامها للحمة (Jumbo Winder).

ماكينة تدوير "جامبو" (Jumbo Winder) شكل (٣٥)


ويتضح من الاسم ضخامة حجم البوبينة إلي يتراوح إبعادها ما يلي :

قطر الماسورة	٢٤٠ مم.
طول الماسورة	٣٠٠ مم.
قطر الفلانشة	٣٠٠ مم.

ويبلغ وزن البوبينة بالخيط ٥ كجم تقريبا.

وتعمل بسرعة لف ٦٠٠ - ٦٥٠ متر دقيقة.

ويتم لف الخيط عليها بشكل متوازي حيث يتم التحكم في حركة الرصاص الجانبية تبعاً لنمرة الخيط. ويستخدم هذا النوع من البوبين في أنوال ضغط الماء النفثات Water Jet Loom .



شكل (٣٥)

بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند تشغيل ماكينات تدوير الجامبو :-

■ نظرا لاختلافات اتجاه البرم في الخيوط ، ولمنع حدوث عملية خلط أو احتمال الخطأ واستبدال خيوط ذات برمات يمين مع أخرى ذات برمات شمال فانه يخصص لكل صنف بوبين ذو لون محدد ، كأن يستخدم البوبين الأزرق للخيوط ذات البرم اليمين والبوبين الأبيض للخيوط ذات البرم الشمال.


■ من المهم جدا ربط طرف الخيط بالمكان المخصص له بفلائشة بوبينة الجامبو قبل بدء عملية التدوير .

■ يجب مراعاة شد الخيط أثناء عملية التدوير ، حيث أن مقدار الشد عامل أساسي للتحكم في درجة صلابة طبقات الخيط الملفوف وكثافتها وينصح عادة بأن يكون مقدار الشد يتراوح بين ٠,٢ : ٠,١٥ جرام/الدنير فمثلا يستخدم شد مقداره ١٥ جرام عند تدوير خيط من نمرة ٧٥ دنير وهذا يحقق درجة صلابة لطبقات الخيط مقدارها ٦٠-٧٠° .

■ يجب فحص البوبين الناتج من حيث :-

- ١ . درجة صلابة طبقات الخيط الملفوف.
- ٢ . وجود تويرير بالخيط.
- ٣ . وجود تلوث بالخيط.
- ٤ . تشوه في شكل البوبينة كأن تكون ذات أطراف مترابكة عند الجانبين – أو تكون أطراف ناقصة.
- ٥ . اختلاف برمات الخيط أو عدم انتظام البرم.
- ٦ . وجود عراوي برم زائد يؤدي إلى وجود ما يعرف بالعرقصة (Snarl).

- يجب وضع العلامات المحددة لنوع وبرمات الخيط ونمرته.
- تركيب غطاء (Cap) علي السلندر أثناء سحب الخيط ولفه علي بوبينة الجامبو لضمان انتظام عملية السحب وعدم برم الخيط مما يؤثر علي عدم انتظام شد الخيط أثناء عملية التدوير. ويوضح شكل (٣٦) كاب السلندر (Cylinder Cap) ومنظم الشد (Cylinder Cap Tension).



شكل (٣٦)

الباب الثالث تسدية الخيوط (Warping)

تنقسم عملية تسدية الخيوط إلى أسلوبين :-

- الأول : للخيوط الفردية (المحلولة) ويعرف بالاسطوانات (المباشر) .
الثاني : للخيوط المزوية ويعرف بالقضبان (الغير مباشر) .
وفي كليهما يركب البوبين علي حوامل تنتوع إشكالها كما هو مبين بالشكل رقم (٣٧) .

النوع الأول : (Turn-Table Type)


ويتكون الحامل من مجموعة من العربيات التي يمكن دورانها حول محورها ، بحيث يستطيع العامل تركيب البوبين من الخارج ثم يدبر العربة حول محورها ١٨٠° ليصبح البوبين للداخل لتسحب منه الخيوط .
ويساعد هذا الترتيب علي توفير وقت تركيب البوبين علي الحامل من جهة الخارج أثناء تشغيل ماكينة التسدية .

النوع الثاني : (Trucking Type)


ويتكون الحامل من مجموعة من العربيات المتحركة علي عجل بحيث يتم تركيب البوبين عليها خارج الحامل ثم تضاف إلي الحامل فيما بعد حيث تستبدل العربيات الفارغة بأخرى محملة بالبوبين فيتم توفير وقت التقلية والتركيب علي نفس الحامل ، ويتم سحب الخيوط من الخارج .

النوع الثالث : (Double Frame Type)


وهو حامل مزدوج لزيادة سعة الحامل فهو بمثابة حاملين من النوع السابق وقد تم ربطهما معا .




Turn-table type
Single end
Inside drawing-off




Trucking type
Single end
Outside drawing-off



Double frame type
Single end
Outside drawing-off



Magazine type
Double end
Inside drawing-off



V-reel type
Single end
Outside drawing-off

شكل (٣٧)

النوع الرابع : (Magazine Type)

وهو حامل مخزني يخزن عليه عدد مضاعف من البوبين بحيث يربط طرف الخيط للكونة المخزونة في نهاية خيط الكونة المسحوبة فلا يتعطل العمل من أجل تغيير البوبين الفارغ ويتم سحب الخيوط من داخل الحامل .

النوع الخامس : (V-Cree Type)

يأخذ الحامل شكل V ليتمكن العامل من الدخول لقلبه لتركيب البوبين من الداخل .

هذا وتزود حوامل البوبين بأجهزة لتنظيم شد الخيط أثناء سحبه لإجراء عملية التسدية لضمان الحصول علي سدوات جيدة منتظمة الشد علي جميع خيوطها .

وتعد أجهزة الشد مثالية عندما تتحكم في ثبات شد الخيوط دون اعتبار لسرعة التسدية وحجم البوبينة ونوع الخيط .

ويوضح الشكل (٣٨) بعض أجهزة تنظيم الشد يدويا :


النوع الأول : جهاز تنظيم الشد يدويا باستخدام الحلق (Ring)
ليتناسب مع الخيوط الصناعية المستمرة .

النوع الثاني : جهاز تنظيم الشد يدويا باستخدام الحلق والأتقال
(Weight Washer and Ring) ويتناسب مع الخيوط الصناعية المستمرة (Filament Yarns) .

النوع الثالث : جهاز تنظيم الشد يدويا باستخدام الأتقال ويتناسب مع الخيوط
المغزولة (Spun Yarns) .

النوع الرابع : أجهزة تنظيم الشد ذاتيا والتي تتميز بثبات مستوي
الشد دون اعتبار لسرعة المختارة (٢٠٠ - ١٥٠٠ متر/ الدقيقة) .


كما تزود الحوامل بمبيّنات للكشف عن أماكن الخيط المقطوع كما تزود بمبيّنات لتسهيل عملية ترتيب ألوان التصميم ، حيث يضيء المؤشر في أماكن البوبين مبيّنا عليه الرقم والحرف لتسهيل ترتيب الألوان التي يتم إدخال بياناتها باستخدام كمبيوتر خاص .




النوع الأول



النوع الثاني



النوع الثالث



النوع الرابع

شكل (٣٨)

أساليب تسدية الخيوط المفرد (Single-End-Sizing System)

النظام الأول: شكل (٣٩) (Beam to Beam System) من مطوه إلى

مطوه.

أ- تسحب الخيوط من حامل البوبين^(١) (الذي يتراوح قوته من ٨٠٠ - ١٥٠٠ خيط) لتلف علي مطوه ماكينة التسدية^(٢) (Warper) وفي هذه المرحلة يسهل إصلاح الخيوط المقطوعة أثناء عملية التسدية ، (خاصة إذا كانت جودة الخيوط غير جيدة) مما يساعد علي زيادة كفاءة ماكينة البوش في المرحلة التالية .

ب- تركيب المطاوي السابقة (والتي تتم بها إزالة عيوب الخيوط المقطوعة وإصلاحها) علي حامل التغذية^(٣) (Supply Stand) الخاص بماكينة البوش ، حيث تضاف مادة التقوية للخيوط ثم تجفيفها ولها علي مطاوي ماكينة البوش^(٤) (Sizing Machine)

ونظرا لانخفاض عيوب الخيوط ومعالجتها في المرحلة السابقة ، فان ماكينة البوش تعمل دون توقف وبذلك ينخفض الفقد الزمني نتيجة تقطيع الخيوط ، وينتج في النهاية مطوه منتظمة من الخيوط المبوشة وبدون خيوط ناقصة أو مقطوعة .

ج- تركيب الطاوي المبوشة علي حامل ماكينة التجميع^(٥) (Beamer) بحيث يبلغ مجموع خيوط المطاوي عدد الخيوط اللازم وضعها علي مطوه ماكينة النسيج فإذا كان عدد الخيوط السداء ٨٠٠ خيط فانه يتم تجميع عدد ١٠ مطاوي كل منها ٨٠٠ خيط .

ويتميز هذا الأسلوب بما يلي :-

١. جودة عالية: (High Quality)

يستخدم هذا الأسلوب في تسدية الخيوط الغير جيدة والتي يتكرر تقطيعها أثناء عملية التسدية مما يؤدي إلي تكرار إيقاف الماكينة ، فهو أسلوب يتيح إصلاح الخيط المقطوع أثناء عملية التسدية مما يؤدي إلي زيادة كفاءة ماكينة البوش .


٢. تخفيض نسبة استهلاك الخيوط : (Minimum Yarn Loss)

في حالة عدم تساوي أطوال الخيوط علي البويين المركب علي الحامل فان انتهاء الخيط علي إحداها لن يعطل عملية البوش ، ولذلك فان عملية البوش تتم بأقل فقد في الخيوط .

٣. تحسين كفاءة التشغيل (Improved Operation Efficiency) :


يقل هذا الأسلوب الزمن الفاقد في تزويد الحامل بالبويين عند طلب أطوال قصيرة ... وبالتالي يحسن من كفاءة ماكينة البوش .

من مطوه إلى مطوه



شکل (۳۹)

من حامل الكون إلى المطوه



شکل (۴۰):



شكل (٤١)



النظام الثاني : (Creel to Bean System) من حامل الكون إلى المطواه

شكل (٤٠).

- أ- تسحب الخيوط من حامل البوبين (Creel)^(١) (الذي تتراوح قوته من ٨٠٠ - ١٥٠٠ خيط) مباشرة إلى ماكينة البوش^(٢) (Sizing Machine) حيث يتم تقوية الخيوط وتجفيفها ولفها على مطاوي ماكينة التجميع (Section Beam) .
 - ب- توضع المطاوي على حامل ماكينة التجميع^(٣) (Beam Creel) حيث يتم تجميع الخيوط من المطاوي ولفها على مطواه ماكينة النسيج (Loom Beam) .
- ويتميز هذا الأسلوب بتحقيق درجة عالية من الجودة الانتفاعية إذا كان البوبين خالي من العيوب .

النظام الثالث: (Non-Sizing System) عدم تيويش الخيوط شكل (٤١)

- أ- يتم إسقاط عملية التقوية (البوش) من خط الإنتاج في حالة استخدام خيوط مبرومة ، فيتم سحب الخيوط من حامل البوبين^(١) ولفها على مطاوي ماكينة التسدية^(٢) (Beam Warper) . وقد تضاف مواد التزييت أو التشميع في تلك المرحلة إذا لزم الأمر .
- ب- توضع مطاوي ماكينة التسدية الناتجة على حامل ماكينة التجميع^(٣) (Beamer) وتلف الخيوط بالبعد اللازم على مطواه ماكينة النسيج (Loom Beam) .



شكل (٤٤)
ماكينة التسدية المباشرة

وهناك بعض النقاط الهامة التي يجب مراعاتها في عمليات التشغيل لضمان الحصول على مطاوي ميوشة جيدة :

١. يجب تتناسب نسبة مادة التقوية المضافة إلي محلول حمام البوش مع نوع الخيط ونمرته بحيث لا تقل فيحدث تويير وتقطع للخيط أثناء التشغيل علي أتوال النسيج ، ومن ناحية أخرى لا تزيد النسبة أيضا فيحدث تصلب للخيط وتقصيفه .
٢. ضرورة انتظام توزيع محلول البوش بالتساوي علي عرض درفيل العصر بالكامل (حيث يستخدم أسلوب العصر بالضغط العالي ١٥ كيلو نيوتن 15 KN) .
٣. التحكم في ضبط درجة الحرارة بكل دفقة داخل غرف الهواء الساخن (الأفران) والسلندرات وأحواض البوش بحيث يتم تجفيف الخيوط بسرعة دون الإضرار بخواص الخيط .
 - يستخدم في السرعات العالية درجة حرارة ١٦٠ - ١٥٠ °م .
 - يستخدم في السرعات المنخفضة درجة حرارة ١٢٠ - ١٣٠ °م .
٤. تأمين حالة الخيط داخل غرف الهواء الساخن بحيث يتم تجفيفها دون أن تتلامس مع بعضها وبالتالي المحافظة علي نعومة واستدارة الخيط .
٥. التحكم في ثبات الشد ومقداره بما يتناسب مع نوع ونمرة الخيط سواء أثناء سحب الخيط أو لفه علي المطاوي .
٦. أن نضع في اعتبارنا أن زيادة سعة حامل البوبين وبالتالي عدد الخيوط المستخدمة ، يقلل من عدد مطاوي ماكينة التجميع وبالتالي زيادة الإنتاج .

محلول البوش : (Size Liquid)

يستخدم لأنوال النسيج ذات ضغط الماء النفاث
Acryl Size WJL (Water Jet Loom) مادة بوش

ويتكون محلول البوش من :-

- مادة بوش .
- عامل تزييت لمنع التشعير وإكساب الخيط المرونة Oiling Agent
- عامل منع تولد شحنات الكهرباء الاستاتيكية Antistatic Agent .
- عامل منع تكوين الرغاي Antifoaming Agent .
- ماء يسر Soft Water .

وتوضع مادة البوش في صندوق الخلط مع ٢٠٠ لتر من الماء النقي في درجة حرارة ١٥ - ٣٠ م مع التقليب ، وبعد التأكد من حدوث الإذابة تضاف المواد المساعدة بالوزن طبقا لتعليمات الشركة المنتجة ، ثم يستكمل المحلول بالماء تبعا للحجم المطلوب (حوالي ٦٠٠ لتر) ويقلب المحلول لمدة عشر دقائق .

ثم ينقل المحلول من الخزان إلى حوض المحلول بماكنة البوش .

مثال : لخلطة محلول البوش

- ٣ كيلو مادة تفتيح الشعيرات لتغلغل السائل داخل الخيط AS 10 .
- ٢ كيلو مانع توليد شحنات الكهرباء الاستاتيكية ST 20 .
- ٢ كيلو عامل تزييت لليونة ومنع التشعير DE 50 .
- ٢٠٠ كيلو مادة بوش NP 300 .
- ٤٠٠ كيلو ماء يسر

(جميع المواد من شركة تكس كيم بالعاشر من رمضان)

ويمكن تقسيم منطقة البوش الى أربعة مناطق :

١ . منطقة حامل المطلوي (Beam Stand Section)

وفيها يكتسب السداء الشد المناسب نتيجة فرملة السداء في عكس اتجاه السحب ، ويحتفظ بقيمة الشد الثابت حتى مع انخفاض طبقات السداء الملفوف أو زيادة سرعة الماكينة أو تخفيضها أو حتى عند وقوف الماكينة .

٢. منطقة البوش : (Sizing Section) شكل (٤٢)

وفيها تسحب خيوط السداء من المطاوي المركبة علي حامل المطاوي ويتم تطريحها بالمشط ثم تمرر علي درافيل التوجيه لتغمر في محلول البوش ، ثم تعصر بإمرارها بين درافيل العصر ثم توجه الخيوط إلي حجرة التجفيف بالهواء الساخن .

ويراعى تحريك المشط لأعلى ولأسفل ولليمين واليسار لتغيير أوضاع الخيوط للمحافظة علي كسوة الدرافيل من التآكل ومع ذلك فانه يتم تجليخ طبقة الكسوة علي فترات أو استبدالها إذا لزم الأمر .

علما بان خامة الكسوة Nitril Rubber (التي تتحمل الحرارة وتقاوم تأثير الزيوت والتآكل بالاحتكاك) بسمك ٢٠ مم ودرجة صلابتها ٥٠ JIS .

ويراعى الاحتفاظ بدرجة حرارة محلول البوش بالخزان الجزني عند درجة ٤٠ - ٦٠ °م نظرا لأن للحرارة تأثير كبير علي قدرة المحلول علي التغلغل داخل الخيط .

كما يراعى منع تجمع مادة البوش (ألياف صناعية تجف بسرعة مكونة فيلم قوي جدا) في أماكن السحب بالدرافيل السفلية في حالة إيقاف الماكينة عند قطع الخيط أو تغيير مطوه .

ولنفس السبب يتدفق الماء علي سطح قضبان تقسيم السداء إلي عدة مستويات لتسهيل وسرعة إتمام عملية تجفيف السداء المبوش داخل غرف التجفيف بالهواء الساخن .

كما يراعى أيضا أن تحريك مشط الاشتيك في الاتجاهات المختلفة لتجنب تآكل بشرات المشط ولمنع ترسيب مواد البوش عليه .

٣. منطقة التجفيف (Drying Section)

يستخدم في عملية التجفيف طريقتين :

- أ- التجفيف بالهواء الساخن (Hot Air Drying)
- ب- التجفيف بالسندرات (Cylinder Drying)

حيث يتم تجفيف السداء المبوش في غرفة الهواء الساخن كمرحلة أولى ثم يجفف علي السندرات تجفيف نهائي ثم يتجه السداء إلي لف المطاوي.

وتقسم غرف التجفيف (التي يبلغ طولها ٨ متر) إلي قسمين يزود كل منهما بالبخار الساخن مع وجود مروحة تقليب وتوزيع الهواء علي أن يدفع الهواء الساخن في اتجاه سير السداء بالغرفة الأولى وفي عكس الاتجاه بالغرفة الثانية بعدل ٣ متر/ الثانية تقريباً .

وتجري عملية شطف للهواء النقي للتهوية مع ملاحظة أن زيادة حجم الهواء المشفوط يخفض من درجة حرارة غرفة التجفيف مما يتطلب دفع كمية أكبر من الهواء الساخن بين طبقات السداء وعلي العكس إذا انخفضت كمية الهواء المشفوط يؤدي إلي تنذب درجة الحرارة داخل غرفة التجفيف .

أما سلندرات التجفيف فتكون من ثلاث سلندرات بقطر ٨٠ سم من الاستانلس استيل علاوة علي عدد سلندرين من التفلون لزيادة مساحة تلامس السداء بالسلندرات الساخنة التي تمد بالبخار الساخن بداخلها مع المحافظة علي ثبات درجة حرارتها باستخدام الترموستات .

٤ . منطقة التسدية : (Warping Section)

تسحب الخيوط المبوشة (بعد تجفيفها) تحت شد منتظم ويضبط عرض السداء قبل لفه علي المطواة باستخدام مشط زجاجي Zigzag Comb الذي يتحرك حركة ٥ مم ترددية لأعلي وأسفل مع انحدار بسيط لمنع تآكل أبوابه وللمحافظة في نفس الوقت علي طبقة الكاوتش الكاسية للدرافيل .

ويستخدم ضغط الهواء لتحقيق صلابة طبقات الخيوط الملفوفة علي المطواة حيث يضغط درفيل علي طبقات السداء لتسوية سطح الخيوط ولضمان تساوي الشد عليها ويتم التحكم في ضغط الدرفيل أوتوماتيكياً بحيث لا يختلف الضغط علي المطواة مع زيادة طبقات السداء الملفوف .

تسدية الخيوط المزوية بأسلوب القضبان (الغير مباشرة)

إذا كانت طريقة تسدية الخيوط المحلولة بطريقة الاسطوانات (الطريقة المباشرة) يتم فيها لف مجموع خيوط السداء علي مطوه واحدة أو تقسيم إجمالي عدد الخيوط علي عدد من المطاوي ثم تجميعهم علي مطوه واحدة.

فإن أسلوب تسدية الخيوط المزوية بطريقة القضبان (الطريقة الغير مباشرة) تعتمد علي تقسيم عدد خيوط السداء إلي أجزاء يعرف كل جزء منها بالرباط أو القضيب يتم لفة علي برميل بشكل مائل (مستند علي زراع الميل) حتى لا يحدث انزلاق وتراكم الطبقات فوق بعضها لذلك يحدث إزاحة تدريجية لكل طبقة وتلف الطبقات فوق بعضها بشكل مائل وبزاوية ميل ترتبط مقدارها بنمرة الخيط وطول السداء (عدد اللفات).

طريقة حساب المشط

٦٨	مثال : عرض السداء
٤٨٥٠ خيط	عدد خيوط السداء
٣٨٠	عدد الكون علي الحامل
١٠	عدد أبواب المشط علي البوصة

$$\therefore \text{كثافة خيوط السداء بالبوصة} = \frac{\text{عدد خيوط السداء}}{\text{عرض السداء}}$$

$$= 68 \div 4850 = 71,323 \text{ خيط / البوصة}$$

$$\text{عدد الأربطة} = \frac{\text{عدد خيوط السداء}}{\text{عدد كون الحامل}} = 380 \div 4850 = 12,76 \text{ رباط}$$

$$= 12 \text{ رباط ويتبقى } 290 \text{ خيط}$$

$$\text{عرض الرباط} = \frac{\text{عدد كون الحامل}}{\text{عدد خيوط البوصة}} = 380 \div 71,323 = 5,328 \text{ بوصة}$$

$$= 135,4 \text{ مم}$$

$$\text{عدد أبواب الرباط} = \text{عرض الرباط} \times \text{عدد أبواب البوصة}$$

$$= 10 \times 5,328 = 53,3$$

$$\text{عدد خيوط الباب} = \frac{\text{عدد كون الحامل}}{\text{عدد أبواب الرباط}} = 380 \div 53,3 = 7,1 \text{ خيط / الباب}$$

أي يوضع في كل باب ٧ خيوط ويوضع في الباب العشر ٨ ويكرر ذلك حتى تنتهي من ١٢ رباط

وفي الرباط الأخير نخصم من عدد كون الحامل ٩٠ كونه ليكون عدد خيوط الرباط الكماله ٢٩٠ خيط

طريقة حساب مشط V (V-Shaped reed)

٦٠	مثال : عرض السداء
٤٠٠٠ خيط	عدد خيوط السداء
٤٨٠ كونه	عدد الكون علي الحامل
١٢	عدد أبواب البوصة

$$\therefore \text{كثافة السداء} = \frac{\text{عدد خيوط السداء}}{\text{عرض السداء}} = 60 \div 4000$$

$$= 66,67 \text{ خيط / البوصة}$$

$$\text{عدد الأربطة} = \frac{\text{عدد خيوط السداء}}{\text{عدد كون الحامل}} = 480 \div 4000$$

$$= 8 \text{ رباط} + 160 \text{ خيط}$$

$$\text{عرض الرباط} = \frac{\text{عدد كون الحامل}}{\text{كثافة السداء}} = 480 \div 66,67 = 7,199 \text{ بوصة}$$

$$\text{إذا كان عدد أبواب مشط V} = 122$$


$$\text{عدد خيوط الباب} = \frac{\text{عدد كون الحامل}}{\text{عدد أبواب المشط}} = 122 \div 480 = 3,9$$

نضع في كل باب ٤ خيوط حتى الباب التاسع ثم نضع في الباب العاشر ٣ خيوط .


نراجع عرض الخيوط (الرباط) ونحرك يد فتح وغلق المشط لضبط عرض الرباط المطلوب .

يخصم في الرباط الأخير ٣٢٠ كونه ليصبح عدد خيوط الرباط الكماله ١٦٠ خيط .

طريقة حساب مشط V :



عرض الرباط = ω_2 ١٨٣ مم
 زاوية معلومة = α ٩٠°
 كثافة المشط = β ١٢ باب/ بوصة



وحيث أنه يستخدم المشط لرباط واحد
 فإن طول الجانب الواحد من المشط =

$$\frac{91,5}{\omega_1} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \cos 45^\circ$$

$$\frac{91,5}{\cos 45^\circ} = \omega_1$$

$$129,42 = \frac{91,5}{0,707}$$

∴ الطول الفعال للمشط V للرباط الواحد = ω_1

$$258,84 = 129,42 \times 2 =$$

وحيث أن كثافة المشط ١٢ باب/ البوصة

$$\therefore \text{عدد أبواب المشط} = 122,28 = 12 \times \frac{258,84}{20,4} = 122 \text{ باب}$$

ضبط نسبة التغذية Feeding Rate وزاوية الميل Inclination Angle

في الحالات المشابهة لما سبق (زاوية الميل ونمرة الخيط)

Feeding Rate 1 ~ 1.5 mm/REV

ANGLE 8 ~ 13°

الخيط الرفيع ٨ ~ ٩°

الخيط السميك ١٢ ~ ١٣°

حساب نسبة التغذية في خيوط القطن :

$$\frac{\text{عدد خيوط السداء} / \text{بوصة} \cdot \text{معامل زاوية الميل}}{\text{نمرة الخيط (بالقطن)}} = \text{نسبة التغذية بالمليمتر / اللفة}$$

مثال :

عرض السداء	٦٨ بوصة
عدد خيوط السداء	٤٨٥٠ خيط
نمرة خيط القطن	٢/٣٢ (١٦ قطن)

طول السداء :


$$\frac{\text{عدد خيوط السداء كله}}{\text{عرض السداء}} = \frac{٤٨٥٠}{٦٨} = ٧١.٣٢ \text{ خيط / بوصة}$$

معامل زاوية الميل = ٠.٢٤ من الجدول رقم (٣)

(علي أساس أن الخيط سميك وقطن .∴ الزاوية ١٣°)

$$\text{وعلي ذلك فان نسبة التغذية} = \frac{٠.٢٤ \cdot ٧١.٣٢}{١٦} = ١.٠٦٩ \text{ مم/لفة}$$

(مقدار الإزاحة الجانبية للخيوط الملفوف علي الدوارة علي ضلع زاوية الميل)



وإذا كان زراع الميل طوله ٨٠٠ مم

حيث α = زاوية الميل

h = ارتفاع الميل

l = طول الميل (طول زراع الميل)

l_1 = الطول الفعال [الحركة الأفقية للمشط (المسافة الجانبية التي

يتحركها المشط)]

الطول الفعال $= l \times \cos \alpha$

جاء $779 = 800 \times \cos 13^\circ$

يخصم 0% $\therefore 740 = 779 \times 0.95$

وحيث أن نسبة التغذية $1,069$ مم / اللفة

$$\text{عدد لفات التسدية} = \frac{740}{1,069} = 692 \text{ لفة}$$

متوسط طول اللفة الواحدة L_a

$$h = \sin \alpha \times l$$

$$= \sin 13^\circ \times 800 = 180 \text{ مم}$$

وحيث أن قطر طنابورة التسدية 1000 مم (D_1)

$$L_a = \pi \times (D_1 + H) = 3,14 (1000 + 180) = 37$$

الطول الذي يمكن تسديته :

$$L = L_a \times N = 37 \times 692 = 2560$$

جدول زاوية الميل :

الزاوية	جا	جتا
°٣	٠,٠٥٢٣	٠,٩٩٨٦
°٤	٠,٠٦٩٨	٠,٩٩٧٦
°٥	٠,٠٨٧٢	٠,٩٩٦٢
°٦	٠,١٠٤٥	٠,٩٩٤٥
°٧	٠,١٢١٩	٠,٩٩٢٥
°٨	٠,١٣٩٢	٠,٩٩٠٣
°٩	٠,١٥٦٤	٠,٩٨٧٧
°١٠	٠,١٧٣٦	٠,٩٨٤٨
°١١	٠,١٩٠٨	٠,٩٨١٦
°١٢	٠,٢٠٧٩	٠,٩٧٨١
°١٣	٠,٢٢٥٠	٠,٩٧٤٤
°١٤	٠,٢٤١٩	٠,٩٧٠٣
°١٥	٠,٢٥٨٨	٠,٩٦٥٩
°١٦	٠,٢٧٥٦	٠,٩٦١٣
°١٧	٠,٢٩٢٤	٠,٩٥٦٣
°١٨	٠,٣٠٩٠	٠,٩٥١١

ولحساب معدل التغذية في الألياف الصناعية منها Polyester

تحول النمرة إلى النمرة بالترقيم القطن

$$\text{النمرة بالقطن} = ٥٣١٥ / \text{دنير}$$

مثال :

بوليستر نمرة ١٥٠ دنير	عدد خيوط السداء
٧٥٠٠ خيط	عرض السداء
٥٣ بوصة	سرعة الدوارة
٢٢٠٠ لفة / ق	TPM

$$\text{النمرة المعادلة لخيط ١٥٠ دنير بالقطن} = \frac{٥٣١٥}{١٥٠} = ٣٥,٤٣ \text{ قطن}$$

$$\text{عدد خيوط السداء في البوصة} = \frac{\text{عدد خيوط السداء}}{\text{عرض السداء}} = ٥٣ \div ٧٥٠٠ = ١٤١,٥$$

معامل زاوية الميل = ٩° (في الخيوط الصناعية أفضل زاوية ١٠° تبعاً لحالة سطح الخيط)

$$= \text{نسبة التغذية (مقدار الإزاحة الجاتية للخيط علي نراع الميل)}$$

$$K_1 = \frac{\text{عدد خيوط البوصة} \times \text{معامل زاوية الميل}}{\text{نمرة الخيط المفرد}} \times \text{معامل السرعة}$$

$$\text{حيث } K_1 = ٠,٦٣ \sim ٠,٦٥ \text{ عند سرعة } ٢٠ \sim ٣٠٠٠ \text{ لفة / ق}$$

$$= ٠,٦٨ \sim ٠,٧٠ \text{ عند سرعة } ١٠٠٠ \sim ٢٠٠٠ \text{ لفة / ق}$$


$$= ٠,٨٠ \sim ٠,٨٥ \text{ عند سرعة أقل من } ١٠٠٠ \text{ لفة / ق}$$

$$\therefore \text{نسبة التغذية} = \frac{٠,٣٥ \times ١٤١,٥}{٣٥,٤٣} \times ٠,٦٥ = ٠,٩٠٨ \text{ مم / لفة}$$

جدول (٣)

ضبط زاوية ذراع الميل للخيوط القطنية

المعامل	الزاوية
١,٥٨٦	٢
١,٠٩٠	٣
٠,٧٩٦	٤
٠,٦٣٤	٥
٠,٥٢٧	٦
٠,٤٥١	٧
٠,٣٩٤	٨
٠,٣٥٠	٩
٠,٣١٤	١٠
٠,٢٨٥	١١
٠,٢٦١	١٢
٠,٢٤٠	١٣
٠,٢٢٢	١٤
٠,٢٠٧	١٥
٠,١٩٣	١٦
٠,١٨١	١٧
٠,١٧٠	١٨
٠,١٦١	١٩



منحنى ارتفاع الميل Inclination Height Diagram

α : زاوية الميل Inclusion angle

h : أقصى ارتفاع لزاوية الميل

المسافة التي يتحرك المشط أفقياً : l_1

طول ذراع الميل : L

زاوية الميل α	طول الذراع L (سم)	أقصى ارتفاع h (سم)
2,0	27,9	31,4
2,5	34,9	39,3
3,0	41,9	47,1
3,5	48,8	54,9
4,0	55,8	62,9
4,5	62,7	70,6
5,0	69,7	78,4
5,5	76,7	86,3
6,0	83,6	94,1
6,5	90,6	101,9
7,0	97,4	109,7
7,5	104,4	117,5
8,0	111,3	125,3
8,5	118,2	133,0
9,0	125,1	140,8
9,5	132,0	148,5

106,3	128,9	10,0
164,0	140,8	10,0
170,7	102,6	11,0
179,4	109,0	11,0
187,1	166,3	12,0
194,8	173,2	12,0
202,0	180,0	13,0
210,1	186,8	13,0
217,7	193,3	14,0
220,3	200,3	14,0
232,9	207,0	10,0
240,0	213,8	10,0
248,1	220,0	16,0
200,6	227,2	16,0
263,1	233,9	17,0
270,6	240,6	17,0
278,1	247,2	18,0
280,6	203,8	18,0
293,0	260,0	19,0
300,4	267,0	19,0

Ultra fancy Shefon
Fine ity 130 / 72
1200 t / m

الصنف
نوع الخيط

١٢٩ سم (٥٠,٧٨٧ ")
٣٢٠٠
٨٠٠
٢١ / البوصة

عرض المطوّه
اجمالي خيوط السداء
قوة الحامل
عدد أبواب المشط

كثافة خيوط السداء بالبوصة = $٥٠,٧٨٧ \div ٣٢٠٠ = ٦٣$ خيط / البوصة

عدد الأربطة = $٨٠٠ \div ٣٢٠٠ = ٤$

عرض الرباط = $٦٣ \div ٨٠٠ = ١٢,٦٩$ " (٣٢,٢٥ سم)

عدد أبواب المشط = $١٢,٦٩ \times ٢١ = ٢٦٦,٤٩$ باب


عدد خيوط الباب = $٢٦٦,٤٩ \div ٨٠٠ = ٣$ خيط / باب

معامل التغذية
Feeding Rate
(الإزاحة الجانبية للخيط الملفوف على الدوّارة على طول زاوية الميل)

= عدد خيوط البوصة \times معامل زاوية الميل \times معامل السرعة ١٠٠٠ : ٢٠٠٠ لفة / ق

نمرة الخيط بالقطن ٥٣١٥ / النمرة بالدننير

= $\frac{٠,٦٧ \times ٠,٣١٤ \times ٦٣}{٤٠,٨٨} = ٠,٣٢٤$ مم / لفة



الطول الذي يمكن تسديته :

إذا كان طول ذراع المين = ٨٠٠ مم قطر
الضنبورة ارتفاع الميل
محيط طنابورة التسدية = ٣,٧ متر [٣,١٤ (١٨٠ + ١٠٠٠)]

طول الحركة الجانبية للمشط (l_1)

عدد لفات التسدية = $\frac{\text{طول الحركة الجانبية للمشط (} l_1 \text{)}}{\text{الإزاحة الجانبية للحيط الملفوف علي ضل زاوية الميل}}$

$$= ٧٤٠ \div ٠,٣٢٤ = ٢٢٨٤ \text{ لفة}$$

أقصى طول يمكن تسديته = ٢٢٨٤ \cdot ٣,٧ متر = ٨٤٥٠ متر

الباب الرابع

النسيج

تتلخص عملية النسيج في إيجاد التعاشق بين خيوط السداء وخيوط اللحمية ولقد كانت حركة إدخال اللحمية (في الفراغ المتكون من خيوط السداء المعروف بفتحة النفس) المحور الرئيسي في ابتكار وتطور ماكينات النسيج لدى الشركات المختلفة المنتجة لها فظهرت الماكينات الغير تقليدية القذف مثل :

(١) الماكينة المتعددة القذائف Multiple Gripper (ذات ماسك خيط اللحمية الفردي) .

(٢) الماكينات ذات الرووس الساحبة لخيط اللحمية Rigid or Flexible Rapier .

(٣) الماكينات ذات الوسيط النفاث Fluid Jet .

أ- ماكينات ضغط الهواء Air-Jet .

ب- ماكينات ضغط الماء Water-Jet .

واصبحت الأكثر اقتصادية في إنتاج الاقمشة النمطية .
وتخصصت ماكينات ضغط الماء في تشغيل الألياف الصناعية المستمرة التي تتميز بطبيعة خاصة غير مسامية ذو انزلاق سريع فكانت تحتاج إلى مزيد من الشد لتنظيم عملية سحب خيط اللحمية من ماسورة الماكوك بالأنوال الماكوكية .

وسواء كان انتقال اللحمية داخل فتحة النفس من جانب إلى الآخر عن طريق انتقال القذيفة ساحبة معها خيط اللحمية من وحدة التغذية أو تحريك الرووس القابضة لخيط اللحمية (و المتصلة بالحربة Rapier) من جانب واحد عبر عرض القماش أو تحريك الرووس القابضة من الجانبين و انتقال خيط اللحمية من الحربة الأولى إلى الحربة الثانية في منتصف الماكينة إلا أن ماكينات الضغط النفاث تعتمد على سحب و حمل خيط اللحمية في وسط من الهواء أو الماء ، (حيث يتناسب الضغط النفاث) (الناتج من فوهة وحدة القذف) مع كثافة المادة المضغوطة سواء كانت هواء أو ماء ، و معامل الاحتكاك الذي يحدثه الهواء على سطح الخيط أثناء حركة القذف ، و مقصع الخيط (نمرته) ، و طول اللحمية في الحنفية الواحدة، و سرعة القذف) .

وتتميز ماكينات الضغط النفث للهواء بقابليتها لتشغيل معظم الألياف بينما ماكينات الضغط النفث للماء تختص بتشغيل الألياف المخلقة لما لها من معاملات خاصة من المرونة والمطاطية والابتلال الذي يؤثر علي وحدة وزن الخيط وبالتالي حسابات قوة الضغط الحاملة لخيط اللحمه لإمراره داخل النفس .

ولقد دلت التجارب علي استجابة الخيوط التركيبية لتأثير دفع الماء لها، علاوة علي أن كثافة الماء ثابتة ووزنها الجزيئي عند الضغط قادرا علي حمل خيط اللحمه وهذا ما يميز ماكينات الضغط النفث للماء بالنسبة لانتفاض زمن الحدة عن ماكينات الضغط النفث للهواء مما ينتج عنه زيادة سرعة الماكينات بمعدل ٢٥ % عن سرعة ماكينات ضغط الهواء.

ولقد تبنت هذا الأسلوب الشركات اليابانية فانتجت الماكينات التالية:-

NISSAN JET – LOOM WATER TYPE

(NISSAN Co. LTD.)

TOYODA Water Jet Weaving Machine .

(Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.)

وتعتمد فكرة هذا النوع من الماكينات علي إطلاق قذيفة من الماء المضغوط لتحمل ما يتعرض لها فينتقل خيط اللحمه عبر النفس .

وتمر عملية قذف خيط اللحمه بثلاث مراحل :

- (١) اندفاع الوسيط المائي بتأثير الضغط الهيدروليكي من المضخة إلي الفونية (٠,٥ – ١,٥ بار) .
- (٢) المحافظة علي تماسك جزينات الطلقة المائية عند خروجها من الفونية لحمل خيط اللحمه بعرض المنسوج .
- (٣) اندفاع القذيفة المائية حاملة اللحمه خلال فتحة النفس .


يمكن تناول المكونات الأساسية للنول بإيجاز على النحو التالي :-

جهاز الرخو (الانسياب) Let-off Motion

ويعتمد على أسلوب الانسياب السالب .

وبين الشكل (٤٥) مسقط أفقي لجهاز الانسياب السالب حيث يتم ضبط الشد الكلي للسداء عن طريق :

١. اختيار الأتقال .
٢. أماكن وضع الأتقال .
٣. تغيير مقدار الرخو .



رقم	الجزء
١	عصود كلمة للمضخة
٢	مطيور ادارة جهاز الرخو
٣	مطيور عداد جهاز الرخو
٤	معدن A
٥	معدن B
٦	جهاز منظم الانسياب
٧	مطيور ادارة المنظم
٨	ترمس تغيير A
٩	ترمس تغيير B
١٠	قضيب توصيل
١١	معلقو ترمس جهاز الرخو
١٢	ترمس ادارة مطوره السداء
١٣	ترمس مطوره السداء
١٤	مطوره السداء
١٥	معدن الظاهر
١٦	معدن
١٧	زراع الرخو
١٨	قضيب الشد
١٩	موسمته الرخو
٢٠	زراع التقل
٢١	التقل

شكل (٤٥)

جهاز الانسياب

$$T = \frac{K \times D \times N}{1000} \text{ Kg} \quad \text{وتستخدم المعادلة التالية}$$

حيث T = الشد الكلي للسداء بالكيلوجرام .
 K = شد السداء / الدنير جرام / الدنير .
 D = نمرة الخيط بالدنير .
 N = عدد خيوط السداء .

وتعتمد قيمة شد السداء / الدنير علي نوع الخيط إلا أن الجدول التالي يعتبر بمثابة دليل للاسترشاد فقط :-

نوع خيط السداء	شد السداء / الدنير	بالجرام / الدنير
نايلون	٠,٢٠ - ٠,١٠	
بوليستر	٠,١٥ - ٠,١٠	
اسيتات	٠,١٥ - ٠,٠٥	

مثال : الشد الكلي لسداء عدد خيوطه ٦٥٠٠ من خيط بوليستر نمرة ١٢٠ دنير

$$= \frac{٦٥٠٠ \times ١٢٠ \times ٠,١٥}{١٠٠٠} = ١١٧ \text{ كجم}$$


ثم يحدد قيمة النقل ومكانه علي ذراع الأتقال من خلال جداول محددة يزود بها كتالوج التشغيل .

مع مراعاة ضبط فرملة جهاز الانسياب لتثبيت وضع ذراع الأتقال أثناء إيقاف النول حتى لا يتسبب تغير وضعة في إحداث علامة (Start Mark) بعرض النول عند إعادة التشغيل .

ويوضح شكل (٤٦) جهاز موازنة شد السدء إذ أنه عند وقوف الماكينة تقطع الدائرة الكهربائية لملف الفرمة (٧) Brake Solenoid فيضغط الجزء (٥) عمود الفرمة (٣) المتصل بذراع النقل (١) علي قضيب الإيقاف (٦) لتثبيت وضع ذراع النقل أثناء توقف النول .

علي حين أنه أثناء تشغيل النول فان الملف (٧) يجذب الجزء (٥) لإبعاد عمود الفرمة (٣) عن قضيب الإيقاف (٦)، وهكذا يمكن لذراع النقل (١) متابعة التغير لشد السدء .

كما انه عند زيادة شد السدء يقوم حساس الشد الزائد بإيقاف الماكينة لمنع تقطيع خيوط السدء، حيث يرتفع ذراع الأتقال ليضغط بنز متصل به علي ميكروسويتش Microswitch لإيقاف النول، بينما إذا حدث ارتخاء غير طبيعي للسدء فان ذراع الأتقال ينخفض حتى يلمس البنز المتصل به لإيقاف الماكينة .



شكل (٤٦)

جهاز موازنة شد السدء

Shedding Motion

حركة تكوين النفس

باستخدام الكامات أو الدواليبي

Beatin Motion

حركة ضم اللحمة

عن طريق اتصال الرف بعمود الكامات

Measuring Device جهاز تحديد طول خيط اللحمة لكل حذفة

شكل (٤٧) حيث يحسب طول خيط اللحمة اللازم لحذفة واحدة من المعادلة التالية :


$$L = (L_0 + D) \times a$$

حيث L = طول اللحمة اللازم لحذفة واحدة بالمليمتر .
 L_0 = عرض السداء بالمشط بالمليمتر .
 D = الطول اللازم لإضافته لخيط اللحمة حتى يمكن مسكه بين خيطي البرم ويتراوح بين ٧٠ : ٨٠ مم .
 a = معامل يتراوح بين ٩٦ : ١٠٤ % .

ويرجع إلى كفاءة سير نقل الحركة ، استطالة الخيط
وتختلف من مصنع لآخر تبعا لسرعة الماكينة
ولذلك يفحص الطول الحقيقي من القماش الناتج ويسجل قيمة
المعامل .

حيث يتم تحديد كثافة اللحامات عن طريق تعاشق مجموعة من التروس .

- كما يمكن طي القماش عند وقوف النول بطريقتين :-
- ١ . بإدارة طارة سير التوقيت يدويا .
 - ٢ . بالضغط علي دواسة القدم لفصل كلاتش جهاز الطي ثم إدارة طارة جهاز الطي .



شكل (٤٧)

جهاز تحديد طول خيط اللحمة لكل حدة

يخصص لجهاز اللينو بكرتين يتم ضبط توقيتهما مع توقيت قفل النفس بحيث عند تقابل ذليل البكرتين علي مستوي واحد يكون توقيت البكرة اليسرى سابقة توقيت قفل النفس بـ ٧٠ درجة بينما تكون البكرة اليمنى متأخرة بـ ٣٠ درجة .

ويراعى ضبط شد الخيط المسحوب من بكرة اللينو عن طريق ضبط موسسته الشد .

ويستخدم لخياط اللينو نفس خيوط الأرضية من حيث الجودة والنوع إلا انه إذا كانت نمرة خيوط اللينو ١ / ٢ نمرة خيوط الأرضية فإنها تعطي جودة أفضل للبراسل .

أما إذا اختلف نوع وخواص خيوط اللينو عن الأرضية فانه ربما يسبب عيب القماش مثل اختلاف اللون أو شد البراسل في عملية الصباغة والتجهيز .

مع ضرورة الاهتمام بلف الخيط علي بكرة اللينو بانتظام حتى لا تسبب متاعب في أثناء عملية التشغيل ، علي أن يتراوح شد سحب الخيط من بكرة اللينو فيما بين ٠,١ - ٠,١٥ جرام .



شكل (٤٨)
جهاز اللينو

Filling Cutter

مقص خيط اللحمية :

يركب المقص علي كلا جانبي النول، ويأخذ حركة سلاحه عن طريق كامرة .

ويقوم المقص الشمال بقص خيط اللحمية في كل حدة بينما يقوم المقص الأيمن بقص اللحمية التي قذفت من قبل منذ عدة لحمت سابقه .

Filling Insertion System

نظام قذف اللحمية :

يختص ذلك الجهاز بقذف اللحمية في أنوال Jet Loom القذائف المائية (الوسيط المائي النفاث) خلال النفس في توقيت معين .

ويختلف نظام النول فهو إما أن يكون بلحمة واحدة أو لحمتين أو أكثر .

ويتكون من :


Pump	١ . مضخة
Nozzle	٢ . فونيه
Twister Spindle	٣ . مردن البرم
Gripper	٤ . منظم الشد
Float Box	٥ . صندوق العوامة

- تقوم الفونية بقذف القذيفة المائية حاملة معها خيط اللحمية خلال النفس .
- ويقوم صمام ضغط الماء بتوصيل الماء المضغوط من المضخة إلي الفونية (أ) أو (ب) تبعا لاختيار وترتيب الألوان .
- وتستمد المضخة الماء من صندوق العوامة ثم تقوم بإطلاق القذيفة المائية .
- ويحتفظ صندوق العوامة بمستوى الماء فيه لإمداد المضخة بمستوى ثابت .
- ويتصل منظم الشد بحركة قذف اللحمية لإطلاق أو مسك خيط اللحمية في كل حدة عن طريق اتصاله بكامة .
- ويعمل جهاز الجذب الهوائي علي منع برم نهاية خيط اللحمية وعودته للدخول مرة أخرى في النفس .

المضخة : Pump

بدوران كامدة المضخة أثناء تشغيل النول يعمل ذراع الكامدة علي تحريك مكبس المضخة للأمام والخلف لسحب الماء من صندوق العوامة وضخه كقذيفة مائية .

ويمكن دفع القذيفة المائية أثناء وقوف النول بالضغط علي دواسة المضخة ليقوم ذراع الكامدة بسحب الماء من صندوق العوامة وعند إطلاق دواسة المضخة تندفع القذيفة المائية من الفونية .



A: 0.3-0.5 mm
B: 0.2-0.5 mm

رقم	الجزء
١	كامدة المضخة
٢	مكبس
٣	سوستة المضخة
٤	يكوة الكامدة
٥	نظام
٦	نيل للتشعير
٧	كرسي سوستة المضخة
٨	تربيلس الإيقاف
٩	ذراع كامدة المضخة
١٠	ذراع المضخة

شكل (٤٩)
المضخة


الفونية: Nozzle

تتكون الفونية من جسم الفونية والإبرة شكل (٥٠) ويراعى عند إدخال الإبرة أو إخراجها من جسم الفونية ألا يחדس سن الإبرة جسم الفونية مما يؤدي إلى ضعف قوة القنف .


ولذلك يراعى أن يكون كل منها موازيا للآخر عند حركتها ويضبط وضع الفونية بحيث يمر مركزها على خط واحد مع وجه المشط .

كما يراعى أن يكون قنف الماء محصورا بين خيوط الطبقة العليا والسفلى شكل (٥١) .


كما يراعى لمس اللحمه لأصابع الحساس بالجهة اليمنى عند توقيت ٢٨٥ م أما ضبط الإبرة فانه بإحكام إدخال الإبرة بجسم الفونية شكل (٥٢) فانه يتم خنق قذيفة الماء بينما يزداد سمك القذيفة بفك قلاووظ الإبرة أي تخفيض إحكامها بجراب الفونية شكل (٥٣) .



شكل (٥٠)




شكل (٥١)




اتجاه قذيفة الماء

شكل (٥٢)



غلق الأبرة





فتح الأبرة

شكل (٥٣)

مردن البرم : Twister Spindle

وهو زوج من خيوط السداة لبرم لحمات الطرف الأيمن التي يتم قذفها لتكوين حبل يسحب على جانب الماكينة .




شكل (٥٤)

برم الحمات بالجانب الأيمن لتكوين حبل

ویرای ما یلی :

- يجب تنظیم شد الخیط المار بین القرصین بحيث منتظما .
- يتم اختيار سوسته الضغط بما يتناسب مع نوع الخیط
- لا يسحب الخیط بسهولة عند شده .



شكل (٥٥)
منظم الشد

الرقم	الجزء	الرقم	الجزء
١	كلمة سم شد	١٢	موسمته جهاز تنظيم
٢	كلمة سم شد	١٣	وزنه
٣	بكرة لكلمه	١٤	
٤	زراع لكلمه	١٥	
٥	زراع منظم شد		
٦	موسمه		
٧	اصبع لمتنم		
٨	جسم لمتنم		
٩	مسموله زراع لمتنم		
١٠	قرص تايت		
١١	قرص مشوك		


يستخدم صندوق العوامة لتخزين الماء تحت ضغط ٠,٧ - ٣,٠ كجم / سم^٢ فإذا انخفض الضغط عن المواصفات المحددة ينخفض مستوى الماء بالحوض وتختلط فقائيع الهواء مع الماء المخزون .

كما ينخفض ضغط قذيفة الماء وتصبح غير قادرة علي فرد خيط اللحمة المقذوف (المحمول) مما ينتج عنه تقصير في وصول اللحمة إلي الطرف الآخر كما يجب تنظيف الحوض والفلتر نظرا لأنه إذا اتسخ الفلتر فانه يؤدي إلي انخفاض مستوى الماء .

يختص هذا النظام بشفط الماء من القماش المنسوج عند مروره على مشقية أنبوبة شفط الماء (١) ثم يذهب الماء إلى المجمع (٢) لفصل الماء عن الهواء حيث يصرف الماء خلال المصرف (٤) بينما عند تشغيل النافخ (٣) يغلق الصمام (٥) أوتوماتيكياً نظراً لتحول الضغط داخل أنبوبة العادم إلى ضغط سالب.

وعند إيقاف النافخ يستمر فتح مصرف مصرف الماء نتيجة وصول الضغط داخل الأنبوبة إلى الضغط الجوي.

ويزداد طول المشقية بأنبوبة الشفط عن عرض فراغ المشط وعادة زيادة عن عرض القماش المنسوج ولذلك يسد المشقية في الطرفين الأكثر عرضاً من القماش بشرط لمنع فقد قوة الشفط.



ويوضح فيما يلي أهم العيوب التي تحدث في الأنوال وأسبابها وطرق علاجها :-

١- حدوث بركة في طرف الخيط البعيد عن الفونية End tangle

- يرجع ذلك إلى عدم ضبط اتجاه الماء.
- أو ربما يقيد اللحم في حركتها نتيجة احتكاك طرفها بخيوط السداء سواء العلوية أو السفلية (يراجع اتجاه دفع الماء)
- عدم كفاية زاوية القنف لتحريك طرف اللحم في خط مستقيم فتبدو طرف اللحم المقنوفة وكأنها تعود للخلف (تراجع الزاوية).
- عدم ضبط التوقيت لقنف اللحم مع فتح النفس أو حركة جهاز اللينو بحيث يلمس طرف اللحم المشط أو خيوط السداء (يراجع توقيت القنف بالنسبة للأجزاء الأخرى)
- كما يتسبب عدم صفاء النفس سواء للسداء أو خيوط اللينو نتيجة تويير الخيوط أو ارتخائها مما يعيق مرور اللحم.

٢- قطع غير منتظم بطرف اللحم البعيد Irregular cut

ويلاحظ كشق في طرف الخيط .

ويرجع ذلك إلى قطع سيء اللحم نتيجة استهلاك سلاح المقص أو عدم ضبط توقيت القص، مما يؤدي إلى عدم قص شعره أو اثنين فيتم قطعهما (يراجع ضبط المقص وحالة سلاحه).

٣- قصر في طول اللحم Short Pick

يرجع عدم وصول اللحم إلى الجهة المقابلة لفونية القنف لعدة أسباب:-

- خطأ حسابي لطول اللحم اللازم لحذفة واحدة.
- عدم قص اللحم السابقة جهة اليسار مما يؤدي إلى لف اللحم التالية وعودتها من منتصف عرض القماش، أو أعيق مرور اللحم السابقة نتيجة وجود تشابك في السداء أو تويير مما يضطر اللحم إلى إثنائها وعودتها وبالتالي عدم وصولها للطرف الأيمن من القماش.
- ضعف في أداء المضخة نتيجة دخول أي أجسام غريبة (مثل الزيت ، الرمل) إلى كباس المضخة مما يؤدي إلى اضطراب القنف (تنظف المضخة)

- أو تاكل في صمام المضخة (يغير الصمام)
- أو تسرب فقاع الهواء إلى داخل المضخة (راجع وصلات الإمداد)
- أو ضعف سوستة المضخة لاستهلاكها و طول فترة استخدامها فتقل قوتها (يتم إعادة رجا لاج السوستة أو تغييرها)
- عدم كفاية زاوية القنف بحيث لا تتم في الوقت المحدد.
- وجود احتكاك أكثر من اللازم بجهاز تنظيم شد اللحة.
- وجود زيت أو مياه على سطح بكرة التغذية تسبب انزلاق الخيط وعدم إمداد الطول اللازم.

٤- عيوب يرسل

- يرسل خشنة Rough Selvage غليظة
- يرسل مكتومة Tight Selvage
- سلاح المقص لا يؤدي عمله بشكل جيد فيجب إعادة ضبطه.
- أو خيوط السداء القريبة من فلانشة مطوه السداء مشدودة أو مرخية.
- التركيب النسجي للبراسل غير مناسب يجب تغييره.
- وضع المتيت غير مناسب يجب ضبطه.
- قطع خيط اللينو نتيجة لف غير مناسب لخيط بكرة اللينو أو نتيجة اختلاف شد كلا من خيوط اللينو.

٥- يرسل مرخية Loose Selvage

- عدم ضبط حركة جهاز اللينو أو استهلاك أجزاءه.
- عدم ضبط جهاز التغذية Gripper أو استهلاكه.
- عدم ضبط وصول نهاية اللحة ومسكها بجهاز البرم cc للتحبيس على خيط اللحة
- استهلاك جهاز البرم.
- عدم مناسبة خيط اللينو (أسمك من خيط الأرضية).
- شد أو ارتخاء الخيوط الملاسة لفلانشة مطوه السداء.
- عدم مناسبة التركيب النسجي للبراسل.
- عدم ضبط المتيت أو استهلاك حلقاته.

٦- ظهور عقد باللحة (بزيه) عروة قصيرة

Filling Knot (Snarl, Nep, Kink)

إذا كان من الجانب الأيسر القريب من فونيه القنف فهذا يدل على تعقيد الخيط قبل قنفة.

أما إذا كان قريباً من الجانب الأيمن فيرجع إلى :

- اتجاه غير سليم للقنف بحيث تلمس اللحمة خيوط السداء.
- عدم ضبط إبرة الفونية.

إذا كانت الفونية واسعة ثقلاً زمن القنف وتجعل اللحمة تصل إلى الطرف الأيمن دون أن يحدث لها الفرد اللازم وعلى العكس إذا كانت الفونية ضيقة فلا تكفى الطاقة لوضع اللحمة بعرض المنسوج وفردها بالنفس.

- عدم ضبط منظم الشد فلا يحسن القبض على اللحمة أو وجود أجزاء غريبة تمنع انتظام قبضته على اللحمة.

٧- علامة متيت Temple mark

- عدم ضبط وضع المتيت.
- عدم سهولة دوران حلقات المتيت.
- استهلاك حلقات المتيت.
- زيادة ضغط المتيت .

٨- خطوط Barre خطوط عريضة

ويرجع إلى :

- عدم التزييت أو عدم الضبط أو استهلاك أي من الأجهزة التالية:-

Take up motion جهاز الطي عدم إتران الضغط على جانبي درفيل الطي - عدم ضبط تروس الطي -
تآكل تيل فرامل جهاز الطي - عدم كفاية قوة سوستة فرملة جهاز الطي .

Let-off motion جهاز الرخو ضبط سير شد Zero-max - تآكل في الجهاز- يوش مطوه السداء - استهلاك سوستة الكلاش - تآكل العمود












Shedding motion جهاز النفس عدم إتران الدرق - استهلاك في الوصلات

Beating motion جهاز الضم فك مسامير ربط المشط – استهلاك
طنابير الموتور

Transmission نقل الحركة عدم ضبط شد السيور و تهويتها










٩- علامة وقف Stop Mark

- نقل الحركة : عدم ضبط شد سير الإدارة
- عدم ضبط الفرامل أو استهلاك التيل
- حركة الطي: عدم تساوى قوة الضغط على جانبى مطوة الضغط
أو استهلاك شريط كسوة درفيل الطي ونعومته
- حركة الانسياب : عدم ضبط جهاز Zero –max

رقم	مثال التوقيت	رقم	مثال التوقيت
١	قبل بدء ليقذف 	٧	توقيت وصول اللحمة : ٢٥٠° 
٢	زاوية بداية القذف : ٩٠° 	٨	نهاية الدرام : ٢٧٥°  توقف اللحمة بانتها الدرام
٣	خروج الخطاف : ٩٥° 	٩	أقصى امتداد للحمة : ٢٨٠° أقصى امتداد 
٤	فتح منظم الشد : ١٠٠° 	١٠	لمس الحساس : ٢٨٠° اتصال اللحمة بالحساس أصابع الحساس 
٥	دخول الخطاف : ٢٠٥° 	١١	غلق منظم الشد : ٣٣٠° 
٦	توقيت وصول الماء : ٢١٠° 		غلق منظم الشد لإكساب اللحمة الشد اللازم قبل قصها ومنع خروج اللحمة من الفونيه بعد قطعها

شكل (٥٦)

جهاز تحديد طول اللحمة

وضع الجهاز	الزاوية	الجهاز
المشط عند نقطة الدق	٠°	
الدق النفس مقفول	٣٥°	
حركة جهاز اللينو الأيمن عند قفل النفس	٢٠°	
حركة جهاز اللينو الأيسر عند قفل النفس	٢٨°	
زاوية بدء القذف	٩٠°	
زاوية بداية الطيران	١٠٥°	
ضبط وضع الفونية	٨٥°	
زاوية نهاية الطيران	٢٦٥°	
زاوية وضع الحساس	٣٢°	

شكل (٥٧)

توقيت ضبط الماكينة

الباب الخامس صبغة وتجهيز البوليستر

Dyeing and Finishing of Pure Polyester Fiber

لا يمكن أن نطلق علي المواد الملونة التي تذوب في الماء بصبغات للخامات النسيجية وإنما ينبغي أن يكون هناك قابلية للخامات علي امتصاصها.

وتعد الصبغات المنتشرة (Disperse Dyes) الوحيدة التي تصبغ ألياف البوليستر ، وهي مواد لا تذوب في الماء ، ولذلك تستخدم مادة مساعدة ناشرة لجعل مادة الصبغة في حالة معلقة فتنتقل في حمام الصبغة وتنتشر علي سطح الشعرة ثم تتغلغل داخلها .

وكذلك فإن ألياف البوليستر غير محبة للماء ، وترتبط السلاسل الجزيئية في شعرة البوليستر مع بعضها البعض بقوة كبيرة نسبيا وتعمل عملية السحب التي تجري علي الشعرة عقب الغزل علي إعادة تنظيم ترتيب الجزيئات وتبلورها مما يقلل قابلية الخامة لامتصاص الصبغة .

ولكي يتغلغل جزيء الصبغة داخل هذه الشعرة فعليه أن يتغلب علي تلك القوي والروابط التي تربط السلاسل الجزيئية مع بعضها البعض وتسبب عدم انتشار جزيء الصبغة داخل الشعرة .

وهناك عدة طرق لزيادة نفاذ جزيء الصبغة إلى داخل الشعرة :-

١. زيادة الطاقة الحركية لجزيء الصبغة عن طريق رفع درجة الحرارة حيث تنتشر جزيئات الصبغة علي سطح الشعيرات برفع درجة الحرارة ويتكون الجزء الأكبر منها عند درجة حرارة ٩٥ - ١٠٠ م° ثم تقل قدرة البوليستر علي امتصاص الصبغة في درجة حرارة اعلي من ١٠٠ م° (أي تحت ضغط) حتى ١٧٥ م° ثم تبدأ بعدها في الزيادة حتى تصل إلي ٢٢٠ م° .

لذلك يفضل استخدام ماكينات الصباغة المغلقة لضمان ثبات درجة حرارة التشغيل في جميع الأجزاء التي يمر عليها القماش بعكس ماكينات الصباغة علي المفروود التي يتعرض فيها القماش عند خروجه من محلول الصبغة إلي الجو مما يؤدي إلي تبريد القماش واختلاف درجات الحرارة وبالتالي حدوث عدم انتظام تجانس الصباغة ، نظرا لان معدل انتشار الصبغة يعتمد علي درجة حرارة الصباغة والتي تنتج لجزيء الصبغة الطاقة اللازمة للتغلغل والانتشار .

٢. تخفيف التجانب بين سلاسل البوليمستر عن طريق استخدام الحوامل التي تعمل علي زيادة امتصاص الصبغة Carriers .

الصبغات المنتشرة عبارة عن ملونات غير ذائبة في الماء (١ - ١٠ ملجرام / لتر) وحجم جزيئات الصبغة (١ ميكرومتر) وتوجد تلك الصبغات علي هيئة تجمعات ، وعند إضافة المواد الحاملة التي تعمل كمذيب للصبغة تعمل علي تكسير تلك التجمعات في محلول الحمام وتجعلها في صورة جزيئات فردية حتى يسهل لها التغلغل داخل الخامة تحت تأثير الحرارة المرتفعة للحمام والوقت وتستمر عملية التغلغل أو انتشار جزيئات الصبغة حتى تصل عملية الصبغة إلي مرحلة التبادل التي لا يتغير فيها تركيز الصبغة في الحمام بمرور الوقت .

مع مراعاة أن إطالة وقت الصبغة يحدث عملية هجرة لجزيئات الصبغة التي تغلغل داخل الشعر فتخرج إلي حمام الصبغة وتعود إلي داخل الشعر في أماكن أخرى .

ولا ننسى أن هذا النوع من الصبغات ينتشر ببطء داخل الشعرة ويجب إعطائها الوقت اللازم للتغلغل داخل الشعرة حتى لا تتكون صبغة حلقية أي تغلغل سطحي تبدو عندها الألياف وكأنها قد صبغت تماما حتى إذا عولجت حراريا تبدأ في الانتشار داخل الشعرة ويختلف اللون عن اللون المطلوب .

كما تزيد الحوامل من ليونة الشعرة وتزيد من الفتحاح بين السلاسل (توسيع المناطق الغير متبللة) نتيجة ارتباط المواد الحاملة بجزيئات الشعرة ، مما يؤدي إلي تغلغل جزيئات الصبغة إلي داخل الشعرة .

ويلعب الحجم الجزيئي دورا هاما في انتشار الصبغة فالصبغات ذات النفاذ العالي أي ذات حجم جزيئي صغير تستطيع أن تخترق الشعرة بسرعة وبكمية طاقة أقل وتعطي اللون المطلوب عند درجة حرارة منخفضة نسبيا .

وتتأثر الخواص الطبيعية لقماش البوليمستر بعملية التثبيت الحراري فان اختلاف عملية التثبيت الحراري داخل الخامة يؤدي إلي عدم تجانس اللون بعد الصبغة نتيجة حدوث إعادة تنظيم وتبللر غير متجانس للسلاسل الجزيئية داخل الشعرة فيؤدي التبللر إلي ضعف قابلية الخامة لامتصاص انصبغة .

كما يظهر ذلك عند معالجة القماش علي ماكينة الاستنتر مع انخفاض درجة حرارة الجوانب عن الوسط نتيجة الفقد الحراري بالتوصيل فنجد أن القماش المصبوغ المعالج علي هذه الماكينة غير متجانس فتختلف درجة اللون في الوسط عن الجانبين لاختلاف قدرة الخامة علي امتصاص الصبغة نتيجة التغير الداخلي للسلاسل الجزيئية بتأثير الحرارة.

تصبغ أقمشة البوليستر بصفة عامة تحت ضغط لعدة أمور :-

- ١- اختصار زمن الصبغة.
- ٢- تحسين انتشار الصبغة.
- ٣- إمكانية الاستغناء عن استخدام الحوامل التي يؤثر بعضها علي ثبات الصبغة للضوء ، وتجنب تكوين البقع نتيجة تساقط أبخرة الحوامل المتكاثفة .

وهناك ثلاثة أنواع من ماكينات الصبغة :-

١- عندما تكون الخامة متحركة والمحلول ثابت

مثل

- ماكينات الونش .
- ماكينات الجيجر .

٢- عندما تكون الخامة ثابتة والمحلول متحرك

مثل

- ١ . ماكينات صبغة المطاوي .

٣- عندما تكون الخامة والمحلول في حركة

مثل

- ١ . ماكينات الجيت (Jet) .
- ٢ . ماكينات الغمر (Over Flow) .

ولقد أثبتت ماكينات الجيت كفاءة في صبغة أقمشة البوليستر وقل الاهتمام بالأنواع الأخرى .

وتتميز تلك الماكينات بعدم وجود مشاكل تجانس اللون نتيجة الدوران القوي للمحلول ، وتحسين ملمس القماش ، وانخفاض في تكوين الكسر .

ولذلك فإن المعالجات الأولية مهمة جدا في حالة صباغة الأقمشة المنسوجة من البوليستر مثل إزالة مواد البوش والمعالجة الحرارية .

أهم المعالجات التي تتم لصباغة وتجهيز خامة البوليستر :-

١- معالجات أولية

- أ- غسيل أولي (نظافة أولية) Pretreatment
ب- تجفيف متوسط (سابق للتثبيت الحراري)
Precleansing Intermediate Drying
تثبيت حراري (قبل الانكماش) Heat-Setting
ج- المعالجة بالصودا الكاوية (في حالات خاصة)
Caustic Treatment
د- تبييض أو تزهير Bleaching and/or Optical brightening

٢- صباغة Dyeing

- عمليات تحضيرية Preparatory Operations
(تثبيت الصبغة - مستحلب حامل)
Dispersing The Dyes, Emulsifying Carriers
■ الصباغة بطرق مختلفة
Dyeing By Various Methods (HT , Carrier , thermosol)

٣- بعد المعالجة After Treatment

- أ- تنعيم ، تجهيز ضد الكهرباء الاستاتيكية
Softening ,Antistatic Finishing
ب- التجفيف Removal of Water-Drying
ج- بعد التثبيت والطي After Setting and Pleating
د- المعالجة ضد التكور Antipilling Treatment

Luster Finishes	أ- اللمعة
Non-Slip Finishes	ب- عدم الانزلاق
	ج- منع الخدش والتزع
Anti-Picking and Anti-Snagging Finishes	
Filling and Stiffening Finishes	د- الامتلاء والصلابة
Hydrophilic Finishes	هـ- امتصاص الماء

Pretreatment

أولا المعالجات الأولية

يأتي القماش للمصبغة من قسم الفحص بعد فحصه وتحديد الملاحظات التي تتناول ما يلي :-

Stains	بقع
Soilure	تلوث
Weaving Faults	عيوب نسيج
Tendency to Slip	قابلية القماش للتقليق
Undesired Moire	تموج غير مرغوب
Faults at the Selvedges	عيوب براسل
Metal Filing and Splinters	تداخل أجزاء معدنية أو برادة (حديد أو أكسيد حديد)

وعلى الصباغ ألا يكتفي بالنظر لتلك العيوب بل يجب عليه أن يعرف نوع مواد التجهيز التي استخدمت في الغزل أو البوش ، وكيف يمكن التخلص منها .

كما يجب عليه أن يعرف نوع مواد الصباغة المتوفرة بالسوق والتي سيستخدمها . كما يجب أن يعرف السلوك الانكماشية للخامة التي سيصبغها .

وتتضمن العمليات التحضيرية ما يلي :-

1- أ) التنظيف Precleansing

تمر خامة البوليستر بمراحل مختلفة من التصنيع يضاف إليها العديد من المواد مثل مواد تجهيز الشعيرات لمرحلة الغزل، الزيوت المضافة أثناء عملية التدوير، مواد البوش، مواد دهنية، مواد كربونية داخلة في تكوين الزيوت، برادة معدنية، علامات، اتساخات ناتجة من عملية التخزين أو النقل

وبالطبع فان جميع تلك الأشياء الغريبة والتي لا تحل وغير قابلة للذوبان في الماء تتسبب في مشاكل أثناء عملية الصباغة والتجهيز ولذلك يجب إزالتها قبل بداية عملية الصباغة وحتى إذا أذيت تلك المواد الغريبة في الماء فإنها قد تسبب في مشاكل غير مرغوب فيها أثناء التفاعلات المتتالية، ويفرض انه يمكن إزالتها أثناء عملية الصباغة في حمام الصباغة ففي تلك الحالة تجري عملية غسيل في حمام خاص، حيث يضاف مسحوق تنظيف وفقا للوصفة التي تحددها الشركة المنتجة من حيث الكمية ودرجة الحرارة والزمن اللازم للتشغيل ونوع الوسط (PH) والمواد المذيبة للدهون والزيوت وأكاسيد الحديد .

مثال :

٠,٥ : ٠,٣ جرام/ اللتر مسحوق تنظيف تبعا لدرجة اتساخ القماش
صفر : ٣ جرام/ اللتر صودا كاوية
درجة الحرارة ٦٠ : ٩٥ °م
الزمن ٣٠ دقيقة
ثم يشطف القماش بماء دافئ ثم بارد
ثم يضاف حمض الخليك في نهاية عملية الشطف لإزالة ما تبقى من
القلوي بالقماش .

أما بقع الزيت والشحم فيجب إزالتها بمزيل مركز مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الفك (الاحتكاك) قد تؤدي إلي توير سطح القماش .

أما اتساخات أكسيد الحديد فانه يضاف حامض Oxalic Acid الأكساليك .

١- ب) التثبيت الحراري (Heat-Setting) (Thermo fixation)

معالجة قماش البوليستر للمحافظة علي شكل ومقاومة التكميس (التجعد) والمحافظة علي المرونة واللينة التي يتمتع بها خامه البوليستر .

وتعتبر تلك العملية من أهم العمليات التحضيرية لخامة البوليستر فهي لا تغير الخواص الميكانيكية فقط بل خواص صبغتها أيضا .

ويتم في عملية إنتاج خيوط البوليستر (مرحلة الغزل الأولية - السحب) إعادة تشكيل وترتيب الجزيئات محدثة شد داخل الشعرة... وفي مراحل الاستخدام التالية مرحلة الغزل والنسيج تدفع الجزيئات إلي أشكال

جديدة أخرى فينتج عنها شد آخر تحاول أن تتخلص منه في أول فرصة، وينتج عن هذا الشد الداخلي انكماش في عمليات المعالجة الحرارية المتتالية الجافة والرطبة (مثل الغسيل والصباغة والتجفيف والكي والطي) .

إلى جانب ذلك فإنه عند معالجة الملابس التي لم يتم تثبيتها حراريا فإنها تميل إلى تكوين التجمعات (الكرمشة) التي يصعب إزالتها ويسيء ملمس القماش .

إن عملية استخدام الطاقة الحرارية تفكك أو تعيد ترتيب الروابط الجزيئية بالشعرة بحيث يحدث نوع من التحرر والاسترخاء ، بينما إذا تمت المعالجة الحرارية تحت شد منخفض مما يساعد الخامة على الانكماش، وبعد المعالجة الحرارية يتم تبريد الخامة للاحتفاظ بشكلها الجديد، ولذلك ينصح بالتبريد الفوري بعد المعالجة الحرارية، ولذلك فإن الخامة المعالجة تبدي انكماش منخفض جدا .

وتجري عملية التثبيت الحراري لقماش البوليستر علي ماكينات الاستنتر ذات الدبابيس Pin Stenters في الهواء الساخن، حيث يتم التحكم في انكماش الطول والعرض للقماش. عن طريق ضبط عرض القماش علي الماكينة، ثم يبرد القماش بالمعالج بتعرضه للهواء البارد .

كما يمكن استخدام أسلوب الدرفيل المتقب لإجراء عملية التثبيت ، حيث يمر عليه القماش بعد ضبط عرضه بالدبابيس المركبة أمام الدرفيل .

مع العلم بأنه عند زيادة درجة الحرارة أو زمن المعالجة فإن القماش يزداد صلابة (Stiffer) إلا أنه يمكن التغلب علي ذلك بمتابعة القماش بمعالجة رطبة .

ويتم ضبط وتثبيت قماش البوليستر في مدي محدود من درجات الحرارة تبلغ ٢٠٠°م خلال ثواني قليلة، مع الأخذ في الاعتبار أن القماش يحتاج بعض الوقت للتسخين حتى يصل إلي درجة حرارة التثبيت .

ولا يجب القماش المبلل (الرطب) بالتساوي في جميع أجزائه وبالتالي فإن عملية التثبيت لا تتم بالتساوي أيضا علي جميع أجزاء القماش، ولهذا السبب فإنه ينبغي تجفيف القماش أولا قبل المعالجة الحرارية للتثبيت .

وهناك عامل آخر يؤثر علي درجة التثبيت إلا وهو مقدار الشد الواقع علي القماش أثناء عملية التثبيت ، ولذلك يجب إنتظام الشد علي عرض القماش كله أثناء عملية التثبيت .

ولا يخفي علينا تأثير ذلك في عملية الصبغة التالية .

ولا بد أن يوضع في الاعتبار الانكماش الناتج في عملية التثبيت الحراري للقماش وكقاعدة فإنه يمكن تثبيت القماش البوليوستر حراريا قبل أو بعد عملية الصبغة، فإذا سبقت عملية التثبيت الصبغة، فإنه يجب غسل القماش أولا وإن كان ذلك يؤدي إلي إضافة عملية تجفيف أخرى.

هذا وإن عملية التثبيت الحراري يغير من خصائص الخامة للصبغة فخامة البوليوستر التي تم تثبيتها بالهواء الساخن عند درجة حرارة ١٦٠ - ١٨٠ م يمكن صبغتها بالصبغات المنتشرة بدرجات خفيفة عن تلك التي لم تعالج بالتثبيت الحراري أو تلك التي تم تثبيتها عند درجات حرارة عالية، لهذا السبب يتم صبغة القماش الذي سبق تثبيته حراريا عند درجة حرارة لا تقل عن ١٩٠ م .

كما يجب أن نضع في اعتبارنا أن الاختلافات في عملية التثبيت تسبب عدم انتظام الصبغة وخاصة عند الصبغة في درجة حرارة الغليان في وجود كاريير (Carrier) .

Caustic Treatment

١- ج (المعالجة بالصودا الكاوية

يتغير صفات وخصائص الأقمشة المنسوجة من خامة البوليوستر ذات الشعيرات المستمرة إذا تم معالجة القماش في محلول مغلي من الصودا الكاوية (القلوي) فيتحسن ملمس القماش ويصبح أكثر نعومة يشبه الحرير الطبيعي ولمعته .

إن المعاملة بالصودا الكاوية يخشن سطح الخامة نتيجة تصبين السطح الخارجي لها فيتقشر وتنفذ الخامة بعد من وزنها فتستدق الخيوط وتصبح أرفع من قبل ، مع عدم تغيير متانة الخيوط ، وتصبح قلبية الخيوط للصبغة أكبر وأكثر عمقا .

مثال :

٢٠-٤٠ جرام/ اللتر ايدوكسيد صوديوم (NaOH)

١-٢ جرام/ اللتر عامل بلل ومسحوق تنظيف

(Wetting and Detergent)


لمدة ٢٠ - ٦٠ دقيقة في درجة الغليان.

ويتم إجراء عملية المعالجة في Winch Becks أو Jiggers مغلق وتعد النسبة المثالية لتخفيض وزن القماش هي ٤ - ٨ %.

المميزات الأساسية للمعالجة بالصودا الكاوية :-

١. إكساب الأقمشة الخشنة ملمس حريري . (Silk-like Hand)
٢. تحسين نسبة الامتصاص في الصباغة والطباعة.
٣. زيادة قابلية الأقمشة لامتصاص المجموعات المائية . (More Hydrophile)
٤. التخلص من تأثيرات الكهرباء الإستاتيكية .
٥. تتراوح نسبة خفض الوزن في البوليستر من ١٠ - ٣٠ %.

ويوضح الشكل () ماكينة تخفيض الوزن والرسم التخطيطي لها
Weight Reduction Machine (Caustic Soda Reduction)



شكل (٥٩)

عادة تدخل أقمشة البوليستر إلى المصبغة بلونها الخام (لون ابيض غير ناصع) فإذا كانت درجة بياضها غير كاف يتم تبييضها أو إكسابها سطوع بصري Optical Brightened ويستخدم لذلك كلوريت الصوديوم وربما تكون هي المادة الكيميائية الوحيدة التي تعطي بياض كاف لخامة البوليستر .

مثال :

نسبة المحلول	١ : ١٠
صوديوم كلوريت ٨٠ %	٢ - ٤ جرام/ اللتر
عامل مبلل ومنظف	٢ - ٤ جرام/ اللتر
حامض الفورميك (pH)	٣,٥ - ٤
زمن المعالجة	١ - ٢ ساعة
درجة الحرارة	١٠٠ م

ثم تتبع عملية التبييض عملية منع الكلورة Antichlorination باستخدام ثاني كبريتيت الصوديوم Sodium Bisulphite ثم تجري عملية شطف للقماش بماء دافئ ثم ماء بارد مع مراعاة استخدام الماكينات المقاومة للكلورين .

الأجهزة (الآلات) المستخدمة في صباغة وتجهيز خامات البوليستر

2-Equipment For Dyeing And Finishing Polyester Fibers

تعد ثبات الخواص الميكانيكية ومقاومة الكيماويات من الخواص الظاهرة لخامات البوليستر ومن الضروري لصباغة وتجهيز خامات البوليستر تثبيت الشعيرات بالحرارة .

ولا بد من أن نضع في اعتبارنا أن الصبغات المنتشرة Disperse Dyes تنتشر بطم شديد خلال الشعيرات البوليستر أكثر من أي خامة أخرى، ولذلك فإنه من الأفضل استخدام درجات حرارة عالية للحصول على نتائج جيدة .

وسوف نتناول فيما يلي بعض الجوانب الهامة لاختيار ماكينات المعالجات الأولية والصباغة والتجفيف والتجهيز لخامات البوليستر في المراحل المختلفة لعملية التجهيز .

وحيث أن بعض الصبغات المنتشرة سريعة التأثير بأيونات المعادن الثقيلة في حمام الصبغة ، فلا تستخدم أي آلات تتسبب في تلوث حمام الصبغة بالنحاس أو الحديد القابل للذوبان .

ولذا تضاف بعض المواد للتخلص من تأثير ايونات المعادن الثقيلة .

١- الآلات المستخدمة في المعالجات الأولية

Equipment for pretreatments

يعتمد اختيار الآلات المستخدمة في المعالجات الأولية على مكونات الخامات المراد صباغتها إذا كانت من خامة البوليستر فقط أم مخلوطة بخامات أخرى .

ففي الخامات الصناعية تتكون المعالجة أساساً من عمليتي الغسيل والتثبيت Washing and Setting .

ويتم غسيل وتبيض الخامة عادة في عملية واحدة In Batch Wise على نفس الماكينة، ثم يتم صباغتها فيما بعد .

ويجب أن نضع في اعتبارنا حساسية الصوف عند صباغة الخامات المخلوطة من البوليستر والصوف .

وكذلك يجب أن نتذكر عند معالجة الخامات المخلوطة من البوليستر والسليولوز أن وجود الكيماويات المركزة المستخدمة في عملية المرسرة أو الغلية للقطن تؤثر على خامة البوليستر فيحول سطحها الخارجي إلى مواد صابونية تخفض من نمرتها (ندير) .

أ - الماكينات المستخدمة للمعالجات الأولية الجافة

Machines for Dry Pretreatments

١ - ماكينة حرق الشعيرات (الويرة) " Singeing Machine "

تستخدم أساسا للأقمشة المنسوجة من خامات مخلوطة من البوليستر/السليولوز ، و ننحرك القماش في ماكينات حرق الشعيرات باستخدام الغاز (Gas) على سلندر التجفيف الذي يزيل جزء من الرطوبة الموجودة بالقماش ثم ينتقل القماش إلى المشاعل (Burners) ثم يمر بين درافيل أو خلال حوض عميق للتخلص من أي شرارة قد تكون مشتعلة على سطح القماش .

وقد تزود في بعض الماكينات لحديثة بفرش للتسريح ونظام ضغط هوائي لإزالة الأتربة .

ويعد تأثير حرق الويرة بتلك الطريقة جيدا للغية نظرا لوصوله إلى داخل مسام القماش و قد تستخدم طريقة حرق الويرة على ماكينة مزودة بالواح ساخنة من النحاس أو ماكينة مزودة بسخانات كهربائية من قضبان حديدية متوهجة .

ويجب ضبط و التحكم في مواعد الغاز بكل غلية حيث قد تتذب الحرارة الغير منتظمة في اختلافات ثبات شعيرات البوليستر وبالتالي عدم انتظام سلوك الصباغة للقماش .

وحيث أن أطراف شعيرات البوليستر البارزة تكون كرات على سطح القماش يصعب إزالتها ، وبالتالي تظهر بلون أغمق من اللون الأساسي بسطح القماش ، و لذلك يجب إجراء عملية حرق الويرة بعد عملية الصباغة بطريقة البخار المستنفذ Exhaust Process ، بينما تتم كعملية معالجة أولية للأقمشة التي ستصنع فيما بعد بطريقة Thermosol Process .

٢- ماكينة الحلاقة Shearing Machine

إذا لم تسمح طبيعة القماش أو الصبغة عملية حرق الوبرة أو تم كسترة القماش فإنه يتم حلاقة أو قص و تسوية سطح الوبرة بمرور مرة أو عدة مرات على ماكينة حلق الوبرة و إن كانت عادة لا تصل إلى المستوى الواضح لماكينة حرق الوبرة .

٣- ماكينة الكسترة Raising Machine

وتهدف عملية الكسترة إلى تحسين السطح الوبري للقماش للحصول على ملمس ناعم و تحسين خواص التدفئة (احتجاز الحرارة) .

و تزود ماكينات كسترة القماش المخلوط من البولستر / السليلوز بسلك كرد تجذب أطراف الشعيرات للخارج على سطح القماش ، إلا إنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن عملية الكسترة الشديدة تفسد متانة القماش .

و تستخدم (و تزود) في ماكينات كسترة الأقمشة المخلوطة البولستر / الصوف بدبليس أشد قوة من سلك الكرد المستخدم في ماكينات كسترة الأقمشة المخلوطة بولستر / سليلوز .
إلا انه للأسف ليس هناك قاعدة محددة تؤكد ضرورة إجراء عملية الكسترة قبل أم بعد عملية الصبغة .

ب - ماكينات التثبيت " Setting Machines "

يجب تثبيت خامات البولستر من أجل المحافظة على الشكل الجيد لها ولمنع تكوين علامات التكسير المتكونة أثناء عملية البلل، وبمعنى آخر يجب تساوى الشد داخل الشعيرات و القماش عن طريق ارتخائه .

وتنفذ عملية التثبيت عند درجة حرارة عالية باستخدام الماء الساخن أو البخار أو حرارة جافة وتعتمد الطريقة المستخدمة على نوع خامة القماش نفسه و التأثير المرغوب و الآلات المتاحة .

وينتج عن ارتخاء الشد لخامة القماش حدوث انكماش قد يسبب زيادة المتاعب عند إجراء عملية التجهيز بعد ذلك .

وبعد إتمام عملية التثبيت يجب ألا يخضع القماش لأي نوع من الانكماش أثناء عملية البلل و خاصة إذا كانت عمليتي الصباغة والتجهيز تتم في مرحلة واحدة .

١- اتوكلاف البخار " Steaming autoclave "

يتم تثبيت الخيوط المحتوية على خامة البوليستر على هيئة مواسير cop داخل اتوكلاف أو باستخدام بخار مشبع .

كما تثبت خيوط البوليستر المتضخمة على هيئة مواسير كرتونية أو أنابيب سلكية حلزونية " ياييه " تساوى ظروف عملية التثبيت في جميع القطاعات العرضية للبوبينه، ولعل أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو تكرار عملية التبخير ثم اتباعها بعملية تفريغ .

كما يتم تثبيت أجزاء الملابس المصنوعة من البوليستر المتضخم بتبخيره داخل الأتوكلاف، على أن تتناسب طاقة البخار مع كمية الملابس بحيث تكفى كمية البخار لتسخين القماش ، كما يراعى وضع الاعتبارات اللازمة لمنع حدوث تكثيف للبخار وسقوطه كنقط على شكل بقع تلتف الأقمشة المصبوغة .

٢- ماكينة التثبيت الدائرية " Circulation machine "

تلف خيوط البوليستر على مواسير صلبة يمكن تثبيتها باستخدام الماء الساخن بماكنة الدائرية وتعرف العملية بالتثبيت المائي (Hydrosetting) .

ويجب تجفيف الخيوط بعد ذلك و إعادة تدويره على مواسير الصباغة .

ويمكن إتمام عملية التثبيت و الصباغة في مرحلة واحدة عن طريق تدوير الخيوط على مواسير مرنة بحيث تكون طبقات الخيوط طرية لملائمة تقليل محلول الصبغة ، كما يمكن تسوية مطوه سداء بعدد طبقات منخفضة .

" Contact drums – Cylinder Setting Machine "

يمكن إجراء عملية تثبيت الأقمشة بسرعة عالية بإمرار القماش على درافيل ساخنة فإذا كان في ماكينة التثبيت بتدفق الهواء الساخن يتم تدفق الحرارة خلال ٢٥ - ٣٠ ثانية لتسخين القماش حتى درجة حرارة التثبيت ، بينما يتطلب ذلك من ٢ - ٣ ثانية فقط في ماكينة السندرات إلا أنه لا يمكن ضبط عرض القماش ، ولذلك فإن القماش الخارج من ماكينة التثبيت بالسندرات يمر على ماكينة Stenter لفرد القماش ، ثم تنتقل إلى منطقة التبريد cooling zone .

٤- ماكينة فرد عرض القماش " stenter "

بصفة عامة يستخدم الهواء الساخن للتثبيت في عملية تثبيت القماش ثم يتبعها مرورها على ماكينة فرد عرض القماش ، وتزود الماكينة بسلسلة بها دبابيس في حالة تثبيت الملابس ، حيث تتسبب المشابك في حدوث اختلافات في درجات الحرارة ، خاصة قرب البراسل .

وفي حالة تجهيز أقمشة التريكو تزد الماكينة بصمام للتحكم في دائرة الهواء حتى لا تؤثر على الأقمشة الرقيقة ، علاوة على ضرورة تزويد الماكينة بوسيلة رصد تؤكد حركة القماش و دخوله إلى الماكينة بحيث تكون صفوفه الرأسية أو الأفقية على خط مستقيم .

كما يستخدم سيور ناقلة متعينة لنقل القماش و إن كان ذلك يؤثر على كفاءة ماكينة الفرد .

ويجب مراجعة درجات الحرارة بعرض الماكينة حيث يؤثر اختلاف درجات الحرارة عند التثبيت على سلوك الخامة عند الصباغة .

٥- التثبيت باستخدام الدرفيل المثقب

" Perforated drum system "

يعتمد هذا النوع على شفط أو سحب الهواء الساخن خلال القماش ، ويمكن التحكم في عرض القماش بإمراره على ماكينة فرد قبل دخوله على الدرفيل المثقب .

٦- تثبيت أقمشة التريكو الأنبوبية

" Machine for setting circular knitgoods "

ويستخدم فيها أسلوب الإشعاع الحراري (Radiation heat) مع البخار مع إدخال موسع داخل أنبوبة القماش للتحكم في عرضه .
حيث يتم تغذية الماكينة بإمراره بين درافيل التغذية ثم يبرد عند خروجه بالهواء .

٧- ماكينة الكرابنج " Crabbing Machine "

يعالج القماش المخلوط من البوليستر والصوف قبل عملية الصبغة لتثبيت الصوف وتقليل خط تكوين التكسير في عملية الصباغة التالية على ماكينة الونش .
ويلف القماش على الدرفيل يتحرك في الماء الساخن بحيث يتم الضغط على القماش عن طريق درفيل آخر علوي.

ج- ماكينات المعالجات الأولية الرطبة

" Machine for Wet Pretreatments "

من أمثلة ماكينات المعالجات الأولية الرطبة:

- ١- الغسيل washing
- ٢- إزالة البوش Desizing
- ٣- الغلي Boil-off
- ٤- التبييض Bleaching
- ٥- المرسرة Mercerizing

عملية الغسيل :

إحدى العمليات الهامة في المعالجة الأولية لخامة البوليستر سواء كانت بمفردها أو مختلطة مع خامات أخرى .

ومن المميزات الهامة المعروفة لجميع عمليات الغسيل تغير المكونات ، فمثلا المواد الغريبة مثل الأتربة و الصبغات " المواد الملونة " وزيت الغزل فجميعها يجب إزالتها من القماش عن طريق (بواسطة) محلول الغسيل .

ويمكن تقسيم المواد المتغيرة في الغسيل إلى ثلاثة مناطق:-

- ١- منطقة تحليل وإذابة المواد الغريبة، بحيث تحمل مع محلول الغسيل و تستبعد .
- ٢- منطقة نقل المواد الغريبة من بين الطبقات إلي قرب المادة المحللة ، وأن عملية النقل هذه تسبب انتشار تلك المواد .
- ٣- منطقة إزالة المواد والتي يتأكد فيها تحليل المواد الغريبة في محلول الغسيل .

ويتوقف زمن عملية الغسيل على الزمن اللازم لتحليل المواد الغريبة وانتفاخها، ويعتمد ذلك على اختيار مسحوق الغسيل المناسب .

١- ماكينات الغسيل " Washing Machines "


نوضح فيما يلي عدد من ماكينات الغسيل بالعرض الكامل للقماش (مفرد) (Full – width) مع مراعاة طريق و اتجاه الخامة أثناء التشغيل :

أ- ماكينة الغسيل ذو الدرافيل (Roller Vat) :

حيث تجد الخامة الوقت اللازم للتفاعل مع محلول الغسيل نتيجة الممر المتعرج للقماش .. إلا أن المواد الغريبة تعتمد في تحليلها و إزالتها على المحلول المزاح نتيجة مرور القماش حول الدرافيل وهو تحت شد عالي ولذلك فإن هذا النوع من الماكينات يتناسب مع الأقمشة الثقيلة (ولا تصلح للأقمشة الخفيفة التي لا تتحمل الشد العالي وتنفذ تركيبها النسيجي) ولذلك فقد فقدت قيمتها كنظام للغسيل .

يوضح الشكل (٦٠) ماكينة الغسيل Open Width Washing Machine والرسم التخطيطي لمسار القماش داخل الماكينة وهي تناسب جميع أنواع الأقمشة وتتميز:

- ١- بطاقة إنتاجية عالية .
- ٢- اقتصادية في استهلاك كل من الطاقة والماء .
- ٣- ذات جودة عالية ، ونظرا لإحكام غلقها وعدم تسرب البخار فإنها تحافظ علي القماش في درجة حرارة عالية أثناء عملية الغسيل لتحقيق الجودة المطلوبة .



شكل (٦٠)

ب- نظام البرميل المثقب " The Perforated Drum "

لا يشترط تحقيق الزمن اللازم لإذابة المواد الغريبة فهو النظام الأمثل لتحليل والتخلص منها نتيجة تدفق محلول الغسيل خلال مسام القماش، ولذلك فهو مناسب للأقمشة المسامية .

ج- ماكينات الغسيل ذات الطرد المركزي

" Centrifugal Batching Machine "

حيث يلف القماش على السلندر، ويمر محلول الغسيل بقلب السلندر مما يساعد على مرور محلول الغسيل عمودياً خلال القماش مما يساعد على نقل المواد الغريبة بشكل جيد وخاصة إذا كان وقت المعالجة طويلاً نسبياً .

وعموماً فإن استخدام أي من الأنواع السابقة يتوقف على تكلفة عملية الغسيل من حيث كمية الماء واستهلاك مواد ومساحيق الغسيل والكيماويات الأخرى .

" Special units wet pretreatments "

تتوفر أجهزة خاصة لكل من إزالة البوش ، الغلي ، التبييض، الخ

١- J Box :

بعد تشبع القماش بمطول المعالجة وعصره للتخلص من المحلول الزائد يوضح في صندوق J وهناك نوعين منه :

الأول : يتعامل مع القماش وهو على شكل حبل .

الثاني : يتعامل مع القماش وهو مفرد (بعرض القماش) .

ويتميز الأول بطاقته العالية ، ولكنه غير مناسب لخطوط البوليمستر مع الخامات الأخرى ، نظراً لأن التثنيات المتكونة بهذه الماكينات تسبب مشاكل في عمليات الصباغة والطباعة التالية. كما قد تحدث تلك العيوب من التثنيات بالنوع الثاني وخاصة في الطبقات السفلية ما لم يراعى ذلك .

ب- نظام النقل بالسير المثقب

" Perforated Belt Systems Conveyor "

حيث يتم ترتيب القماش على هيئة طبقات بعرض القماش على سير مثقب ، بحيث يصل محلول المعالجة إلى الطبقات السفلية ثم يعاد ترتيب الطبقات بحيث تصبح الطبقات السفلية أعلى الرص عن طريق نقل القماش إلى سير آخر. . . إلا أن تلك الطريقة لا تستبعد تكوين التكسير Crease تماماً وخاصة في الأقمشة الخفيفة .

ج- نظام الغمر " Pad – Roll System "

يتشرب القماش بالمحلول بإمراره تحت درافيل الغمر ثم يدفع إلى غرفة المعالجة بعد تسخينه على أن يتم التحكم في درجة حرارة غرفة المعالجة البخار .

ويمتاز هذا النوع بإمكانية استبعاد تكوين الكسرات القوية (الشديدة) و يتحرك القماش ببطء لعدم زيادة تركيز المحلول في مكان واحد من القماش (الباتشة) .

إلا أنه قد تحدث بعض العيوب منها :

- ١- جفاف زائد للبراسل .
- ٢- أن اختلاف درجات الحرارة في الباتشة الواحدة يسبب اختلاف في درجات التبييض .
- ٣- عدم التحكم في درجات الحرارة يسبب ليونة الخامة .
- ٤- اختلاف وقت المعالجة لطرفي القماش .

د- المعالج البخاري ذات الضغط و الحرارة العالية

" High-temperature pressure steamers "

إن من أهم مميزات ذلك النوع هو انخفاض زمن المعالجة ، حيث يشبع القماش في البداية في ماكينة الغمر ذات الدرافيل بالكيمويات ثم يمرر خلال ماكينة توليد البخار المضغوط الذي تصل فيه درجة الحرارة إلي ١٣٠ - ١٤٠ °م .

وعموماً فإنه يوجد نظامين :-

الأول :

يتم فيه التحكم المستمر في مرور القماش مع إعادة تشيعه بإمراره في حوض داخل المرجل .
ويمتاز هذا النوع بعدم تكون التكسير علاوة على التقاط على للمحلول ، إلا أنه يعيبه انخفاض فترة المعالجة في السرعات العادية لمرور القماش .

الثاني :

ترتيب القماش على هيئة طيات داخل المعالج البخاري، ويمتاز بإمكانية زيادة فترة المعالجة، إلا أنه يعيبه أن طيات القماش وتشابكها قد يتسبب في انخفاض التقاط لقماش للمحلول .

هـ - المعالجات البخارية العادية " Normal steamers "

فان التماس يتشبع في ماكينة الغمر ثم يمرر باستمرار بأسلوب محكم خلال المعالج البخاري عند درجة ١٠٠ - ١٠٣° م .

ويتميز هذا الأسلوب بأنه مناسب لكل المعالجات الأولية والصباغة علاوة على أن درجة الحرارة أقل من المستخدمة في المعالج البخاري ذات الضغط إلا أنها تحتاج إلى كميات أكبر من المواد الكيميائية .

٢ - عملية الصباغة

هناك طرق مختلفة لصباغة خامة البوليستر في المحاليل ولكنها يمكن تقسيمها إلى قسمين :

أ - الصباغة تحت ضغط في درجات حرارة عالية :

- الطريقة العامة .

- طرق للصباغة السريعة .

ب - الصباغة في درجات حرارة أقل من ١٠٠° م :

- عند ٩٠ - ١٠٠° م

- عند درجة حرارة أقل من ٩٠° م

الإجراءات العامة التي تتم في حالة صباغة البوليستر في المحلول بالصيغات المنتشرة :

تبلغ حجم ذرة الصبغة ١٠^{-٣} مم ويتكون الجزيء في المحلول حمام الصباغة بحجم ١٠ ملليجرام / ١ لتر ، وينتشر الجزء المذاب هذا على سطح الخامة ثم ينفذ ببطء إلى داخل الخامة .

ويعتمد نسبة محلول الصبغة لحمام الصباغة وانتشاره داخل الخامة على نوع الصبغة ونوع الخامة ، والمواد المساعدة ، ودرجة حرارة الصباغة .

وغالباً تبدي الأقمشة المصنوعة من خامة البوليستر اختلافات في خصائص الخامات تظهر في عملية الصباغة ، ويرجع ذلك إلى أصل عملية الغزل (نقاء الخامة ، طول سلاسل البوليمر ، درجة حرارة الغزل ، كمية السحب ، ...) ومن ناحية أخرى تؤثر عملية التشغيل نفسها وخاصة اختلاف الشد أو المعالجات الحرارية .

وفي مثل هذه الحالات يختلف تركيب جزيئات الخامة وحجم المناطق المتبلرة وعددها والمناطق الغير متبلرة وترتيبها .

وتصنع الخامات ذات المناطق الكبيرة الغير متبلرة بسرعة أكبر من الخامات ذات التركيب المنتظمة .

استواء عملية الصباغة Levelling

تعتمد خاصية الاستواء في الصبغات المنتشرة على قدرتها في تغطية التتوعات الموجودة بخامة البوليستر المتضخمة ، وهي تتميز أيضا بمستوى جيد لتحقيق الاستواء ، وحيث أن ذرات الصبغة تتجه ببطء نحو الخامة المصبوغة فيتم توزيعها بانتظام في حالة رفع درجة الحرارة .

أما جزيئات الصبغة التي تتحرك بسرعة تجاه الخامة فإنها توزع بشكل غير مستوى في حالة رفع درجة الحرارة ، ولذلك فإنه إذا تم التحكم في سلوك هجرة تلك الجزيئات فإنه يمكننا الحصول على توزيع مستوى للصباغة ، ويعتمد ذلك على نوع خامة البوليستر ودرجة الحرارة و زمن المعالجة ، بالإضافة إلي نوع الكارير .

درجة PH في الصباغة

ينصح دائما بإجراء عملية الصباغة في درجة ٤ - ٥ PH ، لأن الدرجة الحامضية الشديدة بالإضافة إلي الدرجة القلوية ، كلاهما يثلف درجة اللون وعقه في بعض الصبغات .

إن إضافة الحامض ضروري لضبط والمحافظة على درجة PH ، ولا يعتمد ذلك على حالة الماء المستخدم ، بل أيضا على قلوية أو حامضية المواد الموجودة بحمام الصبغة سواء كانت خامة أو مادة صباغة أو عوامل مساعدة (Auxiliaries) .

وحيث أن استهلاك الحامض في عمليات الصباغة في وجود الماء ، فإن القماش والمواد المضافة الأخرى تختلف من لطف " LOT " إلي أخرى ، ولذلك فإنه من المستحيل أن نتكهن تماما بمستوى PH في حمام الصباغة ، ولذلك يضاف حامض ضعيف لمعادلة تلك التغيرات ، وغالبا يستخدم Acetic acid حامض الخليك كثافة ٦٠ % بمعدل ١ - ٢ ميلي / لتر لضبط درجة ph ٤ - ٥ .

العوامل المساعدة " Auxiliaries "

يهدف استخدام تلك العوامل لإحداث نوع من الثبات والاستقرار لانتشار الصبغة و تحسين استواء درجة اللون في حدود الناحية الاقتصادية .

كاريير " Carrier " :

نوع خاص من المواد المساعدة يستخدم مع خامة البوليوستر للمساعدة على امتصاص الخامة لجزيئات الصبغة ، وتتعدد نظريات شرح وظيفة الكاريير، ولكن من الصعب تخيل إيجاد نموذج واحد لوظيفته نظراً لتعدد أنواعه وتعدد أنواع الصبغات والخامات وطرق الصباغة نفسها .

ولكن بفرض أن الكاريير الممتص يفكك التركيب الداخلي لشعيرة البوليوستر، بحيث تستطيع جزيئات الصبغة النفاذ إلى داخلها وبسرعة ، وهذا الفرض موضوع على أساس أن خامة البوليوستر عولجت بالكاريير ثم أستخرج منها تماماً بحيث يمكن صباغتها في أسلوب عادى بدون كاريير .

وهذا التفسير لا يلغى إمكانية عمل الكاريير بأسلوب مخالف تبعاً لنوعه وطبيعة الصبغة ، وعلى الرغم من أن لفظ كاريير في وقتنا الحالي غير صحيح على الإطلاق فإنه قد فرض نفسه في المجال التجاري. كما يعرف بمسرع أو معجل عملية الصباغة .

من الناحية العملية فإنه من المتوقع أن ينجز الكاريير عدة وظائف أو مهام فينبغي للكاريير المثالي أن يحقق الصفات التالية :-

- ١- كفاءة عالية ، حتى في حالات تركيزه المنخفضة و يتوقف ذلك على طبيعة مادة الصبغة نفسها .
- ٢- إمكانية تحويله بسرعة إلى مستحلب يمكن إذابته في الماء .
- ٣- انخفاض قابليته للتطاير عند تعرضه للحرارة (فإذا تطاير فبما يمكن أن يتكاثف على الأجزاء الباردة نسبياً من ماكينة الصباغة ثم يتحول إلى نقط تسقط على القماش مسبباً بقع داكنة - بالإضافة إلى ذلك يجب أن نستعرض ما فقد منه بالتبخير) .
- ٤- ليس له رائحة كريهة أو غير مستحبة .
- ٥- تأثيره يكون ضعيف على انتفاخ الخامة وانكماشها .
- ٦- لا يساعد على امتصاص الخامات الأخرى المخلوطة مع البوليوستر للصبغات المنتشرة .
- ٧- إمكانية الاستبعاد من الخامات .

٨- لا يؤثر على ثبات القماش للضوء والتثبيت الحراري .

٩- منخفض السمية " Low toxicity " .

ويراعى عدم استخدام الكاريير بكميات زائدة حتى لا يضعف القماش وخاصة عند تعرض الخامة للتفاعل مع الكاريير لمدة طويلة وفي درجة حرارة أعلى من ١٠٠ °م

صبغة الجيت :

High Temperature Piece Dyeing Machine (Jet Machine)

لصبغة الأنواع المختلفة من الأقمشة المنسوجة والتريكو والغير منسوجة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة الوزن مع ضمان تحقيق جودة عالية حتى مع الخيوط الرفيعة والأقمشة الكثيفة العدد دون حدوث الكثيفة العدد دون حدوث أي علامات تكسير .



ويساعد الشكل البنائي لماكينة الجيت علي سهولة تدفق القماش علاوة علي الاقتصاد في استهلاك مواد الصبغة والطاقة .

وبالتالي انخفاض التكلفة .

وتتميز ماكينة الجيت بما يلي :-

- ١- التحكم في حركة القماش وثبات سرعته .
- ٢- عدم تكون علامات التكسير .
- ٣- ارتفاع الطاقة الإنتاجية .
- ٤- لا يحدث تشابك للقماش .
- ٥- انتظام الصبغة .
- ٦- انخفاض الزمن اللازم لإدخال الماء اللازم للحمام وصرفه .
- ٧- سرعة إتمام عملية الغسيل .

ويوضح الشكل (٦١) ماكينة الجيت ذات الأربع عيون والرسم التخطيطي لمسار القماش داخل الماكينة .



شكل (٦١)

٣/١ - تجهيز التعقيم ضد تكوين الكهراء الإستاتيكية

" Softening , Antistatic Finishing "

تتكون الشحنات الكهروستاتيكية على خامة البوليستر أثناء مراحل التشغيل الميكانيكية (كالغزل والتدوير والنسيج) مما يؤدي إلى ظهور مشاكل أثناء عملية التشغيل حيث تتباعد وتُعزل الشعيرات عن بعضها بفعل تلك الشحنات و تتعلق بأجزاء الماكينات .

ولذلك تضاف لذلك تضاف مواد منع تكوين الشحنات الكهربائية لتسهيل عملية التشغيل ، ويجب أن تلتصق تلك المواد بشعيرات البوليستر، كما أنها يمكن إزالتها جزئياً أو كلياً في عمليات الغسيل، التبييض، الصباغة .

كما يجب أن تتمتع الأقمشة بلمس ناعم ومرغوب، إلا أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا مدى تأثير مواد التعقيم أو منع تولد الكهراء الإستاتيكية على خواص ثبات الصباغة فإن معظم تلك المواد لها القدرة على الذوبان ولذلك فهي قادرة على استخلاص الصبغات المنتشرة من خامة البوليستر ، وتزداد درجة الاستخلاص بزيادة الوقت والحرارة (كما في المعالجة الحرارية للتثبيت) بالإضافة إلى طبيعة المواد المساعدة والصبغات نفسها ودرجة اللون المطلوب ونوع الخلطة .

حيث تنتشر جزيئات الصبغة و تنجذب إلى الفيلم المتكون من المواد المساعدة وتلتصق ثبات الصباغة للاحتكاك والغسيل والتثبيت الحراري، حيث تنتقل جزيئات الصبغة خلال الفيلم إلى أجزاء أخرى من القماش وتثبت على هذا الوضع الجديد في مراحل التثبيت الحراري التالية أو الغسيل الساخن .

٣/ب- إزالة الماء (التجفيف) " Removal of Water – Drying "

لأسباب اقتصادية يلجأ المنتج إلى إزالة معظم الماء بالوسائل الميكانيكية، وتعتبر عملية التجفيف مكلفة نوعاً ما بالإضافة إلى إنها عتق الزجاجة في عمليات التجهيز كلها ، ويجب أن نضع في اعتبارنا ضرورة أن تتم عملية تجفيف الأقمشة وهي تحت أقل شد ممكن مع التحكم في درجة الحرارة والزمن لتجنب أي تسخين زائد Over Heating للخلطة .

ومن الناحية الاقتصادية فإنه ينبغي أن يخرج القماش من المجفف وبه أقل رطوبة ممكنة لتجنب خطورة حدوث جفاف زائد للقماش Over Drying ، حيث أن التجفيف عند درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى عدم انتظام التثبيت وبالتالي عدم انتظام توزيع الصبغة على القماش .

وفي حالة التجفيف بالهواء الساخن فيراعى ألا تزيد درجة الحرارة عن ١٤٠ ° م ، بحيث نضمن عدم حدوث ليونة للقماش نتيجة ظهور أي أعطال بالماكينة أثناء عملية التشغيل .

ج/٣ - بعد التثبيت " After - Setting " :

تزال ما تبقى من الكاريير الممتص في خامة البوليستر بعد الانتهاء من عملية التثبيت بواسطة التبخير ، حيث يتم إخراجها في الهواء الساخن عند درجة ١٦٠ - ٢٠٠ ° م معتمداً على درجة ثبات اللون المصبوغ ولمدة ٣٠ ثانية ، ويمكن زيادة الزمن عند انخفاض درجة الحرارة .

ولذلك تعتبر ثبات الصباغة للمعالجة الحرارية أهم العوامل التي يجب أن نضعها في اعتبارنا، ويعتبر هجرة جزيئات الصبغة بتأثير الحرارة تمثل مشكلة في حالة خلط البوليستر مع خامات أخرى ذو لون أبيض أو درجات فاتحة .

ويزداد نزح (استنزاف) الصبغة بزيادة درجة الحرارة وتكون أقل تأثيراً في الهواء الساخن بالنسبة للحرارة المباشرة .

ويراعى عند طي القماش بعد المعالجة أن يكون التطبيق خالي من الكسرات ويكون القماش منبسط دون شد في كلا الاتجاهين .

ويجب ألا يزيد الانكماش المتبقي عن ١ % وإلا ستكون حوصلات أثناء المعالجة .

٤/٣ - التكور (معالجة عدم تكوين التكور) " Antipilling Treatment "

تعتبر ظاهرة التكور من المشاكل التي تواجه صناعة النسيج ، وتتكون من كور أو حبيبات تظهر على سطح القماش نتيجة عملية الاحتكاك ، فإذا كان للخامة قابلية لإظهار التكور على سطح القماش فإن القماش يتلف مظهره بعد فترة وجيزة من الاستعمال بشكل خطير .

وعموماً فإن التكرور يحدث على مرحلتين :

- أ- تبدأ أطراف الشعيرات تبرز على سطح القماش مكونة وبرة غير مستوية .
- ب- تتجمع الشعيرات البارزة وتتشابك معاً مكونة كره .

إذا كان القماش مكون من الصوف أو السليولوز فإنه يمكن إزالتها بسهولة لانخفاض قوة شد تلك الشعيرات، ولكن المشكلة في شعيرات البوليستر ذات قوة الشد العالية ويرجع ذلك إلي ما يلي :

- أن نعومة سطح الشعرة واستدارة قطاعها العرضي يسهل من عملية سحب وخروج أطراف تلك الشعيرات على سطح القماش ، ونتيجة المقاومة الشديدة للتآكل بالاحتكاك فإنه من الصعب تآكل تلك الكور بالاستعمال .
- أن القماش المنسوج من الشعيرات القصيرة من خامة البوليستر أكثر قابلية لتكوين التكرور من الأقمشة المنسوجة بخيوط مخلوطة من البوليستر مع خامات أخرى ، وإن كانت الشعيرات المستمرة من البوليستر تخرج عن نطاق تكوين هذا العيب وعموماً فإن علاج تلك الظاهرة تأتي من خلال ثلاث اتجاهات :
- من جهة منتج الخامات عن طريق تحسين خواص المتانة بحيث تقترب للصوف أو اللقطن .
- من جهة النساجين فتتم المعالجة من خلال :

* استخدام خيوط مغزولة من شعيرات أطول نسبياً Longer

Staple

* استخدام خيوط مغزولة من شعيرات أسمك Coarser denier

* استخدام خيوط أكثر تموجاً More Crimp

* زيادة برمات الخيط المزوي Tighter Twist

* استبدال الخيوط المفرد بأخرى مزوية .

* اختيار تراكيب نسجية قصيرة التشييفات Shorter Floats

* زيادة كثافة عدة النسيج Closer Set

- من جهة التجهيز : هناك عدة طرق لتخفيض ميل خيوط البوليستر المغزولة (Staple Fibers) لتكوين التكور نذكر منها ما يلي :

أ- التثبيت الحراري " Heat-Setting " : يعمل التثبيت الحراري على تثبيت وضع الشعيرات بالخيوط وتثبيت برمات الخيط نفسه مما يصعب على الشعيرات خروجها من الخيط أو القماش .

ب- تجهيز القماش لمنع التكور " Anti-pilling finish " : إضافة مواد تسمح بالتمصاق الشعيرات بالخيوط أو القماش .

ج- الكسترة وحرق الوبرة " Shearing and Singeing " : يمكن إزالة جميع الشعيرات البارزة علي سطح القماش بعملية حلقها أو حرقها .

٤- تجهيزات خاصة " Special Finishes "

١/٤ - اللمعة " Luster Finishes "

تشبع الأقمشة المنسوجة من الخيوط الصناعية بشمع البرافين أو منتجاته حتى تبدو ناعمة عالية وتعالج تحت ضغط علي كالبندر في وجود درجة حرارة حتى تصل إلي اللمعة المطلوبة، والتي تشبه لمعة الورنيش، وتصبح الأقمشة من ناحية أخرى طاردة للماء.

ويمكن تجهيز جميع الخامات الترموبلاستيك الصناعية بتلك الطريق.

٢/٤ - عدم الانزلاق " Non-Slip Finishes "

تميل المنسوجات المنسوجة من خيوط صناعية في السداء واللحمة إلي الانزلاق. ويرجع ذلك إلي نعومة سطح الشعيرات المستمرة. ويتشوه القماش نتيجة ذلك التغير في الشكل ويتحول لعدم جذب.

ولتجنب ذلك تكسب الشعيرات المستمرة سطح خشن باستخدام Silica Gel ويصبح الملمس محبب.

" Anti-Picking and Anti-Snagging Finishes "

قد يسبب الاحتكاك أثناء الاستعمال للأقمشة المنسوجة من الخامات الصناعية وخاصة التريكو منها والمستخدم فيها الخيوط ذات الشعيرات المستمرة أن تجديها وتجعلها تخرج خارج الخيط بل وتحجب التصميم نفسه كنوع من الورة ويكتافات مختلفة.

ويستخدم الاصطلاح (Picking) للتعبير عن تلك الظاهرة التي تظهر علي شكل وبرة غير مستحبة المظهر علي سطح القماش.

وتنتج تلك الورة من اشتباك الشعيرات المستمرة المكونة للخيوط مع أجزاء خشنة أو مدببة ويعرف سحب الخيوط باسم (Snagging) والتي قد تسبب في خفض قيمة الملابس وتعد الملابس المصنوعة من الخيوط المتضخمة ذات الشعيرات المستمرة أكثر الأنواع تعرضا لخطورة الخدش والنزاع خاصة في النسيج الأكثر تفتحا (More Open) والخيوط المتضخمة (Bulkier) ويعمل التجهيز علي لصق (Cementing) الشعيرات داخل الخيط بحيث يصعب سحب الشعيرات وذلك باستخدام مواد تجهيز تعمل علي ذلك مع عدم تأثر الملمس بها مثل :-

- ١- إنتاج فيلم (طبقة رقيقة) ذات لصق جيد.
- ٢- عدم وضع طبقة طلاء علي الشعيرات بحيث تجذب الاتساخ السريع لسطح الخامة.
- ٣- أن تكون لها القدرة علي امتصاص الماء بحيث لا تكون مصدرا لجذب الشحنات الكهربائية.
- ٤- لا تؤثر تأثيرا عكسيا علي الملمس العام للقماش.

* الخدش : شد شعيرة من الخيط وقطعها لتظهر طرفها بسطح القماش علي شكل وبرة.

النزاع : شد الخيط كله وخروجه علي شكل عروة.

د/٤ - الامتلاء والصلابة " Filling & Stiffening Finishes "

يحتاج إلى تجهيز الصلابة لبعض خامات البولي أميد والبوليستر، مثل تلك المستخدمة في بطانة الياقات (Cooler Interlining) والجبيات (Petticoats) والأقمشة المثقبة (الشبكية) (Lace work) والثل (Tulle) وأشرطة تاكل البنطلونات (Trouser abrasion tapes).

وقد زاد استخدام الأقمشة الصناعية في السنوات الأخيرة، واستخدمت خيوط البوليستر المتضخم Textured Polyester والبولي أميد والاكريليك في صناعة الملابس حيث يحسن التجهيز من خصائص الارتداء وسهولة العناية (Easy - Care) المرغوب فيها.

ويعتمد ذلك أساسا علي طبيعة الخامة، الامتلاء، المرونة مثل استخدام تكوين فيلم من الاكريلات المنتشرة تكسب القماش الامتلاء المطلوب.

هـ/٤ - امتصاص الماء (تشرب الماء) " Hydrophilic Finishes "

كما هو معروف فان الخامات الصناعية ذات الشعيرات القصيرة أو المستمرة تمتص نسبة ضئيلة من الماء حيث تصل ٥% في لبولي أميد وهي ما تميزه عن البوليستر الذي يمتص ٢/١ % .

ولذلك فانه عندما يلامس الأقمشة المصنوعة من البولي أميد جسم الإنسان مباشرة فانه يشعر بعدم الراحة ولتحسين ذلك يجب المعالجة لامتصاص الماء.

وتلك المنتجات لا تجعل الخامة أكثر امتصاصا للماء ولكن تقلل من التصاق الماء وبذلك ينتشر الماء علي مساحة كبيرة بحيث يتبخر بسرعة، وبالتالي يشعر المرتدي بالارتياح.

Comfit Machine


ماكينة الكومفيت

تتلخص فكرة عمل تلك الماكينة في إحداث ضغط عالي علي البطانية الكاوتش المتحركة (يصل إلي ١٢ طن) التي تمر بين الدرفيل المضغوط المكس بالكاوتش والدرفيل الساخن (الذي يتم تسخينه بالبخار المضغوط ٥ كجم / سم^٢) الذي يمر القماش عليه وبذلك ينحصر القماش بين السطح الساخن للدرفيل وأسفل البطانية، وعند تشغيل الماكينة (التي تعمل بسرعة

من ١٠ - ٤٠ متر / دقيقة) تمط البطانية عند نقط الضغط فيقل سمكها من ٥٠ مم إلى ٣٥ مم تبعاً لمقدار الضغط ثم تعود إلى حالتها الطبيعية في الأماكن الخالية من الضغط .


وينتقل تأثير المط والانكماش للبطانية إلى القماش فتكسبه المنة ومقاومة الانكماش خاصة إذا كانت الخيوط المغزولة تحتوي علي خامات ثرموبلاستيك كما أنها تحسن من ملمس القماش المنسوج من خيوط البوليستر المستمرة وتجعله ناعم كالحرير .

ويوضح الشكل (٦٢) مسار القماش علي ماكينة الكومفيت
كما يوضح الشكل (٦٣) حالة البطانية تحت تأثير الضغط وبدونه .



- ① جهاز التلقيم
- ② جهاز الترطيب
- ③ سلندر التسخين
- ④ الضاغط
- ⑤ جهاز التبريد
- ⑥ جهاز الطي
- ⑦ جهاز التجليخ
- ⑧ جهاز التزييت

شكل (٦٢)



شكل (٦٣)

الباب السادس

عينة رقم (١)

عرض القماش المجهز : ١٤٧, ٣٢ سم (٦٢, ١٤٤ + ٧, ٢ براسل)
السداء : خيوط بوليستر ITY (ظهور التبنيط على الخيط عند شده)
 عدد خيوط الستيمتر في القماش المجهز ٨, ٦٣ (باستخدام العدسة)
 التطريخ ٤ خيط/الباب للأرضية ، ٥ خيط/الباب للبراسل
 التشريب ١٦ %

اللحمة : خيوط بوليستر DTY بترتيب ٢ : ٢ Z
 عدد لحمت الستيمتر في القماش المجهز ٧, ٣٠
 التشريب : ٨ %

(تم تحديد نوع الخيط بعد جده فظهر تكوينه من خيطين انقطع أحدهما
 قبل الآخر)

تحديد غمرة الخيط :

السداء : ٦٢٨ خيط ١٠ X ١, ١٤ X ١, ٠٣ ←
 ٩٠٠٠ متر ← س
 غمرة خيط السداء = $\frac{٩٠٠٠ \times ١,٠٣}{١,١٦ \times ٠,٦٢٨}$ = ١٢٧ دنير

اللحمة : ٢٩٧ خيط ١٠ X ١, ٠٨ X ٠, ٥٨ ← جرام
 ٩٠٠٠ ← س
 غمرة اللحمة = $\frac{٩٠٠٠ \times ٠,٥٨}{١,٠٨ \times ٠,٢٩٧}$ = ١٦٢ دنير

ان غمر كل من خيوط السداء واللحمة التي تم الحصول عليها باستخدام طريقة الوزن و إن كانت صحيحة بالنسبة لعينة القماش المجهز إلا أنه لا يجوز أن نصدر أوامرنا باستخدامها في عملية التسدية فيتم تزويد حامل الكون لماكينه التسدية بخيوط من غمرة ١٢٧ دنير ، أو يتم تزويد قسم الجامبو لتحضير خيوط اللحمة من غمرة ١٦٢ دنير ، ولذلك تراجع التغيرات المتوقعة حدوثها في مراحل التجهيز المختلفة وما ينتج عنها من رفع أو خفض غمر الخيوط .

وإذا قلنا أن أقرب غمرة مستخدمة في السوق لغمرة السداء هي ١٣٥ / ١٠٨ دنير ، فهناك فقد في غمرة خيط السداء يصل الى ٦ % ناتج من عملية التجهيز

$$١٣٥ \times ٩٤ = ١٢٧ \text{ دنير ITY}$$

إذن يتم تسدية خيوط السداء من خيوط بولستر غمرة ١٣٥ / ١٠٨ دنير أما خيط اللحمة حيث أنما خيوط معرومة تحتوى على ١٥٠٠ برمة / المتر ، ومن خلال جدول التقلص للخيوط المبرومة السابق عرضه في باب البرم ، نجد ان هناك تقلص يصل ١٢ % لطول الخيط عند برمه بعدد ١٥٠٠ برمة وكما اتفقنا ان هناك فقد في وزن خيط السداء نتيجة عملية المعالجة بالصودا الكاوية (تخفيض وزن القماش) وصلت ٦ % ، وبالتالي فان خيط اللحمة يتعرض لنفس المعالجة لوجوده في نفس القماش .

إذن غمرة خيط اللحمة التي تم الحصول عليها من خلال العينة المجهزة حدث له إنخفاض في الوزن بمقدار ٦ % نتيجة المعالجة بالصودا الكاوية .

ولذلك كانت غمرة خيط اللحمة قبل المعالجة :

١٦٢ X ٠,٦ = ١٧٢ دنير (اى أسمك من الخيط المستخرج من العينة
المجهزة) إلا أن هذا الخيط قبل برمه كان من غمرة (أرفع)
١٧٢ X ٠,٨٨ = ١٥٠ دنير نتيجة حدوث تقلص فى طول الخيط أثناء برمه
والتي يتراوح نسبته ١٢ % تبعاً لظروف التشغيل .

إذن الغمرة التي يجب تزويد ماكينة البرم بها هي بوليستر ٤٨ / ١٥٠ دنير
DTY لنحصل على خيط مبروم ١٥٠٠ برمة/المنر غمرته ١٧٢ دنير ليصل بعد
عملية المعالجة فى مراحل التجهيز الى ١٦٢ دنير كما جاء فى عملية تحليل غمرة
الخيط بالوزن .

ولذلك تعتمد تلك الحسابات على تقدير المهندس الذى يقوم بعملية التحليل
ومدى علمه وتصوره لما يحدث من تغيرات مختلفة فى مراحل التجهيز للقماش .

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٦٣,٨}{١٠٨} = ٥٩$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٣٠,٧}{١١٦} = ٢٦,٥$$

وبما أن التطريح = ٤ خيط / الباب

إذن عدد أبواب الستيمتر = ٥٩ / ٤ = ١٤,٧٥

عرض القماش بالمشط :

عرض القماش المجهز X تشريب اللحمة

$$١٤٧,٣٢ \times ٠,٨ = ١٥٩ \text{ سم}$$

$$\begin{aligned} & \text{أو عددخيوط السداء بدون يراسل} + \frac{200 \text{ خيط لليراسل}}{14,70 \times 5} = \\ & \frac{144,62 \times 63,8 + 2,9}{59} = 109 \text{ سم} \end{aligned}$$

عدد ابواب المشط للقماش = 109 \times 14,70 = 2345 باب

وزن المتر المربع من القماش المجهز :

$$\text{وزن السداء في المتر المربع} = \frac{100 \times 63,8 \times 1,16 \times 127}{9000} = 104,4$$

$$\text{وزن اللحمة في المتر المربع} = \frac{100 \times 30,7 \times 1,08 \times 162}{9000} = 59,6$$

وزن المتر المربع من القماش = 164 جم

وزن المتر الطولى " " = وزن المتر المربع \times عرض القماش المجهز = 242 جم
أو وزن السداء في المتر الطولى

$$= \frac{63,8 \times 147,32 \times 1,16 \times 127}{9000} = 103,85 \text{ جم}$$

وزن اللحمة فى المتر الطولى

$$= ۳۰, ۷ \times ۱۰۰ \times ۱۴۷, ۳۲ \times ۱, ۰۸ \times ۱۶۲ = ۸۷, ۹۰ \text{ جم}$$

۹۰۰۰

وزن المتر الطولى للقماش المجهر = ۲۴۱, ۷۵ جم

تبع انتاج العينة

السداء: يتم تسدية سداء من خيوط بوليستر ITY من غمرة ۱۳۵ / ۱۰۸

على ماكينة البوش

عدد خيوط السداء ۹۴۰۰ (۹۲۰۰ + ۲۰۰ لليراسل)

عرض المشط ۱۵۹ سم من مشط ۱۴, ۷۵ باب / سم

تطريح بحر القماش ۴ خيط / الباب ، ۵ خيط / الباب لليراسل .

اللقى : على ۱۲ درقة طبقا للتصميم المرفق (شكل ٦٥) .

مساحة التكرار : ۱۰۲ خيط X ۷۶ حلقة .

اللحمة : يتم تدوير خيط اللحمة على بوبين الجامبو من خيوط بوليستر DTY

من غمرة ۱۵۰ / ۴۸ مبرومة ۱۵۰۰ برمة / المتر ، بترتيب

. Z ۲ : S ۲ .

الطول : تم تحديد طول على مطورة السداء مقداره ۶۷, ۲۰ متر ، انتج قماش

خام طوله ۶۰ متر (حدوث تقلص مقداره ۱۰, ۷ %) وصل

بعد الصباغة والتجهيز الى ۵۰ متر (أى حدوث ۱۶ % تقلص)

العرض : كان عرض السداء على النول ۱۵۹ سم

كان عرض القماش الخام ۱۵۷ سم

كان عرض القماش المجهر ۱۴۷, ۳۲ سم (حدوث تقلص ۸ %)

نتائج تحليل القماش في مراحل التحضير المختلفة

وزن المتر طول	وزن المتر مربع	اللحمة			السداء			
		غرة	عدد اللحمت	تشريب	غرة	عدد خيوط	تشريب	
٢٤٢	١٥٢	١٧٢	٢٦	% ٤	١٤٣	٥٧,٣	% ١١	خام
٢٨٤	١٨١	١٨٩	٢٨,٩	% ٩	١٤٧	٦٥,٢	% ١٢	غسيل وتثبيت
٢٤٠	١٦٣	١٦٢	٣٠,٧	% ٨	١٢٧	٦٣,٨	% ١٦	بمجهز

ملاحظات :

- ١- اذا كانت غرة خيط السداء المستخدم ١٣٥ / ١٠٨ دنير وقد اضيف اليها مادة التقوية الصناعية فارتفعت النمرة الى ١٤٣ / ١٠٨ دنير ، ثم بعد ازالة مادة البوش واجراء عملية الغسيل و حدوث انكماش للخيوط فارتفعت النمرة الى ١٤٧ / ١٠٨ دنير ، الا انه باجراء عملية المعالجة بالصودا الكاوية لتخفيض الوزن بنسبة ١٣ % فانخفضت النمرة مرة اخرى الى ١٢٧ / ١٠٨ دنير .

وكذلك فإن اللحمة المستخدمة كانت ١٧٢ / ٤٨ دنير (٤٨ / ١٥٠ قبل الزوى)
DTY وعند عملية الغسيل وحلوث تقلص لخيوط اللحمة فأصبحت ١٨٩ / ٤٨
ثم انخفضت بعد المعالجة بالصودا الكاوية والتجهيز بنسبة ١٣ % فأصبحت
١٦٢ / ٤٨ دنير .

٢ - لحساب وزن الخامات اللازمة للإنتاج بضاف للوزن المطلوب :


٣ % للسداء نتيجة عملية التقوية الصناعية (لتعويض الفقد في التقدم)

٣ % للسداء نتيجة عملية النسيج (تقدم و تقشيط)


١٢ % لخيوط اللحمة نتيجة التقلص في عملية اليرم

٣ % لخيوط اللحمة نتيجة عملية اليرم (تقدم و تقشيط)

١٢ % لخيوط اللحمة نتيجة عملية التدوير و النسيج .



شكل (٦٤) عينة من القماش الخام



شكل (٦٥)

عينة رقم (٢)

عرض القماش مجهز : ١٤٧،٣٢ سم (٥٨ بوصة)

السداء : خيوط بوليستر ITY ١٥٠٠ برمة / المتر

عدد خيوط الستيمتر مجهز ٦١

التطريخ : ٤ خيط / الباب للارضية ٥ خيط / الباب للراسل

تشريب السداء ١٠ %

ترتيب السداء : S ٢ : Z

اللحمة : خيوط بوليستر DTY ١٥٠٠ برمة / المتر

بترتيب S ٢ : Z

عدد لحمت الستيمتر مجهز ٣٠

تشريب اللحمة ٥ %

تحديد ثغرة الخيط :

السداء : ٥٩١ خيط X ٠,١ X ١,١ X ١,١ X ٠,٩٧ جرام

٩٠٠٠ ← س

ثغرة السداء = $\frac{٠,٩٧ \times ٩٠٠٠}{١,١ \times ٠,١ \times ٥٩١}$ = ١٣٥ دنير

١,١ X ٠,١ X ٥٩١

اللحمة : ٢٩٨ لحمة X ٠,١ X ١,٠٥ X ٠,٥٦ جرام

٩٠٠٠ ← س

ثغرة اللحمة = $\frac{٠,٥٦ \times ٩٠٠٠}{١,٠٥ \times ٠,١ \times ٢٩٧}$ = ١٦٠ دنير

١,٠٥ X ٠,١ X ٢٩٧

وإذا كانت غمرة الخيط التي حصلنا عليها بعملية الوزن صحيحة إلا أنه لا يجوز أن نستخدمها في عملية التسدية أو تلوير اللحم ، ولذلك تراجع التغيرات المتوقع حدوثها في مراحل التجهيز المختلفة وما ينتج عنها من رفع أو خفض غمر الخيوط .
وحيث أن خيوط السداء مبرومة ١٥٠٠ برمة / المتر ، ومن خلال جدول التقلص فإنه يحدث للخيوط أثناء عملية البرم تقلص يصل إلى ١٢ - ١٥ % .

فإذا كانت غمرة السداء ١٣٥ / ١٠٨ دنير فإنها تصل إلى ١٥٠ - ١٥٥ دنير بعد عملية البرم ، وعندما يتعرض القماش لعملية تخفيض الوزن بالمعالجة بالصودا الكاوية ، فإنه يحدث تخفيض لغمرة الخيط بنسبة ١٣ %
فتصبح غمرة الخيط $100 \times 0.87 = 135$ دنير

اذن يستخدم للسداء خيط غمرة ١٣٥ / ١٠٨ دنير يتم ادخاله على ماكينات البرم لاكسابه عدد ١٥٠٠ برمة/المتر فيتحول الخيط من غمرة ١٣٥ إلى غمرة ١٥٥ دنير ، وعند نسج القماش واجراء عمليات التجهيز اللازمة وتعرضه لعملية تخفيض الوزن بنسبة ١٣ % فتقل الغمرة مرة أخرى لتصبح ١٣٥ دنير بدلا من ١٥٥ دنير .

أما خيط اللحم ١٦٠ / ٤٨ دنير فإنها قد تعرضت أيضا إلى تقلص ١٢ - ١٥ % أثناء عملية البرم ثم ١٣ % أثناء عملية المعالجة بالصودا الكاوية .
اذن $160 \times 0.87 = 139$ دنير (غمرة الخيط المنسوج) ، أما غمرة الخيط الداخلة لماكينات البرم

$$= 139 \times 0.85 = 118 \text{ دنير .}$$

ولذلك فإن تلك الحسابات تعتمد على تقدير مهندس التحليل ، ومدى علمه وتصوره لما يحدث من تغيرات

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{61 \times 100}{100} = 61$$

$$\text{عدد لحقات الستيمتر على النول} = \frac{30 \times 100}{110} = 27$$

بما ان التطريح ٤ خيط / الباب

$$\text{اذن عدد ابواب الستيمتر} = 61 / 4 = 15,25$$

عرض القماش بالمشط :

$$= \text{عرض القماش بجهاز } X \text{ تشريب اللحمة}$$

$$= 147,32 \times 1,00 = 147,32 \text{ سم}$$

وزن المتر المربع من القماش المجهاز :

$$\text{وزن السداء في المتر المربع} = \frac{61 \times 100 \times 1,1 \times 130}{900} = 90,6 \text{ جم}$$

$$\text{وزن اللحمة في المتر المربع} = \frac{30 \times 100 \times 1,00 \times 160}{900} = 53,3 \text{ جم}$$

$$\text{وزن المتر المربع من القماش المجهاز} = 156 \text{ جم}$$

$$\text{وزن المتر الطولي من القماش المجهاز} = 156 \times 1,47 = 229,32 \text{ جم}$$

تبيع انتاج العينة :

السداء : يتم تسدية سداء من خيوط البولستر ITY من غمرة ١٣٥ / ١٠٨
ذير على ماكينة البوش بعدد خيوط ٨٨٠٠ للأرضية ٢٠٠+ للبراسل
= ٩٠٠٠

عرض المشط = ١٥٥ سم من مشط ١٤,٥ باب / سم
يطرح بحر القماش ٤ خيط / الباب من مشط ١٤,٥ باب / سم
يطرح البراسل ٥ خيط / الباب

اللقى على ٨ درقات طبقا للتصميم المرفق (شكل رقم ٦٦).



اللحمة : يتم تدوير خيط اللحمة على بويين الجامبو من خيوط بولستر DTY
من غمرة ١٥٠ / ٤٨ مرومة ١٥٠٠ برمة / المتر و بترتيب ٢ : S ٢ : Z
طول العينة : تسدية سداء بطول ٦٦، ٦٤ متر ، انتج قماش خام بطول ٦١
متر أى بتشيب ٦ % بلغ بعد عمليات الصباغة والتجهيز ٥٠ متر
أى بتشريب ٢٢ %

عرض القماش : عرض القماش على النول ١٥٥ سم
عرض القماش خام ١٥٣ سم
عرض القماش بمجهز ١٤٧, ٣٢ سم

حيث تجرى عملية الغسيل الدائرى على القماش ثم يثبت ثم يعالج بالصودا الكاوية
لتخفيض وزنه بنسبة ١٣ %
ثم تجرى عملية الغسيل المستمر للتخلص من الصودا الكاوية ثم يصنع ويعصر ويجهز
تجهيزا نهائيا على ماكينة الاستتر .

نتائج تحليل القماش في مراحل التجهيز المختلفة

المرحلة	% التثريب		عدالتوسط		وزن للتر للربع	
	سداء	لحمة	سداء	لحمة		
١٦٦	١٥٠	٥	١٠	٢٧	٥٢	١٥٢
١٨٣	١٥٦	٥	١٠	٣٠	٦٠	١٩٧
١٩٠	١٥٨	١٠	١٠	٣٠	٦٣	١٧٩
						وتخفيض
١٧٢	١٣٤	٥	١٠	٣٠	٦١	١٦٠
						تجهيز نهائي



شكل رقم (٦٦)

عينة رقم (٣)

عرض القماش المجهز ١٤٧, ٣٢ سم (٦٢, ١٤٤ بحر + ٧, ٢ سراسل)

السداء : خيوط بوليستر ITY منبط

عدد خيوط المستيتر مجهز ٦٦

التطريخ ٤ خيط / الباب للبحر ، ٥ خيط / الباب للتراسل

تشريب السداء ١١ %

اللفحة : خيوط بوليستر DTY مزوية

تشريب اللفحة ١ %

عدد لحامات المستيتر ٣٠

ترتيب اللفحات

						لحمة رفيعة
	٣		١٥		١٤	١٥٠٠ برمه / المتر بترييب S ٢ : Z ٢
						لحمة سمكة
١		١		٢		١٠٠٠ برمه / المتر

تحليل غمرة الخيط :

السداء : ٦٦٣ فلة X ٠, ١ X ١, ١١ ← ١, ٢٥ جرام

س ← ٩٠٠

س = $\frac{٩٠٠ \times ١, ٢٥}{١, ١١ \times ٠, ١}$ = ١٥٠ دنير

٦٦٣ X ٠, ١ X ١, ١١

اللحمة : ٢٩٩ لحمة X ٠,١ X ١,٠١ ← ٠,٦١ جرام

٩٠٠٠ ← س

$$\text{س} = \frac{٠,٦١ \times ٩٠٠٠}{٠,١ \times ٢٩٩} = ١٨٥ \text{ دنير}$$

وبفرض ان غمرة الخيط الاكثر انتشارا ١٠٨ / ١٣٥ دنير ITY فانه يلزم اجراء عملية تخفيض الوزن بمقدار $\frac{١٣٥ - ١٥٠}{١٥٠} \times ١٠٠ = ١٠\%$

اذن غمرة الخيط المستخدم في عملية التسدية على ماكينة البوش ١٠٨ / ١٣٥ دنير أما خيط اللحمة حيث انها مبرومة بعلة برمات ١٥٠٠ برمة / المتر ، فان نسبة التقلص الناتج في عملية اليرم تكون في حدود ١٢ % كما هو موضح في جدول التقلص .

كما ان الخيط قد تعرض الى ١٠ % تخفيض في الوزن ، فاذا كانت غمرة خيط اللحمة في العينة المجهزة ١٨٥ / ٤٨ دنير DTY ، فان غمرة اللحمة المستخدمة على ماكينة النسيج = ١٨٥ X ٠,٩٠ = ١٦٦ دنير ، وان غمرة الحمة المستخدمة على ماكينة اليرم = ١٦٦ X ٠,٨٨ = ١٤٦ دنير أي ١٥٠ .

كما ان اللحمة السميكة ضعف سمك اللحمة الرفيعة = ٩٦ / ٣٠٠ دنير لاتتاج التعليمات العرضية ، وبعلة برمات ١٠٠٠ برمة / المتر .

اما عمليات التجهيز المتوقعة لهذا النوع من القماش فهى :

تجرى على القماش عملية غسيل للتخلص من مواد التقوية الصناعية لخياط السداء ، ثم تجرى عملية التثبيت بعد عملية الغسيل الدائرى ، ثم يعالج القماش بالصودا الكاوية لتخفيض وزنه بنسبة ١٠ % لاكساب القماش النعومة اللازمة .
ثم تجرى عملية الغسيل المستمر للتخلص من آثار الصودا الكاوية لضمان سلامة عملية الصباغة حيث يعصر القماش بعد صباغته ويفرد ويجفف ويثبت تشييتا نهائيا على ماكينة الاستتر .

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{100 \times 66}{101} = 65$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{100 \times 30}{111} = 27$$

بما ان التطريح ٤ خيط / الباب

$$\text{عدد أبواب الستيمتر} = 65 / 4 = 16 \quad (40 \text{ باب / البوصة })$$

عرض القماش بالمشط :

$$147,32 \times 1,10 = 160 \text{ سم}$$

وزن المتر المربع من القماش المجهز :

$$\text{وزن السداء فى المتر المربع} = \frac{100 \times 66 \times 1,11 \times 150}{9000} = 122 \text{ جم}$$

$$\text{وزن اللحمة فى المتر المربع} = \frac{30 \times 100 \times 1,01 \times 185}{9000} = 62 \text{ جم}$$


$$\text{وزن المتر المربع} = 184$$


$$\text{وزن المتر الطولى} = 184 \times 1,47 = 270 \text{ جم}$$

هذا وقد تم تنفيذ العينة وكانت

نتائج تحليل القماش في مراحل التجهيز المختلفة

وزن المتر الطول	وزن المتر للربع	السلع - اللحم						
		غرة	عدد	تشريب	غرة	عدد	تشريب	
٢٣٥	١٦٠	١٧٠	٢٦	١	١٤٠	٦٤	١١	خام
٢٥٨	١٧٦	١٨٢	٢٩	٢	١٤٣	٦٦	١١	غسيل
٢٥٧	١٧٥	١٨٤	٣٠	١	١٤٢	٦٥	١١	تثبيت
٢٧٠	١٨٤	١٨١	٣٠	١	١٥٢	٦٦	١١	تجهيز





عينة رقم (٤) كريب (سادة ١ / ١)

عرض القماش مجهز : ١٤٧, ٣٢ (١٤٤, ٦٢ + ٢, ٧ براسل)

السداء : خيوط بوليستر ITY (يعرف عن طريق شد الخيط فيظهر التبنيط)

عدد خيوط الستيمتر في القماش المجهز : ٣٢ (باستخدام العدة)

التطريخ : ٢ خيط / الباب ، ٥ خيط / الباب للبراسل)

التشريب : ١٨ %

اللحمة : خيوط بوليستر DTY بترتيب S٢ : Z ٢

عدد لحمت الستيمتر مجهز : ٢٧

التشريب : ٥ %

(تم تحديد نوع الخيط بعد جذبته فيتضح تكوينه من خيطين انقطع احدهما

قبل الآخر)

تحديد غمرة الخيط :

السداء : ٢٩٨ فته $X ٠, ١$ $X ١, ١٨$ ← ٠, ٦٢ جرام

اذن غمرة الخيط = $\frac{٠, ٦٢ X ٩٠٠٠}{١, ١٨ X ٠, ١}$ = ١٦٠ دنير

$١, ١٨ X ٠, ١ X ٢٩٨$

اللحمة : ٢١٠ لحمة $X ٠, ١$ $X ١, ٠٥$ ← ٠, ٤٢ جرام

اذن غمرة الخيط = $\frac{٠, ٤٢ X ٩٠٠٠}{١, ٠٥ X ٠, ١}$ = ١٧٠ دنير

$١, ٠٥ X ٠, ١ X ٢١٠$

ورغم ان غمرة كل من السداء واللحمة التي تم الحصول عليها باستخدام طريقة الوزن

صحيحة بالنسبة لعينة القماش المجهز ، الا انه لا يجوز ان نصدر أوامرنا باستخدامها في

عملية التسدية فيتم تزويد حامل الكون لماكينة التسدية بخيوط من غمرة ١٦٠ دنير ،

أو يتم تزويد قسم الجامبو لنحضير خيوط اللحمة من غمرة ١٧٠ دنير .

ولذلك على المحلل ان يضع في اعتباره التغيرات المتوقعة حدوثها ف مراحل
الاتاج والتجهيز المختلفة وما ينتج عنها من رفع أو خفض ثمر الخيوط .
ونظرا بحدوث عملية تخفيض الوزن عن طريق المعالجة بالصودا الكاوية فان اقرب
الخيوط الى السداء هو

١٧٥ / ١٠٨ دنير اى يحدث تخفيض في الوزن بنسبة ٩ % تقريبا .

اما خيوط اللحمية حيث انها خيوط مبرومة ٢٣٠٠ برمة / المتر ، ومن خلال
جدول التقلص لهذا النوع من الخيوط يصل ٢٠ : ٢٧ % ، ونظرا لتعرض
خيوط اللحمية لنفس المعالجة في تخفيض الوزن

اذن غمرة خيط اللحمية التي تم الحصول عليها من العينة المجهزة حدث له انخفاض في
الوزن بنسبة ٩ % نتيجة المعالجة بالصودا الكاوية .

غمرة خيط اللحمية قبل المعالجة = ١٧٠ X ١,٠٩ = ١٨٥ دنير

وكان الخيط قبل برمه من غمرة = ١٨٥ X ٠,٨ = ١٥٠ دنير

اذن غمرة الخيط التي يجب تزويد ماكينات اليرم بما لاستخدامها في اللحمية هي
٤٨ / ١٥٠ دنير DTY لنحصل على خيط مبروم ٢٣٠٠ برمة / المتر غمرته
١٨٥ دنير ليصل بعد المعالجة ١٧٠ دنير كما جاء في تحليل عينة القماش المجهز .

ولذلك تعتمد تلك الحسابات على خبرة المهندس القائم بعملية التحليل ومدى
تصوره لما يحدث من تغيرات مختلفة في مراحل التجهيز المختلفة للقماش .

$$\text{عدد خيوط المستيتمتر على النول} = \frac{٣٢ \times ١٠٠}{١٠٥} = ٣٠$$

$$\text{عدد لحامات المستيتمتر على النول} = \frac{٢٧ \times ١٠٠}{١١٨} = ٢٣$$

التطريخ : ٢ خيط / الباب

عدد ابواب الستيمتر = ٣٠ / ٢ = ١٥ باب

عرض القماش بالمشط :

$$١٤٧,٣٢ \times ١,٠٥ = ١٥٤,٦ \text{ سم}$$

وزن المتر المربع من القماش المجهز :

$$\text{وزن السداء في المتر المربع} = \frac{١٦٠ \times ١,١٨ \times ١٠٠ \times ٣٢}{٩٠٠٠} = ٦٧ \text{ جم}$$


$$\text{وزن اللحم في المتر المربع} = \frac{١٧٠ \times ١,٠٥ \times ١٠٠ \times ٢٧}{٩٠٠٠} = ٥٣ \text{ جم}$$

وزن المتر المربع = ١٢٠ جم


وزن المتر الطولي = ١٤٧,٣٢ X ١٢٠ = ١٧٧ جم

وبين الجدول التالي نتائج تحليل انتاج القماش في مراحله المختلفة

مراسل التحضير	وزن المتر المربع	التشريب %		عدد خيوط السم		نمرة الخيط	
		لحمه	سداء	لحمه	سداء	لحمه	سداء
خام	١١٦	١٤	٥	٣٢	٢٤	١٧٢	١٧٤
مفسول	١٥٨	٢٠	١٥	٣٨	٢٨	١٨٤	١٨٤
تثبيت اولي	١٦٨	٢٢	٧	٣٥	٣٠	٢١٠	٢٠٠
تخفيض وزن	١٢٣	١٨	١٢	٣٦	٢٩	١٦٤	١٥٤
مجهز	١١٧	١٨	٥	٣٢	٢٧	١٥٨	١٧١



خام



خام

شكل رقم (٦٩)

عينة رقم (٥) (تحليل رقم ٧٠)

عرض القماش الجهاز ١٤٧ صم (٥٨ بوصة)

عدد خيوط الستيمتر في القماش الجهاز ٦٠

عدد لحامات الستيمتر في القماش الجهاز ٣١, ٥

تشريب السلاء ٢١ %

تشريب اللحمة ١٥ %

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{٦٠ \times ١٠٠}{١١٥} = ٥٢$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{٣١, ٥ \times ١٠٠}{١٢١} = ٢٦$$

$$\text{عدد خيوط السلاء} = ٦٠ \times ١٤٧ = ٨٨٢٠ - (٨٦٢٠ أرضية + ٢٠٠ براسل)$$

ترتيب التطريح للتكرار :

بواب	خيوط	خيوط التكرار
٩ (١ X ٤)	=	٣٦
٣ (١ X ٣)	=	٩
٩ (١ X ٤)	=	٣٦
٩ (١ X ٣)	=	٢٧
١ (١ X ٤)	=	٤
٣١ باب / التكرار		١١٢

عرض التكرار الجهاز = ١٩ مم

عدد التكرارات = ٧٦, ٧٥

عدد ابواب المشط = $(31 \times 76,70) + 4/200 = 2430$

عرض القماش بالمشط = $147 \bar{X} 1,10 - 2,19$ سم

أو عرض التكرار على النول = $1,9 \bar{X} 1,10 - 2,19$ سم

عرض القماش بالمشط = $2,19 \bar{X} 76,70 = 168$ سم

عدد ابواب المستيتر = $243 / 169 = 14,3$ (٣٧ باب / البوصة)

غرة السداء في القماش المجهز $72 / 112$ FINE منبط

غرة اللحمة في القماش المجهز $48 / 147$ DTY ١٥٠٠ برمة / المتر بترتيب

Z ٢ : S ٢

وحيث ان اقرب رقم الى غرة السداء $72 / 130$ فان القماش قد تعرض الى تخفيض

وزنه بنسبة ١٤ %

وعلى ذلك فان اللحمة ١٤٧ دنير كان اصلها في القماش الخام ١٦٨ دنير ، وحيث

ان عيط اللحمة ١٥٠٠ برمة/لتر اى يتعرض لتناقص مقلده ١٤ % في عملية

البرم .

اذن اصل الخيط للموضوع على ماكينة البرم ١٤٥ ($48 / 150$ دنير) DTY

وزن المتر المربع من القماش المجهز = ١٥٠ جرام

وزن المتر الطولى من القماش المجهز = ٢٢٠ جرام

وزن السداء في المتر المربع = $60 \bar{X} 100 \bar{X} 1,21 \bar{X} 112 = 90,34$


٩٠٠٠

وزن اللحمة في المتر المربع = $31,0 \bar{X} 100 \bar{X} 1,10 \bar{X} 147 = 59,16$

٩٠٠٠

١٤٩,٥ =

وزن المتر المربع من القماش المجهز



شکل رقم (۷۰)

عينة رقم (٦) (شغل رقم ٧٩)

عرض القماش المجهز : ١٤٧ سم (٥٨ بوصة)

عدد خيوط الستيمتر في القماش المجهز : ٤٧,٦

عدد لحامات الستيمتر في القماش المجهز : ٢٥,٥

تشريب السدى : ١٣ %

تشريب اللحمة : ١٤ %

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{100 \times \bar{X} \text{ ٤٧,٦}}{114} = 41,7$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{100 \times \bar{X} \text{ ٢٥,٥}}{113} = 22,5$$

عدد خيوط السداء = ٤٧,٦ \bar{X} ١٤٧ = ٧٠٠٠ (٦٨٤٠ + ١٦٠ براسل)

التطريش : ٣ خيط / الباب لارضية ، ٤ خيط / الباب للبراسل

عدد ابواب الستيمتر = ٣ / ٤١,٧ = ١٤

عدد ابواب المشط = ٤ / ١٦٠ + ٣ / ٦٨٤٠ = ٢٣٢٠

عرض القماش بالمشط = ١٤ / ٢٣٢٠ = ١٦٦ سم

أو = ١٤٧ \bar{X} ١,١٤ = ١٦٧ سم

غمرة السداء في القماش المجهز = ٩٦ / ٢٥٥ DTY ١٠٠٠ برمة / المتر

ترتيب ٢ S : ٢ Z

غمرة اللحمة في القماش المجهز = ٩٦ / ٢٥٥ DTY ١٠٠٠ برمة / المتر

ترتيب ٢ S : ٢ Z

وحيث ان اقرب غمرة الى السداء ٩٦ / ٣٠٠ (واللحمة ايضا)

كما ان عدد برمات المتر ١٠٠٠ برمة /المتر أى يحدث تقلص للخيط فى مرحلة اليرم بمقدار ١٢ %

ليصبح الخيط بالقماش الخام ٩٦/٣٣٦ دنيتر DTY ثم يحدث له خفض فى الوزن بمقدار ٢٤ %

ليصبح غمرة الخيط فى القماش المجهز ٩٦ /٢٥٥ دنيتر DTY (واللحمة ايضا)

وزن المتر المربع من القماش المجهز = ٢٣٥ جرام

وزن المتر الطولى من القماش المجهز = ٣٤٥ جرام

وزن السداء فى المتر المربع من القماش المجهز =


$$\text{جم } ١٥٢, ٤ = \frac{٢٥٥ \times ١, ١٣ \times ١٠٠ \times ٤٧, ٦}{٩٠٠}$$

وزن اللحمة فى المتر المربع من القماش المجهز =


$$\text{جم } ٨٢, ٤ = \frac{٢٥٥ \times ١, ١٤ \times ١٠٠ \times ٢٥, ٥}{٩٠٠}$$

وزن المتر المربع = ٢٣٥ جم


وزن المتر المربع



أطلس ٥ من السداء بعد ٢
مع حذف علامة



رباط الدوس



اللقم

شكل رقم (٧١)

عينه رقم (٧) :

عرض القماش الجھز ١٤٧ سم

عدد خيط الستيمتر في القماش الجھز : ٦٠

عدد لحامات الستيمتر في القماش الجھز : ٣٣

تشریب السلاء : ١٦ %

تشریب اللحمه : ١٩ %

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{60 \times \bar{X}}{100} = 50$$

١١٩

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{33 \times \bar{X}}{100} = 28$$

١١٦

$$\text{عدد خيوط السلاء} = 60 \times \bar{X} = 147 - 8820 \text{ (} 200 \text{ براسل)}$$

التطريخ : ٤ خيط / الباب للارضية ، ٥ خيط / الباب للبراسل

$$\text{عدد أبواب الستيمتر} = 50 / 4 = 12,5 \text{ (} 32 \text{ باب / البوصه)}$$

$$\text{عدد أبواب المشط} = (8620 / 4) + (5 / 200) = 2195$$

$$\text{عرض القماش بالمشط} = 2195 / 12,5 = 175 \text{ سم}$$

$$\text{أو } 147 \times \bar{X} = 1,19 = 175 \text{ سم}$$

$$\text{غرة السلاء في القماش الجھز} = 125 / 108 \text{ دنير } 1200 \text{ ITY برمة/المتر}$$

بترتيب S ٢ : Z ٢

$$\text{غرة اللحمه في القماش الجھز} = 147 / 48 \text{ دنير } 1000 \text{ DTY برمة/المتر}$$

بترتيب S ٢ : Z ٢

وحيث ان أقرب غمره الى السداء هي ١٣٥ / ١٠٨ دنير ، وبما ان عدد يرقات المتر
 ١٢٠٠ يرمة، اى يحدث لها تقلص ٨ % فتصبح ١٤٦ دنير ، تم يحدث لها
 تخفيض في الوزن بمقدار ١٤ % $(120 - 146) \times 100$
 ١٤٦

فتصبح ١٠٨/١٢٥ دنير

اذن اصل خيط السداء الداخلى على ماكينة اليرم هو ١٠٨/١٣٥ ITY اما
 اللحمة ٤٨/١٤٧ دنير DTY فقد حدث لها تخفيض مقداره ١٤ % ايضا
 فكانت في القماش الخام ٤٨/١٦٨ دنير
 بما ان عدد يرقات خيط اللحمة ١٥٠٠ يرمة/ المتر اى يحدث لها تقلص بنسبة
 ١٤ %

اذن اصل خيط اللحمة الداخلى الى ماكينة اليرم هو ٤٨/١٤٥ دنير DTY
 DTY ٤٨/ ١٥٠ دنير

وزن المتر المربع من القماش المجهز = ١٦٠ جرام


وزن المتر الطولى من القماش المجهز = ٢٣٥ جرام

$$\text{وزن السداء في المتر المربع} = 60 \times 100 \times 1,16 \times 120 = 96,6$$

٩٠٠٠

$$\text{وزن اللحمة في المتر المربع} = 33 \times 100 \times 1,19 \times 147 = 64 \text{ جم}$$

٩٠٠٠



شکل رقم (۷۲)

عينة رقم (٨) :

عرض القماش المجهز	١٤٧ سم
عدد خيوط الستيمتر بمجهز	٦٠
عدد لحامات الستيمتر بمجهز	٣٣
تشريب السلاء	١٠ %
تشريب اللحمة	١١ %
عدد خيوط الستيمتر على النول	٥٤
عدد لحامات الستيمتر على النول	٢٩
عدد خيوط السلاء = ٦٠ X ١٤٧ = ٨٨٢٠ (٨٦٢٠ للارضية + ٢٠٠ لليراسل)	
التطريح : ٤ خيط / الباب للارضية ، ٥ خيط / الباب لليراسل	
عدد ابواب الستيمتر = $\frac{٥٤}{٤} = ١٣,٥$	
عدد ابواب المشط = $\frac{٨٦٢٠}{٥} + \frac{٢٠٠}{٤} = ٢١٩٥$	
عرض القماش بالمشط = $\frac{٢١٩٥}{١٣,٥} = ١٦٢,٥$	
أو	١٤٧ X ١,١١ = ١٦٣
غرة السلاء المجهز = ١٠٨/١٣٤ دنير ITY ١٢٠٠ برمة / المتر بترتيب S ٢ : Z	
غرة اللحمة المجهز = ٤٨/١٥٧ دنير DTY ١٥٠٠ برمة / المتر بترتيب S ٢ : Z	

وحيث ان اقرب غمرة لنمرة السداء = ١٣٥ / ١٠٨ وان هذا الخيط حدث له تقلص في عملية البرم ٨ % فاصبحت النمرة ١٤٦ دنير ثم اجرى عليها تخفيض في الوزن بنسبة ٨ % فاصبحت ١٣٥ / ١٠٨ دنير .

اما اللحمة فقد حدث لها تخفيض في الوزن ٨ % فكانت قبل عملية التخفيض ١٦٩, ٥ دنير ، اما أصل غمرة اللحمة عند دخولها ماكينة البرم حيث حدث لها تقلص ١٢ % هو ٤٨ / ١٥٠ دنير DTY

وزن المتر المربع من القماش المجهز = ١٦٢

وزن المتر الطولى = ٢٣٨

$$\text{وزن السداء في المتر المربع} = \frac{٦٠ \times ١٠٠ \times ١,١ \times ١٣٤}{٩٠٠} = ٩٨$$

$$\text{وزن اللحمة في المتر المربع} = \frac{٣٣ \times ١٠٠ \times ١,١ \times ١٥٧}{٩٠٠} = ٦٤$$

١٦٢ جم

وزن المتر المربع

عينة رقم (٩) : الملص الخروخي سادة ١/١

عرض القماش المجهز ١٤٧ سم

عدد خيوط الستيمتر بمجهز ٦٠ =

عدد لحامات الستيمتر بمجهز ٢٩ =

تشريب السداء ١٦ % =

تشريب اللحمة ١٢ % =

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٦٠}{١١٢} = ٥٣,٥$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٢٩}{١١٦} = ٢٥$$

$$\text{عدد خيوط السداء} = ١٤٧ \times ٦٠ = ٨٨٢٠ \text{ (} ٨٦٤٠ \text{ للبحر } + ١٨٠ \text{ للبرسل)}$$

$$\text{التطريح} = ٤ \text{ خيط / الباب للارضية} , \quad ٥ \text{ خيط / الباب للبراسل}$$
$$\text{عدد ابواب الستيمتر} = \frac{٥٣,٥}{٤} = ١٣,٣٧ \text{ (} ٣٤ \text{ باب / البوصة)}$$

$$\text{عدد ابواب المشط} = \frac{١٨٠}{٥} + \frac{٨٦٤٠}{٤} = ٢١٩٦ \text{ باب}$$

$$\text{عرض القماش بالمشط} = \frac{٢١٩٦}{١٣,٣٧} = ١٦٤,٢٤ \text{ سم}$$

ثمرة السداء بمجهز = ١٠٨ / ١٢٢ دنير منبط ITY

ثمرة اللحمة بمجهز = ٤٨ / ١٥٧ دنير ١٥٠٠ برمة/لتر DTY

وحيث ان اقرب غمرة الى غمرة السداء = $10.8/135$ دنير ، اذن هناك تخفيض في الوزن سصل الى ١٠ %

(اى تجرى عملية تخفيض لوزن القماش بنسبة ١٠ %)

اذن غمرة اللحمة $48/157$ قد تم تخفيضها بنسبة ١٠ % ايضا

غمرة اللحمة فى القماش الخام = ١٧٣ دنير

وحيث ان الخيط مبروم ١٥٠٠ برمة بالمتر اى يحدث له تقلص بمقدار ١٤ % فى عملية اليرم

اذن أصل الغمرة المستخدمة على ماكينات اليرم = $48/150$.

وزن المتر المربع من القماش المجهز = ١٥٠ جرام

وزن المتر الطولى = ٢٢٠ جرام

وزن السداء فى المتر المربع = $122 \times 1,16 \times 100 \times 60 = 94,5$ جم
٩٠٠٠

وزن اللحمة فى المتر المربع = $157 \times 1,12 \times 100 \times 29 = 56,6$ جم
٩٠٠٠

عينة رقم (١٠) :

عرض القماش المجهز ١٢٤,٢٤ سم

عدد خيوط الستيمتر بجهاز ٦٥

عدد لحامات الستيمتر بجهاز ٢٥

تشريب السدى % ٢٠

تشريب اللحمة % ١٩

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{٦٥ \times ١٠٠}{١١٩} = ٥٤,٦$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{٢٥ \times ١٠٠}{١٢٠} = ٢٠,٨$$

$$\text{عدد خيوط السداء} = ١٤٢,٢٤ \times ٦٥ = ٩٢٤٦$$

(٩٠٤٠ لارضية + ٢٠٠ لليراسل)

التطريح : ٤ خيط / الباب للارضية ، ٥ خيط / الباب لليراسل

$$\text{عدد ابواب الستيمتر} = ١٣,٦$$

$$\text{عدد ابواب المشط} = \frac{٩٠٤٠}{٤} + \frac{٢٠٠}{٥} = ٢٣٠٠$$

$$\text{عرض القماش بالمشط} = \frac{٢٣٠٠}{١٣,٦} = ١٦٩ \text{ سم}$$

$$\text{أو} = ١٤٢,٢٤ \times ١,١٩ = ١٦٩ \text{ سم}$$

نمرة السداء المجهز = ٩٦ / ٢٣٠ RNV ١١٠٠ برمة / المتر

نمرة اللحمة المجهز = ٩٦ / ٢٣٠ RNV ١١٠٠ برمة / المتر

فاذا كان اقرب غمرة الى ذلك هو ٩٦/٢٤٠

وعدد برامات المتر ١١٠٠ فيحدث تقلص على ماكينة اليرم ١٤ % لتصبح النمرة ٢٧٥ دنيير

أى ان غمرة الخيط بالقماش المجهز حدث له تخفيض فى الوزن بلغ ١٦ % لتصبح النمرة لكل من السداء واللحمة فى القماش المجهز ٩٦/ ٢٣٠ دنيير .


وزن المتر المربع من القماش المجهز = ٢٧٥ جرام

وزن المتر الطولى = ٣٩٠ جرام

$$\text{وزن السداء فى المتر المربع} = \frac{٦٥ \times ١٠٠ \times ٢٠ \times ١,٢٠ \times ٢٣٠}{٩٠٠٠} = ١٩٩ \text{ جم}$$

$$\text{وزن اللحمة فى المتر المربع} = \frac{٢٥ \times ١٠٠ \times ١٩ \times ١,١٩ \times ٢٣٠}{٩٠٠٠} = ٧٦ \text{ جم}$$

وزن المتر المربع = ٢٧٥ جم



شكل رقم (٧٣)

عينة رقم (١١) : كريب سادة ١/١

عرض القماش المجهر ١٤٧ سم

عدد خيوط الستيمتر بمجهز ٣٥, ٤

عدد لحامات الستيمتر بمجهز ٢٩

تشريب السدى ٢٨

تشريب اللحمة ٢٥

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٣٥, ٤}{١٢٥} = ٢٨$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٢٩}{١٢٨} = ٢٢, ٨$$

$$\text{عدد خيوط السداء} = ٣٥, ٤ \times ١٤٧ = ٥٢٠٠$$

(٥٠٦٨ للارضية + ١٣٢ للارسل)

التطريح : ٢ غيط / الباب للارضية ، ٣ غيط / الباب للارسل

$$\text{عدد ابواب الستيمتر} = \frac{٢٨}{٢} = ١٤$$

$$\text{عدد ابواب المشط} = \frac{١٣٢}{٣} + \frac{٥٠٦٨}{٢} = ٢٥٧٨$$

$$\text{عرض القماش بالمشط} = \frac{٢٥٧٨}{١٤} = ١٨٤ \text{ سم}$$

$$\text{أو} = ١٤٧ \times ١, ٢٥ = ١٨٣, ٧٥ \text{ سم}$$

غرة السداء بمجهز = ٤٨/١٣٣ دنير DTY ١٥٠٠ برمة/ المتر بترتيب Z ٢ : S ٢

غرة اللحمة بمجهز = ٤٨/١٣٣ دنير DTY ١٥٠٠ برمة/ المتر بترتيب Z ٢ : S ٢

حيث يحدث تقلص مقداره ١٤ % في عملية الترم فتحول النمرة الى ١٧١ دنير،

ثم يحدث لها تخفيض في الوزن بمقدار ٢٢ % فتصبح ٤٨/ ١٣٣ دنير DTY

وزن المتر المربع من القماش المجهز = ١٢٠, ٨ جرام

وزن المتر الطولي = ١٧٧, ٥ جرام

وزن السداء في المتر المربع = $\frac{١٣٣ \times ١, ٢٨ \times ١٠٠ \times ٣٥, ٤}{٩٠٠}$ = ٦٦, ٩

وزن اللحمة في المتر المربع = $\frac{١٣٣ \times ١, ٢٥ \times ١٠٠ \times ٢٩}{٩٠٠}$ = ٥٣, ٦

وزن المتر المربع = ١٢٠, ٥ =

عينة رقم (١٢) :

عرض القماش المجهز ١٤٧ سم

عدد خيوط الستيمتر بمجهز ٥٩, ٤

عدد لحامات الستيمتر بمجهز ٣٢

تشريب السداء ١٥

تشريب اللحمة ١٧

$$\text{عدد خيوط الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٥٩, ٥}{١١٧} = ٥٠, ٨$$

$$\text{عدد لحامات الستيمتر على النول} = \frac{١٠٠ \times ٣٢}{١١٥} = ٢٧, ٨$$

عدد خيوط السداء = ١٤٧ X ٥٩, ٤ = ٨٧٣٢ (٨٥٧٢ + ١٦٠ براسل)
التطريح : ٤ خيط / الباب للارضية ، ٥ خيط / الباب للبراسل

$$\text{عدد ابواب الستيمتر} = \frac{٥٠, ٨}{٤} = ١٢, ٧ \text{ باب / سم}$$

$$\text{عدد ابواب المشط} = \frac{٨٥٧٢}{٢} + \frac{١٦٠}{٥} = ٢١٧٥ \text{ باب}$$

$$\text{عرض القماش بالمشط} = \frac{٢١٧٥}{١٢, ٧} = ١٧١, ٢٥ \text{ سم}$$

$$\text{أو} \quad ١٤٧ \times ١, ١٧ = ١٧٢ \text{ سم}$$

غرة السداء بمجهز = ١٠٨ / ١٨٣ دنير مبنط ITY

غرة اللحمة بمجهز = ٤٨ / ١٦٠ دنير ١٥٠٠ برمة / المتر برم DTY S


وحيث ان اقرب غمرة لنمرة السلاء = ١٩٥ / ١٠٨ دنير
 اذن هناك تخفيض في الوزن يصل الى ٦ % (اى تجرى عملية تخفيض لوزن
 القماش بنسبة ٦ %
 وكذلك غمرة اللحمة ١٦٠ / ٤٨ دنير قد تم تخفيضها بنسبة ٦ % ايضا .
 اذن غمرة اللحمة في القماش الخام = ١٧٠ دنير .

وحيث ان الخيط ميروم ١٥٠٠ برمة / المتر اى يحدث له تقلص بمقدار ١٤ %
 في عملية الغرم .
 اذن اصل النمرة المستخلصة على ماكينات الغرم = ١٤٦ دنير (١٥٠)
 وزن المتر المربع من القماش المجهز = ٢٠٥ جرام
 وزن المتر الطولى = ٣٠٢ جرام

$$\text{وزن السلاء في المتر المربع} = \frac{١٨٣ \times ١,١٥ \times ١٠٠ \times ٩,٤}{٩٠٠٠} = ٢٣٨,٩ \text{ جم}$$

$$\text{وزن اللحمة في المتر المربع} = \frac{١٦٠ \times ١,١٧ \times ١٠٠ \times ٣٢}{٩٠٠٠} = ٦,٦ \text{ جم}$$

وزن المتر المربع بمجهز = ٢٠٥,٥ جم
 وزن المتر الطولى بمجهز = ٣٠٢ جم



شكل رقم (٧٤)



المؤلف في سطور

أ.د. إيهاب حيدر شيرازي

- أستاذ تحليل المنسوجات

- رئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو

- كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

- مصمم إشتشاري في الغزل والنسيج والتريكو

- مستشار للعديد من مصانع الغزل والنسيج والأشرطة المنسوجة

مؤلفات أخرى

كتاب تحليل المنسوجات

كتاب إنتاج السجاد

مكتبة فانسى - دمياط

المكتبة : ت ٠٨٥٥٣

الطبعة : ت ٠٨٥٥٤ العرض : ت ٣٢٣٦٩

Bibliotheca Alexandrina



0680637